PLANOS DE FABRICACIÓN SUELO CON PERFIL DE CHAPA EN "L" - BRONZE V04

REGISTRO DE MODIFICACIONES GENERALES:

REVISION HISTORY		
REV	DATE	DESCRIPTION
11	31/03/2014	Se modifica suelo delantero
		Taladro de la estructura tubular delantera se mueve 30 mm
		Los taladros de la estructura tubular trasera se convierten en calados
10	24/03/2014	Se han añadido dos piezas rigidizadoras al conjunto soldado, una a cada lado
09	17/03/2014	Modificacion de uno de los perfiles. Cambia de perfil en L a perfil en U
08	10/03/2014	Cambian los ID Ref de los suelos delantero y trasero
07	28/02/2014	Cambian los ID Ref de los suelos delantero y trasero
06	31/01/2014	Se ha añadido una nota sobre la soldadura del gancho
06	31/01/2014	Se han añadido tres tuercas soldadas al suelo delantero
05	27/01/2014	Actualizados planos con los ID Ref correspondientes
04	21/01/2014	Se han modificado cuatro tuercas soldadas de métrica 8 a métrica 6 en el suelo delantero (salpicadero)
04	21/01/2014	Se ha modificado el gancho (pieza ASSF02)
04	21/01/2014	Se ha añadido una nueva pieza al suelo trasero (pieza SCTA01)
04	21/01/2014	Se ha modificado la altura de los soportes de las ruedas
04	21/01/2014	Se han eliminado las chapas de encuentro entre ambos suelos
04	21/01/2014	Se han añadido dos taladros laterales en los perfiles en L del suelo delantero



5 4























