


١						
ı			REVISION HISTORY			
ı	REV	DATE	DESCRIPTION			
١	25	05/06/2014	Se comunica a fabrica los taladros a realizar en la tapa de la carcasa trasera. Taladros centrales.			
D	25	23/04/2014	Se ha añadido una cota de control para el embellecedor del tunel. No debe introducirse mas de 8 mm.			
24 23/04/2014 Los agujeros laterales del suelo trasero se referencian desde la parte trasera y cara superior (820 y 29). El diámedo de 20 a 30 mm.						
22 02/04/2014 Se ha retrasado 30 mm uno de los agujeros del suelo delantero donde atornilla el salpicadero. (agujero izquier						
١	00	00/04/2014	cerca del conductor)			
١	23	02/04/2014	Los agujeros del asiento pasan de 13 a diámetro 15			
	23	02/04/2014	Se ha actualizado las manetas incluyendo las chapas de sujección y cambiando el calado ovalado de un lateral por uno circular			
	23	02/04/2014	Los agujeros de fijación de la carcasa trasera en el suelo son colisos en lugar de agujeros			
4	22	14/02/2014	Se han quitado las 4 tuercas remachadas para el asiento del suelo trasero, ahora atornilla la estructura			
ı	21	21/01/2014	Se ha adelantado 7 mm el calado derecho (ovalo) del embellecedor de fibra			
	20	08/01/2014	Tuercas remachables reforzadas con adhesivo estructural en suelo y cuernos			
ı	20	08/01/2014	Restructurado orden general de los planos			
ı	20	08/01/2014	Añadidos planos de detalle sobre la fabricación de los suelos.			
ı	20	08/01/2014	Añadidas imagenes del proceso de fabricación de los suelos.			
ı	20	08/01/2014	En la concha delantera inferior, se elimina la pestaña superior que servía de guia a la concha superior.			
ı	20	08/01/2014	En la concha delantera superior, la pestaña superior se pone de 15 mm en vez de 20 mm.			
ı	20	08/01/2014	En la carcasa trasera, las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm.			
С		08/01/2014	En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se añaden dos tuercas remachadas en el medio arriba y abajo, para reducir el movimiento de la tapa de la carcasa.			
ŀ	20	08/01/2014	En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación.			
ı	_	08/01/2014	Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados.			
١	20	08/01/2014	Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre			
١	20	08/01/2014				
ı		00/04/0044	chapas y salpicadero con silicona estructural.			
ı		08/01/2014	Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano.			
ı		08/01/2014	Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.			
K		08/01/2014	Los calados para de los embellecedores de las manetas a partir de ahora serán circulares.			
	_	08/01/2014	Añadidas cotas en embellecedores de manetas.			
١	_	08/01/2014	Añadidos planos de embalaje para el transporte de la fibra.			
ŀ	19	19/12/2013	Recortes tapa de los pedales actualizados. Hoja 21/37			
ı		19/12/2013 19/12/2013	Detalle cota de control para enfibrar la chapa ID Ref: 1207. Hoja 23/37			
ı	. ,		Longitud del tunel de freno y palanca 762.00 mm . Hoja 22/37			
ı		19/12/2013	Colisos de 1 cm en el tunel de freno y palanca. Hoja 22/37			
١		19/12/2013	Recorte en la parte inferior izquierda de la tapa y carcasa trasera. Hoja 16-17/37			
		19/12/2013	Pestaña superior de 20 mm en la carcasa delantera superior. Hoja 15/37			
В		19/12/2013	Se ha desplazado el agujero lateral para pasar los enchufes de la TV 12.5 mm hacia atrás. Hoja 10/37			
١		11/12/2013	Plano de dimensiones generales del ensamblaje con vistas ocultas			
١		02/12/2013	Taladros en los cuernos laterales para la fijación de los altavoces de 3mm			
١		02/12/2013	Repasadas algunas anotaciones que ya no eran necesarias			
١	_	22/11/2013	Incluido registro de modificaciones			
١		22/11/2013	Nota sobre colocación de la chapa enfibrada superior del salpicadero (soporte de los brazos laterales)			
ı	16	22/11/2013	Añadir un agujero circular de diametro 50mm al lado de los calados laterales del salpicadero			
- 1			Modificaciones en la tapa de los pedales (BRZ-CON-04-TPED002 ID Ref:1166)			
┙	16	22/11/2013	- Recortar pestaña trasera.			
٦	10	22,11,2010	- Convertir agujeros superiores en calados.			
ı			-Realizar un calado en el fondo inferior a la derecha			
Į		19/11/2013	Cambio en los agujeros del salpicadero para los paneles laterales			
		14/11/2013	Se eliminan las tuercas enfibradas de los cuernos para los altavoces			
[		14/11/2013	Se eliminan los taladros avellanados para fijación al suelo			
	14	14/11/2013	Se dilatan todos los agujeros pasantes a diametro 10mm			
J						
Α						
J						
J						
- 1						


## PLANOS DE PRODUCCIÓN FIBRA BRONZE VO4

**REGISTRO DE MODIFICACIONES:** 








































































































## Anotación sobre los calados del EMBELLECEDOR SUPERIOR


BRZ-CON-V004-EMBS001 ID Ref: 1167


DIBUJO ILUSTRATIVO (NO ES EXACTAMENTE COMO EN LA REALIDAD) pero las cotas indicadas coinciden.


## Lado izquierdo

BRZ-CON-V004-EMBS001 SCALE 2/3

## Lado derecho







Dar salida y repasar hasta dar forma de óvalo según plano.







**NOTA:** El embellecedor superior debe tener una longitud en profundidad de manera que no quede espacio entre el display y el embellecedor

	DRAWN	23/04/2014				
	Adrian Parro	20/01/2011				
	CHECKED	23/04/2014				
	Antonio García		D۱			
	APPROVED		Ĺ			
			DE			

	SIMUMAK	
Fibra. I	ProSauto V04	
DWG NO:	BRZ-CON-04-F	IB25
DEV	0175	

SHEET 38 OF 44

