



PLANOS DE PRODUCCIÓN FIBRA BRONZE VO4 REGISTRO DE MODIFICACIONES:

DATE 02/04/2014 02/04/2014 02/04/2014 02/04/2014 14/02/2014 21/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	REVISION HISTORY DESCRIPTION Se ha retrasado 30 mm uno de los agujeros del suelo delantero donde atornilla el salpicadero. (agujero izquierdo mas cerca del conductor) Los agujeros del asiento pasan de 13 a diámetro 15 Se ha actualizado las manetas incluyendo las chapas de sujección y cambiando el calado ovalado de un lateral por uno circular Los agujeros de fijación de la carcasa trasera en el suelo son colisos en lugar de agujeros Se han quitado las 4 tuercas remachadas para el asiento del suelo trasero , ahora atornilla la estructura Se ha adelantado 7 mm el calado derecho (ovalo) del embellecedor de fibra Tuercas remachables reforzadas con adhesivo estructural en suelo y cuernos Restructurado orden general de los planos Añadidos planos de detalle sobre la fabricación de los suelos. En la concha delantera inferior, se elimina la pestaña superior que servía de guia a la concha superior. En la concha delantera superior, la pestaña superior se pone de 15 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se añaden dos tuercas remachadas en el medio arriba y abajo, para reducir el movimiento de la tapa de la carcasa. En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación. Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidos imagenes reales del embellecedor de las manetas. Los calados para de los embellecedores de las manetas a partir de ahora serán circulares.	у					
02/04/2014 02/04/2014 02/04/2014 14/02/2014 21/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	mas cerca del conductor) Los agujeros del asiento pasan de 13 a diámetro 15 Se ha actualizado las manetas incluyendo las chapas de sujección y cambiando el calado ovalado de un lateral por uno circular Los agujeros de fijación de la carcasa trasera en el suelo son colisos en lugar de agujeros Se han quitado las 4 tuercas remachadas para el asiento del suelo trasero , ahora atornilla la estructura Se ha adelantado 7 mm el calado derecho (ovalo) del embellecedor de fibra Tuercas remachables reforzadas con adhesivo estructural en suelo y cuernos Restructurado orden general de los planos Añadidos planos de detalle sobre la fabricación de los suelos. En la concha delantera inferior, se elimina la pestaña superior que servía de guía a la concha superior. En la concha delantera superior, la pestaña superior se pone de 15 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se añaden dos tuercas remachadas en el medio arriba y abajo, para reducir el movimiento de la tapa de la carcasa. En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación. Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con espuma de poliuretano. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano.	у					
02/04/2014 02/04/2014 02/04/2014 14/02/2014 21/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	Los agujeros del asiento pasan de 13 a diámetro 15 Se ha actualizado las manetas incluyendo las chapas de sujección y cambiando el calado ovalado de un lateral por uno circular Los agujeros de fijación de la carcasa trasera en el suelo son colisos en lugar de agujeros Se han quitado las 4 tuercas remachadas para el asiento del suelo trasero , ahora atornilla la estructura Se ha adelantado 7 mm el calado derecho (ovalo) del embellecedor de fibra Tuercas remachables reforzadas con adhesivo estructural en suelo y cuernos Restructurado orden general de los planos Añadidos planos de detalle sobre la fabricación de los suelos. Añadidas imagenes del proceso de fabricación de los suelos. En la concha delantera inferior, se elimina la pestaña superior que servía de guia a la concha superior. En la cancasa trasera, las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longit	у					
02/04/2014 02/04/2014 14/02/2014 21/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	Se ha actualizado las manetas incluyendo las chapas de sujección y cambiando el calado ovalado de un lateral por uno circular Los agujeros de fijación de la carcasa trasera en el suelo son colisos en lugar de agujeros Se han quitado las 4 tuercas remachadas para el asiento del suelo trasero , ahora atornilla la estructura Se ha adelantado 7 mm el calado derecho (ovalo) del embellecedor de fibra Tuercas remachables reforzadas con adhesivo estructural en suelo y cuernos Restructurado orden general de los planos Añadidos planos de detalle sobre la fabricación de los suelos. Añadidas imagenes del proceso de fabricación de los suelos. En la concha delantera inferior, se elimina la pestaña superior que servía de guia a la concha superior. En la carcasa trasera, las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se amaden dos tuercas remachadas en el medio arriba y abajo, para reducir el movimiento de la tapa de la carcasa. En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación. Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidos imagenes reales del embellecedor de las manetas.	у					
02/04/2014 14/02/2014 21/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	Uno circular Los agujeros de fijación de la carcasa trasera en el suelo son colisos en lugar de agujeros Se han quitado las 4 tuercas remachadas para el asiento del suelo trasero , ahora atornilla la estructura Se ha adelantado 7 mm el calado derecho (ovalo) del embellecedor de fibra Tuercas remachables reforzadas con adhesivo estructural en suelo y cuernos Restructurado orden general de los planos Añadidos planos de detalle sobre la fabricación de los suelos. Añadidas imagenes del proceso de fabricación de los suelos. En la concha delantera inferior, se elimina la pestaña superior que servía de guia a la concha superior. En la concha delantera superior, la pestaña superior se pone de 15 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se añaden dos tuercas remachadas en el medio arriba y abajo, para reducir el movimiento de la tapa de la carcasa. En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación. Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.	у					
02/04/2014 14/02/2014 21/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	Uno circular Los agujeros de fijación de la carcasa trasera en el suelo son colisos en lugar de agujeros Se han quitado las 4 tuercas remachadas para el asiento del suelo trasero , ahora atornilla la estructura Se ha adelantado 7 mm el calado derecho (ovalo) del embellecedor de fibra Tuercas remachables reforzadas con adhesivo estructural en suelo y cuernos Restructurado orden general de los planos Añadidos planos de detalle sobre la fabricación de los suelos. Añadidas imagenes del proceso de fabricación de los suelos. En la concha delantera inferior, se elimina la pestaña superior que servía de guia a la concha superior. En la concha delantera superior, la pestaña superior se pone de 15 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se añaden dos tuercas remachadas en el medio arriba y abajo, para reducir el movimiento de la tapa de la carcasa. En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación. Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.	у					
14/02/2014 21/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	Se han quitado las 4 tuercas remachadas para el asiento del suelo trasero , ahora atornilla la estructura Se ha adelantado 7 mm el calado derecho (ovalo) del embellecedor de fibra Tuercas remachables reforzadas con adhesivo estructural en suelo y cuernos Restructurado orden general de los planos Añadidos planos de detalle sobre la fabricación de los suelos. Añadidas imagenes del proceso de fabricación de los suelos. En la concha delantera inferior, se elimina la pestaña superior que servía de guia a la concha superior. En la concha delantera superior, la pestaña superior se pone de 15 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se añaden dos tuercas remachadas en el medio arriba y abajo, para reducir el movimiento de la tapa de la carcasa. En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación. Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.						
21/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	Se ha adelantado 7 mm el calado derecho (ovalo) del embellecedor de fibra Tuercas remachables reforzadas con adhesivo estructural en suelo y cuernos Restructurado orden general de los planos Añadidos planos de detalle sobre la fabricación de los suelos. Añadidas imagenes del proceso de fabricación de los suelos. En la concha delantera inferior, se elimina la pestaña superior que servía de guia a la concha superior. En la concha delantera superior, la pestaña superior se pone de 15 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se añaden dos tuercas remachadas en el medio arriba y abajo, para reducir el movimiento de la tapa de la carcasa. En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación. Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.						
21/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	Se ha adelantado 7 mm el calado derecho (ovalo) del embellecedor de fibra Tuercas remachables reforzadas con adhesivo estructural en suelo y cuernos Restructurado orden general de los planos Añadidos planos de detalle sobre la fabricación de los suelos. Añadidas imagenes del proceso de fabricación de los suelos. En la concha delantera inferior, se elimina la pestaña superior que servía de guia a la concha superior. En la concha delantera superior, la pestaña superior se pone de 15 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se añaden dos tuercas remachadas en el medio arriba y abajo, para reducir el movimiento de la tapa de la carcasa. En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación. Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.						
08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	Tuercas remachables reforzadas con adhesivo estructural en suelo y cuernos Restructurado orden general de los planos Añadidos planos de detalle sobre la fabricación de los suelos. Añadidas imagenes del proceso de fabricación de los suelos. En la concha delantera inferior, se elimina la pestaña superior que servía de guia a la concha superior. En la concha delantera superior, la pestaña superior se pone de 15 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se añaden dos tuercas remachadas en el medio arriba y abajo, para reducir el movimiento de la tapa de la carcasa. En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación. Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.						
08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	Tuercas remachables reforzadas con adhesivo estructural en suelo y cuernos Restructurado orden general de los planos Añadidos planos de detalle sobre la fabricación de los suelos. Añadidas imagenes del proceso de fabricación de los suelos. En la concha delantera inferior, se elimina la pestaña superior que servía de guia a la concha superior. En la concha delantera superior, la pestaña superior se pone de 15 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se añaden dos tuercas remachadas en el medio arriba y abajo, para reducir el movimiento de la tapa de la carcasa. En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación. Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.						
08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	Restructurado orden general de los planos Añadidos planos de detalle sobre la fabricación de los suelos. Añadidas imagenes del proceso de fabricación de los suelos. En la concha delantera inferior, se elimina la pestaña superior que servía de guia a la concha superior. En la concha delantera superior, la pestaña superior se pone de 15 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se añaden dos tuercas remachadas en el medio arriba y abajo, para reducir el movimiento de la tapa de la carcasa. En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación. Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.						
08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	Restructurado orden general de los planos Añadidos planos de detalle sobre la fabricación de los suelos. Añadidas imagenes del proceso de fabricación de los suelos. En la concha delantera inferior, se elimina la pestaña superior que servía de guia a la concha superior. En la concha delantera superior, la pestaña superior se pone de 15 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se añaden dos tuercas remachadas en el medio arriba y abajo, para reducir el movimiento de la tapa de la carcasa. En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación. Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.						
08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	Añadidos planos de detalle sobre la fabricación de los suelos. Añadidas imagenes del proceso de fabricación de los suelos. En la concha delantera inferior, se elimina la pestaña superior que servía de guia a la concha superior. En la concha delantera superior, la pestaña superior se pone de 15 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se añaden dos tuercas remachadas en el medio arriba y abajo, para reducir el movimiento de la tapa de la carcasa. En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación. Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.						
08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	Añadidas imagenes del proceso de fabricación de los suelos. En la concha delantera inferior, se elimina la pestaña superior que servía de guia a la concha superior. En la concha delantera superior, la pestaña superior se pone de 15 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se añaden dos tuercas remachadas en el medio arriba y abajo, para reducir el movimiento de la tapa de la carcasa. En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación. Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.						
08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	En la concha delantera inferior, se elimina la pestaña superior que servía de guia a la concha superior. En la concha delantera superior, la pestaña superior se pone de 15 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se añaden dos tuercas remachadas en el medio arriba y abajo, para reducir el movimiento de la tapa de la carcasa. En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación. Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.						
08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	En la concha delantera superior, la pestaña superior se pone de 15 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se añaden dos tuercas remachadas en el medio arriba y abajo, para reducir el movimiento de la tapa de la carcasa. En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación. Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.						
08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	En la carcasa trasera, las pestañas donde apoya la tapa, se amplian a longitud 30 mm en vez de 20 mm. En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se añaden dos tuercas remachadas en el medio arriba y abajo, para reducir el movimiento de la tapa de la carcasa. En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación. Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.						
08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	En la carcasa trasera, en las pestañas donde apoya la tapa, se añaden dos tuercas remachadas en el medio arriba y abajo, para reducir el movimiento de la tapa de la carcasa. En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación. Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.						
08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	abajo, para reducir el movimiento de la tapa de la carcasa. En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación. Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.						
08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	En la tapa de la carcasa trasera nuevos taladros centrales arriba y abajo para su fijación. Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.	ıs					
08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	Taladros de unión del salpicadero al suelo convertidos en calados. Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.	IS					
08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	Notas sobre las chapas enfibradas: Enfibrar parte frontal de la chapa de la columna de dirección y relleno de huecos entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.	ns .					
08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014	entre chapas y salpicadero con silicona estructural. Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.	<i></i>					
08/01/2014 08/01/2014	Añadido refuerzo lateral del salpicadero con espuma de poliuretano. Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.						
08/01/2014 08/01/2014	Añadidas imagenes reales del embellecedor de las manetas.	i i					
08/01/2014		_					
	Los calados para de los embellecedores de las manetas a partir de anora seran circulares.						
		_					
08/01/2014	Añadidas cotas en embellecedores de manetas.						
08/01/2014	Añadidos planos de embalaje para el transporte de la fibra.	_					
10/12/2012	December to a de las madales actualisadas III-ia 21/27	_					
19/12/2013	Recortes tapa de los pedales actualizados. Hoja 21/37						
19/12/2013	Detalle cota de control para enfibrar la chapa ID Ref: 1207. Hoja 23/37						
19/12/2013	Se ha desplazado el agujero lateral para pasar los enchufes de la TV 12.5 mm hacía atrás. Hoja 10/37						
11/12/2013	Plano de dimensiones generales del ensamblaie con vistas ocultas						
, .2,2010	Tiano de annonciolos generales del ensamblaje com vistas ocultas						
02/12/2013	Taladros en los cuernos laterales para la fijación de los altavoces de 3mm						
22/11/2013	Incluido registro de modificaciones						
22/11/2013	Nota sobre colocación de la chapa enfibrada superior del salpicadero (soporte de los brazos laterales)						
22/11/2013	Añadir un agujero circular de diametro 50mm al lado de los calados laterales del salpicadero						
	Modificaciones en la tapa de los pedales (BRZ-CON-04-TPED002 ID Ref:1166)						
22/11/2012	- Recortar pestaña trasera.						
22/11/2013	- Convertir agujeros superiores en calados.	DRAWN				SIMIIMAK	
	-Realizar un calado en el fondo inferior a la derecha		02/04/2014			O II VI O IVI / II V	
		AUHAH PAHO		Fibra	Pros	auto VMA	
19/11/2013	Cambio en los agujeros del salpicadero para los paneles laterales	CHECKED		ן יוטומ.	1103	auto VU4	
			02/04/2014				
14/11/2013		AITIOITO GALCIA		DWG NO:	RD7	7_CON 04	-FIR22
14/11/2013				DWG NO.	טתע	L-0011-04-	ר אטו וי
	Se dilatan todos los agujeros pasantes a diametro 10mm	APPROVED	I	RFV 21	CITE	Λ Ω	SHEET 1 OF 4
((((22/11/2013 22/11/2013 22/11/2013 22/11/2013 19/11/2013	Colisos de 1 cm en el tunel de freno y palanca. Hoja 22/37 19/12/2013 Recorte en la parte inferior izquierda de la tapa y carcasa trasera. Hoja 16-17/37 19/12/2013 Pestaña superior de 20 mm en la carcasa delantera superior. Hoja 15/37 19/12/2013 Se ha desplazado el agujero lateral para pasar los enchufes de la TV 12.5 mm hacia atrás. Hoja 10/37 11/12/2013 Plano de dimensiones generales del ensamblaje con vistas ocultas 02/11/2013 Taladros en los cuernos laterales para la fijación de los altavoces de 3mm 02/12/2013 Repasadas algunas anotaciones que ya no eran necesarias 1ncluido registro de modificaciones 22/11/2013 Nota sobre colocación de la chapa enfibrada superior del salpicadero (soporte de los brazos laterales) 22/11/2013 Añadir un agujero circular de diametro 50mm al lado de los calados laterales del salpicadero Modificaciones en la tapa de los pedales (BRZ-CON-04-TPED002 ID Ref:1166) - Recortar pestaña trasera Convertir agujeros superiores en caladosRealizar un calado en el fondo inferior a la derecha 19/11/2013 Cambio en los agujeros del salpicadero para los paneles laterales Se eliminan las tuercas enfibradas de los cuernos para los altavoces	19/12/2013 Colisos de 1 cm en el tunel de freno y palanca. Hoja 22/37 19/12/2013 Recorte en la parte inferior izquierda de la tapa y carcasa trasera. Hoja 16-17/37 19/12/2013 Pestaña superior de 20 mm en la carcasa delantera superior. Hoja 15/37 19/12/2013 Se ha desplazado el agujero lateral para pasar los enchufes de la TV 12.5 mm hacia atrás. Hoja 10/37 11/12/2013 Plano de dimensiones generales del ensamblaje con vistas ocultas 02/12/2013 Taladros en los cuernos laterales para la fijación de los altavoces de 3mm 02/12/2013 Repasadas algunas anotaciones que ya no eran necesarias 22/11/2013 Incluido registro de modificaciones 22/11/2013 Nota sobre colocación de la chapa enfibrada superior del salpicadero (soporte de los brazos laterales) 22/11/2013 Añadir un agujero circular de diametro 50mm al lado de los calados laterales del salpicadero Modificaciones en la tapa de los pedales (BRZ-CON-04-TPED002 ID Ref:1166) - Recortar pestaña trasera. - Convertir agujeros superiores en calados Realizar un calado en el fondo inferior a la derecha DRAWN - Realizar un calado en el fondo inferior a la derecha 19/11/2013 Cambio en los agujeros del salpicadero para los paneles laterales CHECKED Antonio Garcia Approvero	19/12/2013 Colisos de 1 cm en el tunel de freno y palanca. Hoja 22/37 19/12/2013 Recorte en la parte inferior izquierda de la tapa y carcasa trasera. Hoja 16-17/37 19/12/2013 Pestaña superior de 20 mm en la carcasa delantera superior. Hoja 15/37 19/12/2013 Se ha desplazado el agujero lateral para pasar los enchufes de la TV 12.5 mm hacia atrás. Hoja 10/37 11/12/2013 Plano de dimensiones generales del ensamblaje con vistas ocultas 11/12/2013 Plano de dimensiones generales del ensamblaje con vistas ocultas 11/12/2013 Taladros en los cuernos laterales para la fijación de los altavoces de 3mm 102/12/2013 Repasadas algunas anotaciones que ya no eran necesarias 12/11/2013 Incluido registro de modificaciones 12/11/2013 Nota sobre colocación de la chapa enfibrada superior del salpicadero (soporte de los brazos laterales) 12/11/2013 Añadir un agujero circular de diametro 50mm al lado de los calados laterales del salpicadero 12/11/2013 Modificaciones en la tapa de los pedales (BRZ-CON-04-TPED002 ID Ref:1166) 1- Recortar pestaña trasera. 1- Convertir agujeros superiores en calados. 1- Reacizar un calado en el fondo inferior a la derecha 19/11/2013 Cambio en los agujeros del salpicadero para los paneles laterales 19/11/2013 Se eliminan las tuercas enfibradas de los cuernos para los altavoces 14/11/2013 Se eliminan los taladros avellanados para fijación al suelo	19/12/2013	19/12/2013 Colisos de 1 cm en el tunel de freno y palanca. Hoja 22/37 19/12/2013 Recorte en la parte inferior izquierda de la tapa y carcasa trasera. Hoja 16-17/37 19/12/2013 Pestaña superior de 20 mm en la carcasa delantera superior. Hoja 15/37 19/12/2013 Se ha desplazado el agujero lateral para pasar los enchufes de la TV 12.5 mm hacia atrás. Hoja 10/37 11/12/2013 Plano de dimensiones generales del ensamblaje con vistas ocultas 02/12/2013 Plano de dimensiones generales del ensamblaje con vistas ocultas 02/12/2013 Taladros en los cuernos laterales para la fijación de los altavoces de 3mm 02/12/2013 Repasadas algunas anotaciones que ya no eran necesarias 22/11/2013 Nota sobre colocación de la chapa enfibrada superior del salpicadero (soporte de los brazos laterales) 22/11/2013 Anadir un agujero circular de diametro 50mm al lado de los calados laterales del salpicadero Modificaciones en la tapa de los pedales (BRZ-CON-04-TPED002 ID Ref:1166) - Recortar pestaña trasera Convertir agujeros superiores en calados Realizar un calado en el fondo inferior a la derecha 19/11/2013 Cambio en los agujeros del salpicadero para los paneles laterales 14/11/2013 Se eliminan las tuercas enfibradas de los cuernos para los altavoces 14/11/2013 Se eliminan los taladros avellanados para fijacion al suelo APPROVED Posicionario de la chapa velación de la chapa vela	19/12/2013 Colisos de 1 cm en el tunel de freno y palanca. Hoja 22/37 19/12/2013 Recorte en la parte inferior izquierda de la tapa y carcasa trasera. Hoja 16-17/37 19/12/2013 Pestaña superior de 20 mm en la carcasa delantera superior. Hoja 15/37 19/12/2013 Se ha desplazado el agujero lateral para pasar los enchufes de la TV 12.5 mm hacia atrás. Hoja 10/37 11/12/2013 Plano de dimensiones generales del ensamblaje con vistas ocultas 02/12/2013 Taladros en los cuernos laterales para la fijación de los altavoces de 3mm 02/12/2013 Repasadas algunas anotaciones que ya no eran necesarias 22/11/2013 Incluido registro de modificaciones 22/11/2013 Nota sobre colocación de la chapa enfibrada superior del salpicadero (soporte de los brazos laterales) 22/11/2013 Anadir un agujero circular de diametro Somm al lado de los calados laterales del salpicadero Modificaciones en la tapa de los pedales (BRZ-CON-04-TPED002 ID Ref:1166) - Recortar pestaña trasera Convertir agujeros superiores en calados Recalizar un calado en el fondo inferior a la derecha 19/11/2013 Cambio en los agujeros del salpicadero para los paneles laterales CHECKED Antonio García 4/11/2013 Se eliminan los tuercas enfibradas de los cuernos para los altavoces Antonio García Approved DWG NO: BRZ-CON-04-14/11/2013 Approved



















DIMENSIONES SUELO DELANTERO Acotación de los taladros Acotación de los taladros de BRZ-CON-V004-SUEDEL004 ID Ref: 1154 para fijación de estructura tubular y regleta de enchufes y tapa de los pedales salpicadero al suelo, y del panel de conexiones BRZ-CON-04-SUEDEL004 538.00 SCALE 1:6 465.00 73.00 558.00 427.50 **⊢** 130.50 **→** Tuerca M6 Tuerca M6 Ø10.00 Tuerca M6 Tuerca M6 Ø10.00 -Tuerca M6 488.50 0 581.50 Ø10.00 581.50 0 299.50 NOTA: Todas las tuercas indicadas serán remachables y reforzadas con adhesivo estructural Pintura naranja RAL 2003 DRAWN 615.86 SIMUMAK 02/04/2014 Adrian Parro Fibra. ProSauto V04 CHECKED 02/04/2014 Antonio García BRZ-CON-04-FIB23 DWG NO: **APPROVED** REV 21 SIZE SHEET 8 OF 44



















































































Anotación sobre los calados del EMBELLECEDOR SUPERIOR


BRZ-CON-V004-EMBS001 ID Ref: 1167


DIBUJO ILUSTRATIVO (NO ES EXACTAMENTE COMO EN LA REALIDAD) pero las cotas indicadas coinciden.


Lado izquierdo

BRZ-CON-V004-EMBS001 SCALE 2/3

Lado derecho







Dar salida y repasar hasta dar forma de óvalo según plano.







NOTA: El embellecedor superior debe tener una longitud en profundidad de manera que no quede espacio entre el display y el embellecedor

DRAWN	02/04/2014	SIMUMAK						
Adrian Parro		Fibra P	roSa	uto V04				
CHECKED		I ibia. i	1000	ato voi				
Antonio García	02/04/2014	DWG NO:	BRZ-CON-04-FIB23					
APPROVED		DIVE COIN OF TIDES						
		REV 21	SIZE	A3	SHEET 38 OF 44			

