Matriz de riesgos en la fase de diseño proyecto de seguridad basado en huellas dactilares

RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	CAUSA	TIPO DE AMENAZA	PLAN DE MITIGACION
Subestimación de tiempos de diseño	Alta	Medio	Alto	Mala planificación o complejidad	Operacional?	Crear un cronograma realista de
				subestimada		contingencia para tareas críticas.
Diseño incompleto o erróneo	Media	Alto	I Alto	Falta de experiencia del equipo o	Iecnicai:	Revisar el diseño, realizar pruebas previas y
				insuficiente documentación		asegurar la participación de todo el equipo.
Falta de alineación con los requisitos	Alta	Alto	Critico	Requisitos mal documentados.	Operacional [®]	Realizar revisiones y obtener aprobación de
						los interesados antes de finalizar el diseño.