INFORME N°002-13 SUP.ESVICSAC

Al

Sr. Ernesto CARRERA VARGAS

Coordinador de Seguridad-SUNAT

Del

-

Sr. Mario CHALA MENA

Supervisor de Seguridad-ESVICSAC

Asunto :

Vidrio rajado en ventanal del piso 13

Fecha

Miraflores, 25 de Enero de 2013

Tengo a bien dirigirme a Ud., para informarle lo siquiente:

- 1. El día de hoy a las 10.20 hrs aproximadamente, se recibe la información de que en el piso 13 del edificio de la IRL, habían detectado un vidrio rajado en el ventanal que separa las oficinas con la terraza que da a la Av. Benavides.
- 2. Inmediatamente se procedió a verificar la información y de acuerdo a las indagaciones realizadas para determinar la forma y circunstancias en que ocurrió el hecho, nadie tiene conocimiento de lo sucedido.
- 3. Dada la situación, se presume que la rajadura se habría producido por impacto de algún objeto contundente efectuado por la parte externa, ya que por la parte interna, no se observan signos de astillamiento por impacto, hecho que se habría producido fortuitamente no presidiándose la fecha.

Es cuanto tengo que informar a Ud., para los fines consiguientes.

Mario Chala Mena Supervisor ESVICSAC

97 2013