

4刃 · 平底铣刀 4-Flute · Square

平面 Planing

侧切 Side Cutting

铣削 Slotting

粗加工 Roughing

半精加工 Semi Finishing

精加工 Finishing

切削条件 Cutting Conditions

外径公差 Tolerance

$1 \leq D \leq 3$: 0 ~ 0.01
 $4 \leq D \leq 12$: 0 ~ 0.015

h5


0 ~ 0.005

(mm)

- ★ 在高硬度领域 (48~65HRC) 的长时间加工中也可实现稳定的长寿命。
- ★ 改进了刀刃形状，改善了倾斜量和加工精度。
- ★ Realized stably long tool life against high hardened steels (48 ~ 65HRC).
- ★ Improved milling deflection and accuracy by advanced flute design.







产品代码 Code No.	规格型号 Spec Typ.	外径(D) Dia.	刃长(l) Length of Cut	颈角(r) Neck Taper Angle	柄径(d) Shank Dia.	全长(L) Overall Length	形状 Type	定价 Retail Price
FX6ME0104	1x3L	1	3	12°	4	50	A	
FX6ME0104L	1x4L	1	4	12°	4	50	A	
FX6ME0154	1.5x4.5L	1.5	4.5	12°	4	50	A	
FX6ME0204	2x6L	2	6	12°	4	50	A	
FX6ME02504	2.5x7L	2.5	7	12°	4	50	A	
FX6ME0304	3x8L	3	8	12°	4	50	A	
FX6MIE0304	3x8L	3	8	12°	4	75	A	
FX6ME0304D3	3x8L	3	8	-	3	50	B	
FX6ME0304D6	3x8L	3	8	12°	6	50	A	
FX6ME0404	4x11	4	11	-	4	50	B	
FX6MIE0404	4x11L	4	11	-	4	75	B	
FX6MJE0404	4x11L	4	11	-	4	100	B	
FX6ME040D6	4x11L	4	11	12°	6	50	A	
FX6MIE040D6	4x11L	4	11	12°	6	75	A	
FX6MJE040D6	4x11L	4	11	12°	6	100	A	
FX6ME0504	5x13L	5	13	12°	6	50	A	
FX6MIE0504	5x13L	5	13	12°	6	75	A	
FX6MJE0504	5x13L	5	13	12°	6	100	A	
FX6ME0604	6x16L	6	16	-	6	50	B	
FX6ME0604L	6x16L	6	16	-	6	60	B	
FX6MIE0604	6x16L	6	16	-	6	75	B	
FX6MJE0604	6x16L	6	16	-	6	100	B	
FX6ME0804	8x20L	8	20	-	8	60	B	
FX6MIE0804	8x20L	8	20	-	8	75	B	
FX6MJE0804	8x20L	8	20	-	8	100	B	
FX6ME1004	10x25L	10	25	-	10	75	B	
FX6MJE1004	10x25L	10	25	-	10	100	B	
FX6MXE1004	10x25L	10	25	-	10	150	B	
FX6ME1204	12x30L	12	30	-	12	75	B	
FX6MJE1204	12x30L	12	30	-	12	100	B	
FX6MXE1204	12x30L	12	30	-	12	150	B	

高硬度材料加工用。超群的切削排出性能，可实现高效率加工。
For machining of high-hardness materials. Excellent chip removal performance enables high efficiency.



切削参数参考表

Recommended Milling Conditions

加工材料 Work Material	高速钢 High Speed Tool Steels SKH(~65HRC)				淬火钢 Hardened Steels SKD11(~62HRC)				淬火钢 Hardened Steels HPM-38・STAVAX・SKD61 (~55HRC)			
外径 Dia.	侧面 Side Milling		沟槽 Slotting		侧面 Side Milling		沟槽 Slotting		侧面 Side Milling		沟槽 Slotting	
	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed
	min-1	mm/min	min-1	mm/min	min-1	mm/min	min-1	mm/min	min-1	mm/min	min-1	mm/min
1	20,000	240	16,000	120	25,000	500	20,000	300	30,000	800	24,000	400
1.5	14,000	330	10,000	160	16,000	560	12,000	380	20,000	860	16,000	460
2	10,000	480	8,000	240	12,000	630	10,000	420	15,000	920	12,000	500
2.5	9,000	500	7,000	260	1,000	650	8,000	460	12,000	950	10,000	550
3	7,000	560	6,000	280	8,000	700	7,500	500	10,000	1,000	8,000	580
4	6,000	600	5,000	300	7,000	800	6,000	540	8,500	1,200	7,500	620
5	5,300	800	4,800	350	6,200	1,200	5,600	600	7,600	1,600	6,800	900
6	4,600	800	4,200	350	5,300	1,200	4,800	600	6,400	1,800	5,800	950
8	3,400	1,000	3,000	400	4,000	1,400	3,600	700	4,800	2,000	4,300	1,000
10	2,600	1,000	2,300	500	3,200	1,600	2,800	800	3,800	2,000	3,400	1,000
12	2,200	1,000	2,000	500	2,600	1,600	2,300	800	3,200	2,000	2,800	1,000
切深量 Depth of Cut	侧面 Side Milling 		沟槽 Slotting 		侧面 Side Milling 		沟槽 Slotting 		侧面 Side Milling 		沟槽 Slotting 	
(D:刃 径Dia.)												
备注 Notes	※ 请使用刚性良好、精度高的机床和夹具。 ※ 加工参数会因切深量和机床刚性的状况而有所不同。请每次调整后再使用。 ※ 请以相同的比率调整主轴转速和进给速度。 ※ 建议使用吹气或油雾冷却方式。 ※ Use A Rigid And Precise Machine And Chuck Holder. ※ Adjust milling conditions according to the volume of Depth of Cut and rigidity of the machine. ※ Adjust both spindle speed and feed at the same rate. ※ Use oilmist coolant or air blow.											