


Grupo · levas

Lo único que se fabrica para cada pedido: la frase del cliente en tres levas

SITUACIÓN EN LA MÁQUINA



DESPIECE (el grupo entero, explosionado)

Las levas no tienen marca ni ficha: son de cada pedido, la frase del cliente. Se cortan de plantillas.pdf (o de los DXF L-001 a L-003) y se enhebran en el cartucho. Esta hoja lleva lo que es igual en todos los pedidos.

SECUENCIA DE MONTAJE

En el dossier, paso 10 de la secuencia.

Marca	Comercial y tornillería	Cant.	Para
C-LEV-01	POM-C negro, plancha 5 mm	1	plancha pom

Grupo: levas

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claud.automatas
Grupo: levas · commit e96e892


Plano G-LEV
Cotas en mm · sistema europeo

Escala varias, sin escala
Hoja 1/2



Despiece explosionado · levas

Cada pieza sale por el eje en que se monta; la línea de trazo y punto la devuelve a su sitio. El número es su marca en la hoja 1.



LEYENDA

N.º	Qué es	Cant.
-----	--------	-------



Despiece: levas

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claud.automatas
Grupo: levas · commit e96e892

Plano G-LEV
Cotas en mm · sistema europeo

Escala varias, sin escala
Hoja 2/2