



Grupo · entre_puntos

Lo que sujeta, arrastra y pone en fase el cartucho

SITUACIÓN EN LA MÁQUINA



DESPIECE (el grupo entero, explosionado)



Marca	Pieza	Cant.	Material	Proceso	Plano
1	munon	1	barra W10 h6 rectificada	corte + fresado de la U	P-ENT-01
2	garra	1	latón, barra de Ø16	torneado + fresado de la lengüeta y las ranuras	P-ENT-02
3	eje_motriz	1	barra W10 h6 rectificada	corte + taladro transversal Ø2	P-ENT-03

Marca	Comercial y tornillería	Cant.	Para
C-ENT-01	eje de precisión Ø10 h6, CF53	1	arbol de levas
C-ENT-02	muelle de compresión, cuerda de piano 0,8 × Ø ...	1	muelle garra
T-ENT-01	DIN 6799 para eje Ø10	2	bajo el muñón y sobre el muelle de la garra
T-ENT-02	DIN 7 Ø2 × 16	1	pasador de la garra

SECUENCIA DE MONTAJE

- munon (marca 1)**
En el rodamiento del plato 1, con un anillo de retención por debajo. Asoma 5 sobre el plato: 1 de holgura y los 4 de la U.
- garra (marca 2)**
En el eje motriz, con el pasador transversal en sus dos ranuras. Abajo, la lengüeta en la ranura del eje del cartucho; arriba, el muelle.
- eje_motriz (marca 3)**
En los rodamientos de los platos 2 y 3. En la bahía, la rueda con su casquillo y su prisionero. Abajo, el pasador de la garra, y sobre la garra el muelle contra un anillo de retención.

Grupo: entre_puntos

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf



Escribiente · claudie.automatas
Grupo: entre_puntos · commit ce8066b

Plano G-ENT
Cotas en mm · sistema europeo

Escala varias, sin escala
Hoja 1/4



ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



1 · munon

eje Ø10 h6 con una horquilla en U arriba

Dato				
Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo			
Material	barra W10 h6 rectificada			
Proceso	corte + fresado de la U			
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.munon_largo			
Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor	
1	#cota.eje_diametro	Ø	10	h6
2	#cota.munon_largo	largo (se teclea)	16	
3	#cota.munon_horquilla_ancho	boca de la U (se teclea)	5,1	H9
4	#cota.munon_horquilla_alto	fondo de la U (se teclea)	4	

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.munon_largo.

Por qué es así

La punta de abajo del cartucho. La U solo mira hacia la salida en fase cero, así que el cartucho solo entra y sale con la manivela en su marca.

Montaje

En el rodamiento del plato 1, con un anillo de retención por debajo. Asoma 5 sobre el plato: 1 de holgura y los 4 de la U.

Pieza 1: munon

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf



Escribiente · claude.automatas
Grupo: entre_puntos · commit ce8066b

Plano P-ENT-01
Cotas en mm · sistema europeo


Escala 2:1
Hoja 2/4

ALZADO


SECCIÓN A-A, POR EL DATUM



PLANTA



ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



2 · garra

manguito con una lengüeta descentrada y dos ranuras verticales

Dato			
Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo		
Material	latón, barra de Ø16		
Proceso	torneado + fresado de la lengüeta y las ranuras		
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.garra_alto		

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.garra_diametro	Ø exterior	14
2	#cota.eje_diametro	Ø interior	10 F7, corre
3	#cota.garra_alto	alto (se teclea)	8
4	#cota.garra_ranura_ancho	lengüeta, 0,1 menos (se teclea)	3
5	#cota.garra_ranura_desplazamiento	fuera del centro (se teclea)	1,5
6	#cota.garra_carrera	carrera (se teclea)	5

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	10	eje_diametro	0	datum

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.garra_alto.

Por qué es así

Pasa el par al cartucho y le pone la fase: la lengüeta solo entra en la ranura en fase cero. Corre por el eje para soltarlo, y su muelle aprieta la pila contra el muñón.

Montaje

En el eje motriz, con el pasador transversal en sus dos ranuras. Abajo, la lengüeta en la ranura del eje del cartucho; arriba, el muelle.

Pieza 2: garra


No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claud.automatas
Grupo: entre_puntos · commit ce8066b

Plano P-ENT-02
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 2:1
Hoja 3/4


ALZADO



SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA



ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



3 · eje_motriz

eje Ø10 h6 con el taladro transversal del pasador abajo

Dato			
Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo		
Material	barra W10 h6 rectificada		
Proceso	corte + taladro transversal Ø2		
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.eje_motriz_largo		

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.eje_diametro	Ø	10 h6
2	#cota.eje_motriz_largo	largo (se teclea)	61
3	#cota.garra_pasador_diametro	taladro del pasador (se teclea)	2

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.eje_motriz_largo.

Por qué es así

Lo que queda del árbol en la plataforma: lleva la rueda y la garra, entre los rodamientos de los platos 2 y 3.

Montaje

En los rodamientos de los platos 2 y 3. En la bahía, la rueda con su casquillo y su prisionero. Abajo, el pasador de la garra, y sobre la garra el muelle contra un anillo de retención.

Pieza 3: eje_motriz

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claud.e.automatas
Grupo: entre_puntos · commit ce8066b

Plano P-ENT-03
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:1
Hoja 4/4