Cliente:
VENTA AL PUBLICO

PEDIDO:
CW1396
Fecha captura:
31/07/2024 12:17 PM

Cant.	Clave	Descripcion	P.U.	Importe
1	04-[illegible]S638-KB	BALATA TAMBOR TSURU III 92-18	$140.11	$140.11
1	04-[illegible]0210VW00G-KB	BALERO MAZA DELANTERA URVAN 01	$350.28	$350.28
1	04-1103905-KB	BOBINA GM CHEVY 1.4L 1.6L 94-0	$560.44	$560.44
2	04-1J0407181R-KB	BUJE HORQUILLA VENTO A2 A3 A4	$57.43	$114.88
1	04-34413VW701-KB	CABLE SELECTOR VELOCIDADES URV	$700.55	$700.55
1	40-DS70	CAMBIO LUZ FORD DS-5 TAIWAN	$44.34	$44.34
1	04-3050245P00-KB	COLLARIN NS URVAN 2.4 2.5 D21	$126.11	$126.11
1	04-1H0121407A-KB	DEPOSITO ANTICONGELANTE GOLF J	$175.15	$175.15
2	04-1520831U01-KB	FILTRO ACEITE GP149 PH7317 NS	$30.83	$61.67
1	04-25181616-KB	FILTRO ACEITE AVEO 1.5L BEAT 1	$29.42	$29.42
1	905-28113-0X000		$51.23	$51.23
1	04-FGI136-KB	FILTRO GAS POINTER LUPO 05-07	$39.22	$39.22
2	746-FG037	FILTRO GAS TSURU III SENTRA	$44.04	$88.07
1	40-FC10	FUSIBLE CLAVIJA 10 AMP ROJO	$42.92	$42.92
1	769-46210-X08G1	MANGUERA FRENO TRAS IZQ DER NS	$62.45	$62.45
1	40-WBUN14	PLUMA LIMPIADOR SILICON TIPO B	$39.08	$39.08
2	40-WBUN16	PLUMA LIMPIADOR SILICON TIPO B	$39.08	$78.14
1	40-WBUN21	PLUMA LIMPIADOR SILICON TIPO B	$45.79	$45.79
1	40-038145255A	POLEA LOCA TENSOR JETTA A4 01-	$110.49	$110.49
1	04-40160VW000-KB	ROTULA NS URVAN NV350 02-22 IN	$224.17	$224.17
1	758-40160VW000IT	ROTULA URVAN SYD VERDE	$363.11	$363.11
1	40-90437312	SWITCH LUCES GM CHEVY 94-02 CO	$206.57	$206.57
1	04-357121321C-KB	TAPON DEPOSITO ANTICONGELANTE	$30.83	$30.83
2	04-95947829-KB	TORNILLO ESTAB GM SPARK 11-17	$86.87	$173.75
1	946-3X0698151	BALATA DISCO DEL VW POINTER PI	$195.34	$195.34
1	961-31910-2H000	FILTRO GASOLINA CR i10 12-14 1	$88.07	$88.07
2	969-K16PRU11	BUJIA TSURU 16V RC12YC BKR5E11	$120.19	$240.40
1	AA060-1	AJUSTADOR BALATA TAMBOR IZQ NS	$48.04	$48.04
2	CC084-4	CLAVO BALATA 8 TSURU	$35.41	$70.82

Total de partidas: **29**

TOTAL:
$ 4,501.39