Como tenemos 2 posibles soluciones coherentes nos pluteamos que la erroner puede ser la de la aproximación lineal.

Si planteumos la ecuación de la zona lineal como

$$I_{DS} = K(V_{GS} - 2,5V)V_{DS} - \frac{KV_{DS}^2}{2}$$
 y sustituines $V_{GS} = 4-400I_{DS}$
 $V_{DS} = 12-4800I_{DS}$

$$= \int I = k(1,5-400I)(12-4800I) - k(12-4800I)^{2} = 19200I^{2}-120I+0.18-115200I^{2}+576I-0.72$$

$$I = \frac{456 \pm \sqrt{456^2 - 4.96000 \cdot 0.54}}{2.96000} = \frac{456 \pm 24}{192000} = \frac{2.5 \cdot 10^3 \text{ A}}{-2.25 \cdot 10^3 \text{ A}}$$

Para Ins = 2,5.10-3A

Para IDS = 2,25.10 A

En efecto, como sos pechabamos la aproximación lineal es mala y hos ofrece una solución que, considerando el comportamiento veal, es imposible. Esto sucede porque

