

Instruções para Abertura de Solicitação de Serviço para EE OptJob – Versão 1.0 – 13/09/2017

- Para abrir uma solicitação de tráfego em ativos da EE, inserir a matrícula, o Km início e fim colocar 0 (zero), deixar OS em branco pois a mesma não é para a inspeção específica do ativo e descrever o tipo de inspeção que está sendo aberta no campo descrição, ex: Equipe 10A
- Para inserir a geolocalização correta, próximo à falha, clicar ao lado direito de Itens de solicitação na caixinha do “+” toda vez que quiser inserir uma nova solicitação de serviço.

The image displays three screenshots of the OptJob mobile application interface, illustrating the steps to create a service request.

Screenshot 1: Solicitação Form

Solicitação	
Matrícula	30016291
Km início	0,000
Km fim	0,000
OS	
Descrição	Equipe 10A

Below the form, there is a section for 'Itens da solicitação' with a '+' button to add items. The status is 'Nenhum item adicionado'. A 'Salvar' button is at the bottom.

Screenshot 2: Item de solicitação Form

Item de solicitação	
Dados da Anomalia	
Km início	Km fim
Extensão (metros)	
Pátio/Ent. Pátio	
Linha	
Curva/Tangente	
Trilho	
Lado	
OAE	
Cód. Anomalia	
Condição	
Quantidade	


A red box highlights the 'Aguarde, obtendo coordenadas...' message, indicating the app is fetching location data.

Screenshot 3: Item de solicitação Form


Item de solicitação		
Dados da Anomalia		
Km início	10,000	
Km fim	10,010	
Extensão (metros)		10
Pátio/Ent. Pátio	BRISAMAR	
Linha	1	
Curva/Tangente	Curva	
Trilho	Não se Aplica	
Lado	Não se Aplica	
OAE	AMV	
Cód. Anomalia	999 - Outros problemas de I	
Condição	20 - Média	
Quantidade	1	

A red box highlights the 'V' button (top right), which is used to save the request.

- Preencher todos os dados solicitados para abertura da solicitação e no campo observação, colocar o ativo da EE, o tipo da solicitação e a descrição da falha separados por # para posterior correção pela assistente da coordenação. Bater fotos do problema clicando na caixinha da câmera, em baixo, ao lado de “Fotos”.
- Após inserir todas as informações, clicar no “V” em cima, lado direito de “Itens de Solicitação”. Clicar no botão Salvar abaixo das solicitações abertas, toda vez que abrir uma nova solicitação. Caso precise abrir mais solicitações, clicar em cima da matrícula que está abrindo as solicitações e seguir mesmo processo. No final da Inspeção, clicar em Sincronizar Solicitações para atualização do sistema OptJob MF.



- Sempre sincronizar OS, Calendário, Apontamentos e Solicitações no início e final do Turno de trabalho, para garantir a atualização do aparelho e atualização das informações registradas.



Atenção: Após clicar nos botões, tem que aparecer a mensagem:

- Dados de OS/OPER sincronizados com sucesso
- Dados de Calendário sincronizados com sucesso
- Dados de Apontamentos sincronizados com sucesso
- Dados de Solicitação sincronizados com sucesso

Para EE, será necessário a correção de 2 campos no Oracle eAM:

- Número do Ativo
- Tipo de Solicitação de serviço

Para isso, identificar o número da solicitação aberta pela equipe:

Matricula	Data	Km Inicio	Km Fim	Descrição Observação	Mobile	Total	Processadas
30023380	13/09/2017	0	0	Teste 1	TESTE 02 - BRISAMAR EE	1	1
30023380	13/09/2017	0	0	Teste 2	TESTE 02 - BRISAMAR EE	1	1
30016177	13/09/2017	0	0	Teste 3	TESTE 02 - BRISAMAR EE	1	1
30023380	13/09/2017	0	0	Teste 4	TESTE 02 - BRISAMAR EE	1	1
30016291	13/09/2017	0	0	Equipe 10A	TESTE 02 - BRISAMAR EE	1	1

Observação	Latitude	Longitude	Precisão	Log	Número Solicitação	Status
FVA 05 2EAT-2DAT CDV # EE P/VP # LINHA 1 DE VIRGEM ALEGRE OCUPADA	-21.7591289	-43.3685729	4450	Solicitação de Serviço 0573102 criada com sucesso para ativo FBA	0573102	PROCESSADO

Pesquisar no eAM e corrigir os dois campos:

Oracle Gerenciamento de Ativo

Home | Ativos | Solicitações de Serviço | Ordens de Serviço | Lojas | Análise da Falha

Tudo | Criar Solicitação de Serviço

Organização Atual: EAM

Pesquisa Simples

Observe que a pesquisa não é sensível a letras maiúsculas e minúsculas

Número da Solicitação: 3573102

Status: [dropdown]

Tipo de Ativo: [dropdown]

Departamento Atribuído: [text]

Ir | Limpar

Criar Solicitação de Serviço | Exportar Solicitações de Serviço

Detalhes	Número	Descrição	Tipo de Ativo	Grupo de Ativos	Número do Ativo	Status	Data da Solicitação	Originador	Atualizar
Mostrar	3573102	FVA 05 2EAT-2DAT CDV # EE P/ V...	Capital	PATIO	FBA	ABERTA	14-09-2017 16:59:08	30014245	[pencil icon]

Home | Ativos | Solicitações de Serviço | Ordens de Serviço | Lojas | Análise da Falha | Home | Efetuar Logout | Preferências

Copyright (c) 2006, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Gerenciamento de Ativo

Home | Ativos | Solicitações de Serviço | Ordens de Serviço | Lojas | Análise da Falha

Tudo | Criar Solicitação de Serviço

Organização Atual: EAM

Atualizar Solicitação de Serviço: 3573102

* Indica campo obrigatório

Número do Ativo: FBA

Descrição: BRISAMAR

Grupo de Ativos: PATIO

Detalhes da Solicitação

* Número do Ativo: FBA

* Departamento Atribuído: GEE.RJ.FBA

* Prioridade: MÉDIA

* Data da Solicitação: 14-09-2017 16:59:08

* Tipo de Solicitação de Serviço: RONDA

Descrição da Solicitação

Histórico da Descrição: *** 30014245 (2017-09-13 16:59:10) ***
FVA 05 2EAT-2DAT CDV # EE P/ VP # LINHA 1 DE VIRGEM ALEGRE OCUPADA

Descrição Adicional: [text]

Informações de Criação

Criado por: 30014245

Nr. do Telefone: [text]

Preferência do Contato: [dropdown]

Notificar Usuário: Não

E-mail: [text]

Campo de Datas: 13-09-2017 16:59:09

Informações Descritivas

Valor de Contexto: Dados Adicionais

Após corrigir, clicar em Aplicar:

Oracle Gerenciamento de Ativo

Home | Ativos | Solicitações de Serviço | Ordens de Serviço | Lojas | Análise da Falha

Tudo | Criar Solicitação de Serviço

Solicitações de Serviço: Tudo >

Atualizar Solicitação de Serviço: 3573102

* Indica campo obrigatório

Organização Atual: FAM

Cancels Aplicar

Número do Ativo: FBA
Descrição: BRISAMAR

Grupo de Ativos: PATIO

Detalhes da Solicitação

* Número do Ativo: FVA 05 2EAT-2DAT CDV
* Departamento Atribuído: GEE.RJ.FBP
* Prioridade: MÉDIA
* Data da Solicitação: 14-09-2017 16:59:08
* Tipo de Solicitação de Serviço: EE P/ VP
* Solicitado para: 30014245

Descrição da Solicitação

Histórico da Descrição: *** 30014245 (2017-09-13 16:59:10) ***
FVA 05 2EAT-2DAT CDV # EE P/ VP # LINHA 1 DE VIRGEM ALEGRE OCUPADA

Descrição Adicional:

Informações de Criação

Criado por: 30014245
Nr. do Telefone:
Preferência do Contato:
Notificar Usuário: Não
E-mail:
Campo de Datas: 13-09-2017 16:59:09

Informações Descritivas

Valor de Contexto: Dados Adicionais

Sistema corrigido:

Oracle Gerenciamento de Ativo

Home | Ativos | Solicitações de Serviço | Ordens de Serviço | Lojas | Análise da Falha

Tudo | Criar Solicitação de Serviço

Solicitações de Serviço: Tudo >

Exibir Solicitação de Serviço: 3573102

Organização Atual: FAM

Criar Atualizar

Número do Ativo: FVA 05 2EAT-2DAT CDV
Descrição: Circuito de via 2EAT - 2DAT

Grupo de Ativos: CDV ELETRONICO CODIFICADO

Detalhes da Solicitação

Número do Ativo: FVA 05 2EAT-2DAT CDV
Número da Solicitação: 3573102
Prioridade: MÉDIA
Data da Solicitação: 14-09-2017 16:59:08
Departamento Atribuído: GEE.RJ.FBP
Tipo de Solicitação de Serviço: EE P/ VP
Solicitado para: 30014245

Descrição da Solicitação

Histórico da Descrição: *** 30014245 (2017-09-13 16:59:10) ***
FVA 05 2EAT-2DAT CDV # EE P/ VP # LINHA 1 DE VIRGEM ALEGRE OCUPADA
*** 30014245 (2017-09-13 17:21:08) ***
Grupo de Ativos : PATIO -> CDV ELETRONICO CODIFICADO
Nr. do Ativo : PAT0000142 -> DTT020500371
Tipo de Solicitação de Serviço : RONDIA -> EE P/ VP
Departamento : GEE.RJ.FBA -> GEE.RJ.FBP

Informações de Criação

Criado por: 30014245
Nr. do Telefone:
Preferência do Contato:
Notificar Usuário: Não
E-mail:
Campo de Datas: 13-09-2017 16:59:09

Informações Descritivas

Valor de Contexto: Dados Adicionais
Num. Insp.: