Informe técnico del diseño del sistema de control

Versión 2


Elaboró: Oscar Quiroz

Actividades:


- Diseño conceptual del sistema de control.
- Elección de actuadores y sensores.
- Diseño de circuito electrónico, esquemático y layout.
- Rutina de control, software en escritorio y firmware en máquina.

Diseño conceptual del sistema de control.

Se requiere controlar la posición de un sistema gimbal con precisión mediante el uso de motores paso-paso, uno por cada eje de rotación. Cada motor tendrá su propio driver que es alimentado a 24VDC y recibe señales de control de la tarjeta principal. La tarjeta a su vez tiene comunicación bidireccional al computador por medio de USB2.0. El sistema debe tener dos sensores finales de carrera para establecer con seguridad los límites de rotación. El esquema general es el siguiente:



Los drivers poseen 2 borneras de alimentación con capacidad de 9 - 42VDC y 4 borneras para conexión al motor, un par por cada bobina. Hay 3 señales de control PNP (se activan en nivel bajo de voltaje) que proporcionan sentido de giro, habilitación y pulso (un paso por cada pulso).



Se puede configurar el micro paso y salida corriente con el interruptor DIP 6. Hay 7 tipos de micro pasos (1, 2 / A, 2 / B, 4, 8, 16, 32) y 8 tipos de control de corriente (0.5A, 1A, 1.5A, 2A, 2.5 A, 2.8A, 3.0A, 3.5A) en total.

Nota: Estas configuraciones serán establecidas en pruebas, cualquier cambio deberá ser configurado también en el software de control.

La tarjeta de control debe estar entonces en capacidad de controlar 3 señales por cada driver, para un total de 6, adicionalmente la lectura de los dos finales de carrera y comunicación USB2.0

Elección de actuadores y sensores.

Para el calculo de los motores se usó como referencia "Manual: Sistema de motores paso a paso SureStep. Automationdirecto.com – Apéndice A"

Calculo motor cenit

Resolución de la carga

$$\theta_{paso} = \left(\frac{d_{carga}/i}{L_{\theta}}\right) = \left(\frac{360^{\circ}/80}{0.05}\right) = 90 \, pasos/rev$$

Donde:

 θ_{paso} resolución mínima requerida

 d_{carga} es el desplazamiento de la carga por cada rotación del actuador

i es la razón de reducción del reductor de velocidad (GearBox)

 L_{θ} es la resolución deseada

Determinación perfil de movimiento

$$P_{total} = \frac{D_{total} * i}{\left(d_{carga}\right)} \theta_{paso} = \frac{90^{\circ} * 80}{360^{\circ}} 90 = 1800 \ pulsos$$

Donde:

 P_{total} son los pulsos totales

D_{total} es la distancia total de movimiento

i es la razón de reducción del reductor de velocidad (GearBox)

 d_{carga} es el desplazamiento de la carga por cada rotación del actuador

 $heta_{paso}$ resolución mínima requerida

$$f_{trapez} = P_{total} * \frac{(f_o - t_{acele})}{(t_{total} - t_{acele})} = 3272 \text{ Hz}$$

$$\Delta_{vel} = 3272 \text{Hz} * \frac{60s}{\frac{1min}{90}} = 2181 \text{ RPM}$$

Donde:

 f_{trapez} es la frecuencia máxima del tren de pulsos a ser generado para un movimiento trapezoidal.

 f_o es la frecuencia inicial

tacele es el tiempo de aceleración

 t_{total} es el tiempo de duración del movimiento

 Δ_{vel} es la velocidad del movimiento en RPM

Torque del motor requerido

$$\begin{split} J_{total} &= J_{rel} + \left(\frac{J_{mesa}}{i^2}\right) = 1.4351 \times 10^{-4} + \left(\frac{0.4807 \ Kgm^2}{80^2}\right) = 0.0002186 \ Kgm^2 \\ T_{acel} &= J_{total} \left(\frac{\Delta_{vel}}{\Delta_t}\right) * \frac{2\pi}{60} = 0.332 \ Nm \\ T_{motor} &= T_{acel} + T_{resist} + J_{motor} \left(\frac{\Delta_{vel}}{\Delta_t}\right) * \frac{2\pi}{60} = 1.563 \ Nm \end{split}$$

Donde:

 J_{total} es la inercia total del motor

 J_{rel} es la inercia del reductor

 J_{mesa} es la inercia de la mesa

i es la razón de reducción del reductor de velocidad (GearBox)

 T_{acel} es el torque requerido para acelerar la inercia

 Δ_{vel} es la velocidad del movimiento en RPM

 Δ_t es el tiempo de aceleración

 T_{resist} es el torque resistivo

 T_{motor} es el torque a ser suministrado por el motor

Calculo motor azimut

Resolución de la carga

$$\theta_{paso} = \left(\frac{d_{carga}/i}{L_{\theta}}\right) = \left(\frac{360^{\circ}/80}{0.05}\right) = 90 \, pasos/rev$$

Determinación perfil de movimiento

$$P_{total} = \frac{D_{total} * i}{(d_{caraa})} \theta_{paso} = \frac{360^{\circ} * 80}{360^{\circ}} 90 = 7200 \ pulsos$$

$$f_{trapez} = P_{total} * \frac{(t_o - t_{acele})}{(t_{total} - t_{acele})} = 13090 \text{ Hz}$$

$$13090Hz * \frac{\frac{60s}{1min}}{90} = 8726 RPM$$

Torque del motor requerido


$$\begin{split} J_{total} &= J_{rel} + \left(\frac{J_{mesa}}{i^2}\right) = 1.4351 x 10^{-4} + \left(\frac{0.6784 \ Kgm^2}{80^2}\right) = 0.0002495 \ Kgm^2 \\ T_{acel} &= J_{total} \left(\frac{\Delta_{vel}}{\Delta_t}\right) * \frac{2\pi}{60} = 1.52 \ Nm \\ T_{motor} &= T_{acel} + T_{resist} + J_{motor} \left(\frac{\Delta_{vel}}{\Delta_t}\right) * \frac{2\pi}{60} = 4.95 \ Nm \end{split}$$

Se eligieron finales de carrera con barra flexible y sujeción atornillada con protección IP65, tienen un contacto normalmente abierto y uno normalmente cerrado, ambas configuraciones podrían usarse una vez se definan como parámetros en el firmware de control.


Diseño de circuito electrónico, esquemático y layout


Definidos los requisitos de hardware, se puede iniciar con el diseño esquemático de la tarjeta de control. La tarjeta tendrá internamente un sistema regulación de voltaje, entradas y salidas optoacopladas, interfaz de comunicación y microcontrolador:


SISTEMAS EMBEBIDOS TARJETA DE CONTROL




Los planos eléctricos de cada subsistema son los siguientes:











Para el diseño del layout se tienen encuentra los requisitos estándar de diseño:

- Ubicar los conectores en un solo lado de la tarjeta para impedir el acoplamiento de altas frencuencias en los cables externos.
- Ubicar perforación de agujeros en los 4 extremos que permitan la sujeción de la PCB en otra superficie.
- Ubicar todos los componentes en un solo lado de la tarjeta para facilitar su ensamblaje.
- Usar un plano de retorno para todos los componentes.
- Usar pistas anchas para la distribución de líneas de energía
- Usar pistas anchas para las señales provenientes de conectores para disminuir impedancia.
- Usar labels que permitan identificar las señales en conectores





Rutina de control, software en escritorio y firmware en máquina.

El sistema de control es en lazo abierto, no hay realimentación de posición angular, los motores paso-paso se encargan de realizar el giro preciso de acuerdo a su configuración y numero de pasos. La rutina de control consiste en la transmisión por parte del software de escritorio (CGimbal) al firmware en la tarjeta de control (FCC) los comandos de control, cada comando establece parámetros o ejecuta métodos e instrucciones dentro del firmware.

Rutina CGimbal

Start exe Threshold events

IF portOpen

Send command "CONF"

Listen data

Invoke visual components

WHILE

Threshold events Listen data Send commands

Invoke visual components

Rutina FCC

Init setup

Loop

Listen port Read command Method execution Send response

Lista de comandos CGimbal - FCC

CONF	Devolver configuración inicial			
VA035	Setear velocidad azimuth 0.35RPM			
VC050	Setear velocidad cenit 0.5RPM			
AApdu035000	Enviar angulo azimut izquierda equivalente a 35000 pasos			
AApdd070000	Enviar angulo azimut derecha equivalente a 70000 pasos			
PApdu	Dar paso unitario azimut derecha			
PApdd	Dar paso unitario azimut izquierda			
PAcuo	Activar giro continuo azimut derecha			
PAcdo	Activar gro continuo azimut izquierda			
PAcdt	Desactivar giro continuo azimut derecha			
PAcit	Desactivar giro continuo azimut izquierda			
ACpdu035000	Enviar angulo cenit abajo equivalente a 35000 pasos			
ACpdd070000	Enviar angulo cenit arriba equivalente a 70000 pasos			
PCpdu	Dar paso unitario cenit arriba			
PCpdd	Dar paso unitario cenit abajo			
ACcuo	Activar giro continuo arriba derecha			
ACcdo	Activar gro continuo abajo izquierda			
ACcdt	Desactivar giro continuo arriba derecha			
ACcit	Desactivar giro continuo abajo izquierda			
PG00500	Setear paso unitario en 500 pasos			
INIT	Llevar a posición inicial			