
0.013
0.012
0.011
0.010
0.009
0.008
edot: 8.000E-04
temp: 573.0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10


edot: 2.500E-03
temp: 1373.0
0.005
0.004
0.003
0.002
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


edot: 2.500E-03
temp: 973.0
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.0
0.1
0.2
0.3


edot: 1.700E-03
temp: 973.0
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 2.000E-03
temp: 973.0
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 2.000E-03
temp: 1373.0
0.005
0.004
0.003
0.002
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 1.400E-03
temp: 298.0
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 1.700E-03
temp: 298.0
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 2.500E-03
temp: 1173.0
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


edot: 1.700E-03
temp: 1173.0
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 2.000E-03
temp: 1173.0
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 3.300E-03
temp: 973.0
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.0
0.1
0.2
0.3


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 2.000E-03
temp: 298.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


0.013
0.012
0.011
0.010
0.009
0.008
edot: 1.400E-03
temp: 573.0
0.05
0.10
0.15


edot: 2.000E-03
temp: 773.0
0.011
0.010
0.009
0.008
0.007
0.006
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


edot: 8.000E-04
temp: 773.0
0.010
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.00
0.02
0.04
0.06


edot: 2.500E-03
temp: 773.0
0.011
0.010
0.009
0.008
0.007
0.006
0.0
0.1
0.2
0.3


edot: 1.700E-03
temp: 773.0
0.011
0.010
0.009
0.008
0.007
0.006
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 2.000E-03
temp: 573.0
0.013
0.012
0.011
0.010
0.009
0.008
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 1.400E-03
temp: 773.0
0.011
0.010
0.009
0.008
0.007
0.006
0.00
0.05
0.10
0.15


edot: 8.000E-04
temp: 298.0
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12


edot: 2.500E-03
temp: 573.0
0.013
0.012
0.011
0.010
0.009
0.008
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 8.000E-04
temp: 973.0
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10


edot: 1.700E-03
temp: 573.0
0.013
0.012
0.011
0.010
0.009
0.008
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 1.000E-07
temp: 1273.0
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


edot: 1.000E-06
temp: 1173.0
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-09
temp: 573.0
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10


edot: 1.000E-09
temp: 293.0
0.016
0.014
0.012
0.010
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 1.000E-08
temp: 373.0
0.014
0.012
0.010
0.008
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10


edot: 1.000E-07
temp: 1373.0
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-08
temp: 773.0
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


edot: 1.000E-06
temp: 1223.0
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-06
temp: 673.0
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 1.000E-09
temp: 473.0
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 1.000E-08
temp: 673.0
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 1.000E-06
temp: 1073.0
0.008
0.006
0.004
0.002
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-07
temp: 1323.0
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-08
temp: 573.0
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.02
0.04
0.06
0.08


edot: 1.000E-06
temp: 373.0
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
0.009
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 1.000E-09
temp: 373.0
0.014
0.012
0.010
0.008
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12


edot: 1.000E-09
temp: 773.0
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.1
0.2
0.3
0.4


0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
edot: 1.000E-08
temp: 293.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 1.000E-06
temp: 1323.0
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


edot: 1.000E-06
temp: 293.0
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125


edot: 1.000E-09
temp: 673.0
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 1.000E-07
temp: 1223.0
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-08
temp: 473.0
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 1.000E-08
temp: 973.0
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-09
temp: 1273.0
0.006
0.004
0.002
0.000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


edot: 1.000E-09
temp: 1073.0
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-06
temp: 973.0
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-08
temp: 1323.0
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


edot: 1.000E-06
temp: 1373.0
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-08
temp: 873.0
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-09
temp: 1373.0
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


edot: 1.000E-06
temp: 473.0
0.014
0.012
0.010
0.008
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 1.000E-09
temp: 1173.0
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
0.0
0.2
0.4
0.6


edot: 1.000E-08
temp: 1223.0
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-09
temp: 973.0
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-08
temp: 1273.0
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


edot: 1.000E-06
temp: 1273.0
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-06
temp: 873.0
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-09
temp: 1323.0
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


edot: 1.000E-08
temp: 1073.0
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-09
temp: 873.0
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-08
temp: 1373.0
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


edot: 1.000E-09
temp: 1223.0
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-06
temp: 773.0
0.010
0.008
0.006
0.004
0.05
0.10
0.15


edot: 1.000E-06
temp: 573.0
0.012
0.010
0.008
0.006
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 1.000E-08
temp: 1173.0
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


edot: 1.000E-06
temp: 296.0
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12


edot: 1.000E-10
temp: 296.0
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


edot: 1.000E-11
temp: 296.0
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 1.000E-10
temp: 296.0
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


edot: 1.000E-10
temp: 296.0
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12


edot: 1.000E-10
temp: 296.0
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12


0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
edot: 1.000E-09
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
edot: 1.000E-09
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 1.000E-08
temp: 296.0
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 1.000E-09
temp: 296.0
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
edot: 2.926E-03
temp: 296.0
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 1.000E-10
temp: 588.0
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 1.000E-10
temp: 588.0
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08


edot: 1.000E-09
temp: 588.0
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 1.000E-10
temp: 755.0
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 1.000E-10
temp: 755.0
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
edot: 1.000E-06
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
edot: 1.000E-06
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15


edot: 1.000E-09
temp: 755.0
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 3.378E-03
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 1.000E-09
temp: 233.0
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125


edot: 1.000E-12
temp: 296.0
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
edot: 3.100E-03
temp: 296.0
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 1.000E-10
temp: 233.0
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 1.000E-12
temp: 296.0
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10


edot: 1.000E-09
temp: 422.0
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.00
0.05
0.10
0.15


edot: 1.000E-10
temp: 422.0
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10


edot: 1.000E-10
temp: 422.0
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.05
0.10
0.15
0.20


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
edot: 7.000E-03
temp: 273.0
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 1.000E-03
temp: 273.0
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10


0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
edot: 5.000E-04
temp: 273.0
0.01
0.02
0.03


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 9.000E-03
temp: 273.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 5.000E-03
temp: 273.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 1.500E-09
temp: 189.0
0.018
0.016
0.014
0.012
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12


0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 3.000E-03
temp: 295.0
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 2.500E-03
temp: 295.0
0.02
0.04
0.06
0.08


edot: 1.000E-02
temp: 573.0
0.013
0.012
0.011
0.010
0.009
0.008
0.007
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 7.500E-03
temp: 773.0
0.011
0.010
0.009
0.008
0.007
0.006
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 4.000E-03
temp: 1173.0
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
edot: 7.500E-03
temp: 373.0
0.00
0.05
0.10
0.15


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 1.000E-02
temp: 293.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 4.000E-03
temp: 973.0
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 7.500E-03
temp: 573.0
0.013
0.012
0.011
0.010
0.009
0.008
0.00
0.05
0.10
0.15


edot: 1.000E-08
temp: 973.0
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.0
0.1
0.2
0.3


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 7.500E-03
temp: 293.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 2.500E-03
temp: 973.0
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 1.000E-02
temp: 373.0
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
0.009
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 1.000E-10
temp: 293.0
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 1.000E-08
temp: 573.0
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


edot: 2.500E-03
temp: 573.0
0.013
0.012
0.011
0.010
0.009
0.008
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 4.000E-03
temp: 293.0
0.00
0.05
0.10
0.15


edot: 4.000E-03
temp: 573.0
0.013
0.012
0.011
0.010
0.009
0.008
0.00
0.05
0.10
0.15


edot: 2.500E-03
temp: 1173.0
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.00
0.05
0.10
0.15


edot: 7.500E-03
temp: 1173.0
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 7.500E-03
temp: 973.0
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.00
0.05
0.10
0.15


edot: 1.000E-08
temp: 293.0
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 1.000E-02
temp: 1173.0
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 2.500E-03
temp: 293.0
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125


edot: 1.000E-08
temp: 773.0
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.0
0.1
0.2
0.3


edot: 2.500E-03
temp: 773.0
0.011
0.010
0.009
0.008
0.007
0.006
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
edot: 4.000E-03
temp: 373.0
0.00
0.05
0.10
0.15


edot: 1.000E-02
temp: 773.0
0.011
0.010
0.009
0.008
0.007
0.006
0.00
0.05
0.10
0.15


edot: 4.000E-03
temp: 773.0
0.011
0.010
0.009
0.008
0.007
0.006
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 1.000E-02
temp: 973.0
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 1.000E-08
temp: 373.0
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 2.500E-03
temp: 373.0
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 1.400E-03
temp: 298.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 1.400E-03
temp: 893.0
0.010
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 1.400E-03
temp: 1093.0
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 1.400E-03
temp: 298.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 7.000E-04
temp: 298.0
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12


edot: 1.400E-03
temp: 1293.0
0.005
0.004
0.003
0.002
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 1.400E-03
temp: 693.0
0.012
0.011
0.010
0.009
0.008
0.007
0.006
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 1.400E-03
temp: 493.0
0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
0.009
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 1.000E-09
temp: 422.0
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.00
0.05
0.10
0.15


0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
edot: 1.000E-09
temp: 233.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 3.378E-03
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 1.000E-09
temp: 755.0
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 1.000E-09
temp: 588.0
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 1.000E-06
temp: 296.0
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
0.00
0.05
0.10
0.15


0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
edot: 1.000E-09
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 1.000E-09
temp: 296.0
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 1.000E-11
temp: 296.0
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 1.000E-08
temp: 800.0
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-09
temp: 296.0
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


edot: 1.000E-09
temp: 598.0
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.0
0.1
0.2
0.3


edot: 1.000E-08
temp: 800.0
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.0
0.1
0.2
0.3


edot: 1.000E-08
temp: 296.0
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


0.019
0.018
0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
edot: 1.900E-03
temp: 77.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 2.000E-03
temp: 296.0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08


edot: 1.000E-08
temp: 296.0
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 3.700E-03
temp: 998.0
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 2.000E-03
temp: 296.0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10


edot: 1.000E-08
temp: 700.0
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.0
0.1
0.2
0.3


edot: 1.000E-08
temp: 1000.0
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-08
temp: 600.0
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.0
0.1
0.2
0.3


edot: 3.100E-03
temp: 798.0
0.011
0.010
0.009
0.008
0.007
0.006
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-08
temp: 600.0
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 2.000E-03
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 6.000E-03
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 2.700E-03
temp: 598.0
0.013
0.012
0.011
0.010
0.009
0.008
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 1.900E-03
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 1.000E-08
temp: 500.0
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.0
0.1
0.2
0.3


0.018
0.016
0.014
0.012
0.00
0.05
0.10
0.15
edot: 5.100E-03
temp: 296.0


0.020
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
edot: 1.000E-08
temp: 295.0
0.0
0.1
0.2
0.3


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 2.700E-02
temp: 295.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 1.000E-02
temp: 295.0
0.00
0.05
0.10
0.15


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 3.000E-03
temp: 295.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 9.600E-03
temp: 295.0
0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 1.000E-02
temp: 295.0
0.00
0.05
0.10
0.15


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 2.200E-02
temp: 295.0
0.00
0.05
0.10
0.15


edot: 1.000E-09
temp: 295.0
0.020
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.0
0.1
0.2
0.3


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 1.000E-02
temp: 295.0
0.00
0.05
0.10
0.15


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 1.000E-02
temp: 295.0
0.00
0.05
0.10
0.15


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 2.200E-02
temp: 295.0
0.00
0.05
0.10
0.15


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 3.000E-03
temp: 295.0
0.0
0.1
0.2
0.3


edot: 6.800E-02
temp: 295.0
0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 1.000E-02
temp: 295.0
0.00
0.05
0.10
0.15


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 2.200E-02
temp: 295.0
0.00
0.05
0.10
0.15


edot: 9.600E-04
temp: 295.0
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125


edot: 1.000E-07
temp: 295.0
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 2.200E-02
temp: 295.0
0.00
0.05
0.10
0.15


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 3.000E-03
temp: 295.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 1.000E-02
temp: 295.0
0.00
0.05
0.10
0.15


0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 2.200E-03
temp: 295.0
0.00
0.02
0.04
0.06


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 3.000E-03
temp: 295.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4