
.0115
.0110
.0105
.0100
.0095
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
edot: 8.000E-04
temp: 573.0


.0055
.0050
.0045
.0040
.0035
.0030
edot: 2.500E-03
temp: 1373.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


.0090
.0085
.0080
.0075
.0070
.0065
.0060
edot: 2.500E-03
temp: 973.0
0.0
0.1
0.2
0.3


.0085
.0080
.0075
.0070
.0065
.0060
edot: 1.700E-03
temp: 973.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


.0090
.0085
.0080
.0075
.0070
.0065
.0060
edot: 2.000E-03
temp: 973.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 2.000E-03
temp: 1373.0
.0050
.0045
.0040
.0035
.0030
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


.0145
.0140
.0135
.0130
.0125
edot: 1.400E-03
temp: 298.0
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


.0150
.0145
.0140
.0135
.0130
.0125
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
edot: 1.700E-03
temp: 298.0


.0070
.0065
.0060
.0055
.0050
.0045
edot: 2.500E-03
temp: 1173.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


.0070
.0065
.0060
.0055
.0050
.0045
edot: 1.700E-03
temp: 1173.0
0.05
0.10
0.15
0.20


.0070
.0065
.0060
.0055
.0050
.0045
edot: 2.000E-03
temp: 1173.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


.0090
.0085
.0080
.0075
.0070
.0065
.0060
edot: 3.300E-03
temp: 973.0
0.0
0.1
0.2
0.3


.0155
.0150
.0145
.0140
.0135
.0130
.0125
edot: 2.000E-03
temp: 298.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


.0120
.0115
.0110
.0105
.0100
edot: 1.400E-03
temp: 573.0
0.05
0.10
0.15


.0110
.0105
.0100
.0095
.0090
.0085
.0080
edot: 2.000E-03
temp: 773.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


.0095
.0090
.0085
.0080
.0075
0.00
0.02
0.04
0.06
edot: 8.000E-04
temp: 773.0


.0110
.0105
.0100
.0095
.0090
.0085
.0080
edot: 2.500E-03
temp: 773.0
0.0
0.1
0.2
0.3


.0105
.0100
.0095
.0090
.0085
.0080
edot: 1.700E-03
temp: 773.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


.0125
.0120
.0115
.0110
.0105
.0100
edot: 2.000E-03
temp: 573.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


.0105
.0100
.0095
.0090
.0085
.0080
edot: 1.400E-03
temp: 773.0
0.00
0.05
0.10
0.15


.0140
.0135
.0130
.0125
.0120
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
edot: 8.000E-04
temp: 298.0


.0125
.0120
.0115
.0110
.0105
.0100
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
ėdot: 2.500E-03
temp: 573.0


.0080
.0075
.0070
.0065
.0060
edot: 8.000E-04
temp: 973.0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10


.0120
.0115
.0110
.0105
.0100
edot: 1.700E-03
temp: 573.0
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 1.000E-07
temp: 1273.0
.0035
.0030
.0025
.0020
.0015
.0010
.0005
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


.0045
.0040
.0035
.0030
.0025
.0020
.0015
edot: 1.000E-06
temp: 1173.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


.0095
.0090
.0085
.0080
.0075
.0070
edot: 1.000E-09
temp: 573.0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10


0.013
0.012
0.011
0.010
edot: 1.000E-09
temp: 293.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


.0115
.0110
.0105
.0100
.0095
.0090
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
edot: 1.000E-08
temp: 373.0


edot: 1.000E-07
temp: 1373.0
.0025
.0020
.0015
.0010
.0005
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


.0085
.0080
.0075
.0070
.0065
.0060
edot: 1.000E-08
temp: 773.0
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


.0040
.0035
.0030
.0025
.0020
.0015
.0010
edot: 1.000E-06
temp: 1223.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


.0095
.0090
.0085
.0080
.0075
edot: 1.000E-06
temp: 673.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


.0105
.0100
.0095
.0090
.0085
.0080
edot: 1.000E-09
temp: 473.0
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


.0095
.0090
.0085
.0080
.0075
.0070
.0065
edot: 1.000E-08
temp: 673.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 1.000E-06
temp: 1073.0
.0050
.0045
.0040
.0035
.0030
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-07
temp: 1323.0
.0030
.0025
.0020
.0015
.0010
.0005
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


.0095
.0090
.0085
.0080
.0075
0.02
0.04
0.06
0.08
edot: 1.000E-08
temp: 573.0


.0125
.0120
.0115
.0110
.0105
edot: 1.000E-06
temp: 373.0
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


.0120
.0115
.0110
.0105
.0100
.0095
.0090
.0085
edot: 1.000E-09
temp: 373.0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12


.0080
.0075
.0070
.0065
.0060
edot: 1.000E-09
temp: 773.0
0.1
0.2
0.3
0.4


0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 1.000E-08
temp: 293.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


edot: 1.000E-06
temp: 1323.0
.0030
.0025
.0020
.0015
.0010
.0005
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


.0135
.0130
.0125
.0120
.0115
.0110
edot: 1.000E-06
temp: 293.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125


.0095
.0090
.0085
.0080
.0075
.0070
.0065
edot: 1.000E-09
temp: 673.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 1.000E-07
temp: 1223.0
.0035
.0030
.0025
.0020
.0015
.0010
.0005
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


.0110
.0105
.0100
.0095
.0090
.0085
.0080
edot: 1.000E-08
temp: 473.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 1.000E-08
temp: 973.0
.0055
.0050
.0045
.0040
.0035
.0030
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-09
temp: 1273.0
.0030
.0025
.0020
.0015
.0010
.0005
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


.0045
.0040
.0035
.0030
.0025
.0020
.0015
.0010
edot: 1.000E-09
temp: 1073.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


00625
00600
00575
00550
00525
00500
00475
edot: 1.000E-06
temp: 973.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-08
temp: 1323.0
.0025
.0020
.0015
.0010
.0005
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


edot: 1.000E-06
temp: 1373.0
.0030
.0025
.0020
.0015
.0010
.0005
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


00700
00675
00650
00625
00600
00575
00550
edot: 1.000E-08
temp: 873.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-09
temp: 1373.0
.0025
.0020
.0015
.0010
.0005
.0000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


.0115
.0110
.0105
.0100
.0095
.0090
edot: 1.000E-06
temp: 473.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 1.000E-09
temp: 1173.0
.0035
.0030
.0025
.0020
.0015
.0010
.0005
0.0
0.2
0.4
0.6


edot: 1.000E-08
temp: 1223.0
.0035
.0030
.0025
.0020
.0015
.0010
.0005
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-09
temp: 973.0
.0050
.0045
.0040
.0035
.0030
.0025
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-08
temp: 1273.0
.0030
.0025
.0020
.0015
.0010
.0005
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


edot: 1.000E-06
temp: 1273.0
.0035
.0030
.0025
.0020
.0015
.0010
.0005
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


00750
00725
00700
00675
00650
00625
00600
00575
0.1
0.2
0.3
0.4
edot: 1.000E-06
temp: 873.0


edot: 1.000E-09
temp: 1323.0
.0025
.0020
.0015
.0010
.0005
.0000
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


edot: 1.000E-08
temp: 1073.0
.0045
.0040
.0035
.0030
.0025
.0020
.0015
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


00625
00600
00575
00550
00525
00500
edot: 1.000E-09
temp: 873.0
0.1
0.2
0.3
0.4


edot: 1.000E-08
temp: 1373.0
.0025
.0020
.0015
.0010
.0005
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


edot: 1.000E-09
temp: 1223.0
.0030
.0025
.0020
.0015
.0010
.0005
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


.0090
.0085
.0080
.0075
.0070
.0065
0.05
0.10
0.15
edot: 1.000E-06
temp: 773.0


.0100
.0095
.0090
.0085
.0080
.0075
edot: 1.000E-06
temp: 573.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


edot: 1.000E-08
temp: 1173.0
.0035
.0030
.0025
.0020
.0015
.0010
.0005
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


.0130
.0125
.0120
.0115
edot: 1.000E-06
temp: 296.0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12


0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
edot: 1.000E-10
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
edot: 1.000E-11
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
edot: 1.000E-10
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


.0130
.0125
.0120
.0115
.0110
.0105
.0100
.0095
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
edot: 1.000E-10
temp: 296.0


0.013
0.012
0.011
0.010
edot: 1.000E-10
temp: 296.0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12


0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
edot: 1.000E-09
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 1.000E-09
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 1.000E-08
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
edot: 1.000E-09
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


01425
01400
01375
01350
01325
01300
0.05
0.10
0.15
0.20


.0095
.0090
.0085
.0080
.0075
.0070
.0065
edot: 1.000E-10
temp: 588.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


00850
00825
00800
00775
00750
00725
00700
00675
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
edot: 1.000E-10
temp: 588.0


.0105
.0100
.0095
.0090
.0085
.0080
.0075
edot: 1.000E-09
temp: 588.0
0.05
0.10
0.15
0.20


.0070
.0065
.0060
.0055
edot: 1.000E-10
temp: 755.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


.0090
.0085
.0080
.0075
.0070
.0065
.0060
.0055
edot: 1.000E-10
temp: 755.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


.0145
.0140
.0135
.0130
.0125
.0120
.0115
0.00
0.05
0.10
0.15
edot: 1.000E-06
temp: 296.0


.0140
.0135
.0130
.0125
.0120
.0115
.0110
edot: 1.000E-06
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15


.0090
.0085
.0080
.0075
.0070
.0065
.0060
edot: 1.000E-09
temp: 755.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


01450
01425
01400
01375
01350
01325
01300
01275
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


.0145
.0140
.0135
.0130
.0125
.0120
.0115
edot: 1.000E-09
temp: 233.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125


edot: 1.000E-12
temp: 296.0
0.013
0.012
0.011
0.010
0.009
0.008
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


01450
01425
01400
01375
01350
01325
01300
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


edot: 1.000E-10
temp: 233.0
0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
0.009
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


0.012
0.011
0.010
0.009
edot: 1.000E-12
temp: 296.0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10


.0115
.0110
.0105
.0100
.0095
.0090
.0085
edot: 1.000E-09
temp: 422.0
0.00
0.05
0.10
0.15


.0105
.0100
.0095
.0090
.0085
.0080
edot: 1.000E-10
temp: 422.0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10


.0115
.0110
.0105
.0100
.0095
.0090
.0085
edot: 1.000E-10
temp: 422.0
0.05
0.10
0.15
0.20


0.015
0.014
0.013
0.012
edot: 7.000E-03
temp: 273.0
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


01450
01425
01400
01375
01350
01325
01300
01275
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
temp: 273.0


0.013
0.012
0.011
0.010
edot: 5.000E-04
temp: 273.0
0.01
0.02
0.03


0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 9.000E-03
temp: 273.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


.0145
.0140
.0135
.0130
.0125
.0120
edot: 5.000E-03
temp: 273.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


.0155
.0150
.0145
.0140
.0135
.0130
edot: 1.500E-09
temp: 189.0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12


.0142
.0140
.0138
.0136
.0134
.0132
.0130
.0128
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


.0138
.0136
.0134
.0132
.0130
0.02
0.04
0.06
0.08


0.011
0.010
0.009
0.008
0.007
edot: 1.000E-02
temp: 573.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


.0090
.0085
.0080
.0075
.0070
edot: 7.500E-03
temp: 773.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


.0055
.0050
.0045
.0040
edot: 4.000E-03
temp: 1173.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


.0135
.0130
.0125
.0120
.0115
.0110
0.00
0.05
0.10
0.15
edot: 7.500E-03
temp: 373.0


0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 1.000E-02
temp: 293.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


.0072
.0070
.0068
.0066
.0064
.0062
.0060
edot: 4.000E-03
temp: 973.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


.0110
.0105
.0100
.0095
.0090
edot: 7.500E-03
temp: 573.0
0.00
0.05
0.10
0.15


.0065
.0060
.0055
.0050
.0045
edot: 1.000E-08
temp: 973.0
0.0
0.1
0.2
0.3


.0145
.0140
.0135
.0130
.0125
.0120
.0115
.0110
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
edot: 7.500E-03
temp: 293.0


.0070
.0065
.0060
.0055
.0050
edot: 2.500E-03
temp: 973.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


0.013
0.012
0.011
0.010
0.009
edot: 1.000E-02
temp: 373.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
edot: 1.000E-10
temp: 293.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


.0105
.0100
.0095
.0090
.0085
.0080
.0075
edot: 1.000E-08
temp: 573.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


.0110
.0105
.0100
.0095
.0090
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
edot: 2.500E-03
temp: 573.0


0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 4.000E-03
temp: 293.0
0.00
0.05
0.10
0.15


.0110
.0105
.0100
.0095
.0090
.0085
0.00
0.05
0.10
0.15
edot: 4.000E-03
temp: 573.0


00525
00500
00475
00450
00425
00400
00375
00350
edot: 2.500E-03
temp: 1173.0
0.00
0.05
0.10
0.15


.0055
.0050
.0045
.0040
edot: 7.500E-03
temp: 1173.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


.0070
.0065
.0060
.0055
edot: 7.500E-03
temp: 973.0
0.00
0.05
0.10
0.15


0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
edot: 1.000E-08
temp: 293.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


00575
00550
00525
00500
00475
00450
00425
00400
edot: 1.000E-02
temp: 1173.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


.0140
.0135
.0130
.0125
.0120
.0115
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
edot: 2.500E-03
temp: 293.0


.0080
.0075
.0070
.0065
.0060
edot: 1.000E-08
temp: 773.0
0.0
0.1
0.2
0.3


00900
00875
00850
00825
00800
00775
00750
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
edot: 2.500E-03
temp: 773.0


.0135
.0130
.0125
.0120
.0115
.0110
.0105
.0100
0.00
0.05
0.10
0.15
edot: 4.000E-03
temp: 373.0


.0090
.0085
.0080
.0075
.0070
edot: 1.000E-02
temp: 773.0
0.00
0.05
0.10
0.15


00925
00900
00875
00850
00825
00800
00775
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
edot: 4.000E-03
temp: 773.0


.0075
.0070
.0065
.0060
edot: 1.000E-02
temp: 973.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
0.009
edot: 1.000E-08
temp: 373.0
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


.0130
.0125
.0120
.0115
.0110
.0105
edot: 2.500E-03
temp: 373.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125


.0155
.0150
.0145
.0140
.0135
.0130
.0125
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
edot: 1.400E-03
temp: 298.0


00825
00800
00775
00750
00725
00700
00675
00650
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
edot: 1.400E-03
temp: 893.0


00650
00625
00600
00575
00550
00525
00500
edot: 1.400E-03
temp: 1093.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


.0155
.0150
.0145
.0140
.0135
.0130
.0125
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
edot: 1.400E-03
temp: 298.0


01400
01375
01350
01325
01300
01275
01250
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12


.0042
.0040
.0038
.0036
.0034
.0032
.0030
edot: 1.400E-03
temp: 1293.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


.0100
.0095
.0090
.0085
.0080
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
edot: 1.400E-03
temp: 693.0


.0125
.0120
.0115
.0110
.0105
edot: 1.400E-03
temp: 493.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


.0115
.0110
.0105
.0100
.0095
.0090
.0085
edot: 1.000E-09
temp: 422.0
0.00
0.05
0.10
0.15


.0145
.0140
.0135
.0130
.0125
.0120
.0115
edot: 1.000E-09
temp: 233.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125


01450
01425
01400
01375
01350
01325
01300
01275
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


.0090
.0085
.0080
.0075
.0070
.0065
.0060
edot: 1.000E-09
temp: 755.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


.0105
.0100
.0095
.0090
.0085
.0080
.0075
edot: 1.000E-09
temp: 588.0
0.05
0.10
0.15
0.20


.0140
.0135
.0130
.0125
.0120
.0115
0.00
0.05
0.10
0.15
edot: 1.000E-06
temp: 296.0


0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
edot: 1.000E-09
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
edot: 1.000E-09
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20


0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
edot: 1.000E-11
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


.0085
.0080
.0075
.0070
.0065
.0060
.0055
edot: 1.000E-08
temp: 800.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
edot: 1.000E-09
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


0.011
0.010
0.009
0.008
0.007
0.006
edot: 1.000E-09
temp: 598.0
0.0
0.1
0.2
0.3


.0085
.0080
.0075
.0070
.0065
.0060
.0055
edot: 1.000E-08
temp: 800.0
0.0
0.1
0.2
0.3


0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 1.000E-08
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


.0190
.0185
.0180
.0175
.0170
.0165
.0160
.0155
edot: 1.900E-03
temp: 77.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150


0.016
0.015
0.014
0.013
edot: 2.000E-03
temp: 296.0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08


0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
edot: 1.000E-08
temp: 296.0


00725
00700
00675
00650
00625
00600
00575
edot: 3.700E-03
temp: 998.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


.0140
.0138
.0136
.0134
.0132
.0130
.0128
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10


0.009
0.008
0.007
0.006
edot: 1.000E-08
temp: 700.0
0.0
0.1
0.2
0.3


.0055
.0050
.0045
.0040
.0035
.0030
edot: 1.000E-08
temp: 1000.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


0.012
0.011
0.010
0.009
0.008
0.007
edot: 1.000E-08
temp: 600.0
0.0
0.1
0.2
0.3


00900
00875
00850
00825
00800
00775
00750
edot: 3.100E-03
temp: 798.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


0.011
0.010
0.009
0.008
0.007
0.006
edot: 1.000E-08
temp: 600.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


0.016
0.015
0.014
0.013
edot: 2.000E-03
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15


0.016
0.015
0.014
0.013
edot: 6.000E-03
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


01100
01075
01050
01025
01000
00975
00950
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
edot: 2.700E-03
temp: 598.0


.0150
.0145
.0140
.0135
.0130
edot: 1.900E-03
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


0.012
0.011
0.010
0.009
0.008
edot: 1.000E-08
temp: 500.0
0.0
0.1
0.2
0.3


0.017
0.016
0.015
0.014
0.013
edot: 5.100E-03
temp: 296.0
0.00
0.05
0.10
0.15


0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 1.000E-08
temp: 295.0
0.0
0.1
0.2
0.3


.0155
.0150
.0145
.0140
.0135
.0130
.0125
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
edot: 2.700E-02
temp: 295.0


.0145
.0140
.0135
.0130
edot: 1.000E-02
temp: 295.0
0.00
0.05
0.10
0.15


.0145
.0140
.0135
.0130
.0125
.0120
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
edot: 3.000E-03
temp: 295.0


.0145
.0140
.0135
.0130
.0125
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
edot: 9.600E-03
temp: 295.0


01450
01425
01400
01375
01350
01325
01300
0.00
0.05
0.10
0.15
edot: 1.000E-02


.0150
.0145
.0140
.0135
.0130
.0125
edot: 2.200E-02
temp: 295.0
0.00
0.05
0.10
0.15


0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
0.010
edot: 1.000E-09
temp: 295.0
0.0
0.1
0.2
0.3


.0145
.0140
.0135
.0130
.0125
0.00
0.05
0.10
0.15
edot: 1.000E-02
temp: 295.0


01450
01425
01400
01375
01350
01325
01300
0.00
0.05
0.10
0.15


.0155
.0150
.0145
.0140
.0135
.0130
0.00
0.05
0.10
0.15
edot: 2.200E-02
temp: 295.0


.0145
.0140
.0135
.0130
.0125
.0120
0.0
0.1
0.2
0.3
edot: 3.000E-03
temp: 295.0


.0150
.0145
.0140
.0135
.0130
.0125
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
edot: 6.800E-02
temp: 295.0


.0145
.0140
.0135
.0130
.0125
edot: 1.000E-02
temp: 295.0
0.00
0.05
0.10
0.15


.0160
.0155
.0150
.0145
.0140
.0135
.0130
edot: 2.200E-02
temp: 295.0
0.00
0.05
0.10
0.15


01400
01375
01350
01325
01300
01275
01250
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125


0.015
0.014
0.013
0.012
0.011
edot: 1.000E-07
temp: 295.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


.0160
.0155
.0150
.0145
.0140
.0135
.0130
edot: 2.200E-02
temp: 295.0
0.00
0.05
0.10
0.15


.0145
.0140
.0135
.0130
.0125
.0120
.0115
edot: 3.000E-03
temp: 295.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


.0145
.0140
.0135
.0130
0.00
0.05
0.10
0.15
edot: 1.000E-02
temp: 295.0


.0135
.0130
.0125
.0120
.0115
.0110
edot: 2.200E-03
temp: 295.0
0.00
0.02
0.04
0.06


.0145
.0140
.0135
.0130
.0125
.0120
.0115
edot: 3.000E-03
temp: 295.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4