


Ciclo automático de producción de la fábrica Flaming Moe's



Modo manual (bobina 1599 = 1): el controlador queda a la espera y cada actuador se gobierna desde el HMI.