DÍA 05 / PLAN DE CAPACITACIÓN DE 2 SEMANAS

PESOS, BALANZAS, TARA Y GLASEO

Modalidad: visita individual en el puesto **Acompañamiento diario: 30 minutos**

QUÉ REFORZAREMOS HOY

Mejorar la confiabilidad de las mediciones de peso y el uso correcto de los instrumentos que intervienen en el control.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

La cifra que aparece en una balanza no es suficiente por sí sola. Es necesario verificar que el instrumento funciona, aplicar la tara correspondiente y distinguir qué peso exige la presentación del producto.

PUNTOS DE LA CAPACITACIÓN

- **Verificación de balanzas.** Comprobación rutinaria de cero, estabilidad y patrones autorizados; distinguir verificación de calibración formal.
- **Tara y peso neto.** Identificación del recipiente o embalaje para evitar registrar como producto el peso del material.
- **Peso bruto y escurrido.** Diferenciación de mediciones según presentación y método vigente, incluidas herramientas y tiempos autorizados.
- **Glaseo.** Comprensión de la diferencia entre producto glaseado y producto desglaseado cuando aplica.
- **Detector de metales.** Conocer el control o prueba de funcionamiento autorizado en áreas donde exista el equipo o un PCC definido.
- **Termómetros.** Revisar estado, identificación y vigencia de verificación/calibración; aplicar el control que corresponda a tu puesto.

LECTURA SUGERIDA PARA PROFUNDIZAR

Tema recomendado: Control del tiempo y la temperatura en la inocuidad de los alimentos.

Fuente sugerida: FAO: Aspectos fundamentales de los sistemas de control de la higiene — control del tiempo y la temperatura

Enlace: https://www.fao.org/4/j2308s/j2308s02.htm

DÍA 05 | APLICACIÓN EN TU PUESTO

Lo que realizaremos durante el acompañamiento

MÁQUINAS CLASIFICADORAS DE CAMARÓN FRESCO

Verificaremos una balanza y la tara real en tu clasificadora; revisaremos controles de peso aplicables al producto fresco y los métodos que correspondan a la orden.

IQF BRINE 1–2 Y BRINE 3–4–5

Revisaremos balanzas automáticas y, cuando aplique, peso congelado, glaseo, instrumentos de temperatura y pruebas autorizadas del detector de metales.

IQF TORNADO 1

Observaremos el control de peso e instrumentos aplicables al proceso Tornado; las comprobaciones de detector o termómetros serán únicamente las autorizadas.

AL FINALIZAR BUSCAREMOS QUE PUEDAS

- Registrar correctamente el tipo de peso y su unidad.
- Detectar una verificación fallida o un dato instrumental dudoso.
- Comunicar desviaciones sin alterar ajustes fuera de tu autorización.

QUÉ QUEDARÁ COMO EVIDENCIA

ACCESO DIRECTO AL RECURSO DIGITAL

PARA TENER PRESENTE No confundas la verificación habitual de un equipo con su calibración; cada actividad tiene responsables y procedimientos definidos.

Competencia relacionada: C4 · Balanzas, tara, detectores, termómetros y pesos.

Los parámetros y decisiones se aplican conforme a las fichas técnicas y procedimientos vigentes de EXPALSA.

Si deseas profundizar en este tema, escanea el código QR anterior o abre el siguiente enlace:

https://www.fao.org/4/j2308s/j2308s02.htm