
CH-7BIS
Temperature [C]
Pressure [bar]
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
50
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-7
Temperature [C]
Pressure [bar]
150
175
200
225
250
0
1000
2000
3000
4000
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-1
Temperature [C]
Pressure [bar]
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-2
Temperature [C]
Pressure [bar]
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
0
50
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-34A
Temperature [C]
Pressure [bar]
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
1000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
m.a.s.l.
Measured
Calculated
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-5
Temperature [C]
Pressure [bar]
0
50
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-6
Temperature [C]
Pressure [bar]
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
0
50
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-34B
Temperature [C]
Pressure [bar]
m.a.s.l.
Measured
Calculated
Measured
Calculated
50
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
1000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-8
Temperature [C]
Pressure [bar]
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
50
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-9
Temperature [C]
Pressure [bar]
m.a.s.l.
Measured
Calculated
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


CH-9A
Temperature [C]
Pressure [bar]
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
Measured
Calculated
Measured
Calculated
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
m.a.s.l.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


CH-9B
Temperature [C]
Pressure [bar]
50
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-30
Temperature [C]
Pressure [bar]
220
240
260
0
1000
2000
3000
4000
Measured
Calculated
Measured
Calculated
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
m.a.s.l.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-31
Temperature [C]
Pressure [bar]
200
220
240
260
0
1000
2000
3000
4000
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-32
Temperature [C]
Pressure [bar]
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
1000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
m.a.s.l.
Measured
Calculated
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-34
Temperature [C]
Pressure [bar]
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
1000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-36
Temperature [C]
Pressure [bar]
Measured
Calculated
Measured
Calculated
160
180
200
220
240
260
0
1000
2000
3000
4000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
m.a.s.l.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-4BIS
Temperature [C]
Pressure [bar]
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
50
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


CH-7
Temperature [C]
Pressure [bar]
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
Measured
Calculated
Measured
Calculated
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
m.a.s.l.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-18
Temperature [C]
Pressure [bar]
m.a.s.l.
Measured
Calculated
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-19
Temperature [C]
Pressure [bar]
150
175
200
225
250
0
1000
2000
3000
4000
1000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
m.a.s.l.
Measured
Calculated
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


CH-8
Temperature [C]
Pressure [bar]
m.a.s.l.
Measured
Calculated
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-13
Temperature [C]
Pressure [bar]
m.a.s.l.
Measured
Calculated
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


CH-D
Temperature [C]
Pressure [bar]
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
1000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
m.a.s.l.
Measured
Calculated
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-11
Temperature [C]
Pressure [bar]
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
0
50
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-16
Temperature [C]
Pressure [bar]
m.a.s.l.
Measured
Calculated
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-17
Temperature [C]
Pressure [bar]
220
240
260
280
0
1000
2000
3000
4000
Measured
Calculated
Measured
Calculated
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
m.a.s.l.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-14
Temperature [C]
Pressure [bar]
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
0
50
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-15
Temperature [C]
Pressure [bar]
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
0
50
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-35D
Temperature [C]
Pressure [bar]
125
150
175
200
225
250
0
1000
2000
3000
4000
Measured
Calculated
1000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
m.a.s.l.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-35B
Temperature [C]
Pressure [bar]
Measured
Calculated
m.a.s.l.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-35C
Temperature [C]
Pressure [bar]
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
200
220
240
260
0
1000
2000
3000
4000
1000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-35A
Temperature [C]
Pressure [bar]
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
Measured
Calculated
1000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
m.a.s.l.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-16A
Temperature [C]
Pressure [bar]
m.a.s.l.
Measured
Calculated
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-33A
Temperature [C]
Pressure [bar]
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
1000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-33B
Temperature [C]
Pressure [bar]
m.a.s.l.
Measured
Calculated
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-33C
Temperature [C]
Pressure [bar]
125
150
175
200
225
250
0
1000
2000
3000
4000
1000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
m.a.s.l.
Measured
Calculated
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


CH-9
Temperature [C]
Pressure [bar]
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-27
Temperature [C]
Pressure [bar]
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
0
50
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-26
Temperature [C]
Pressure [bar]
200
220
240
260
0
1000
2000
3000
4000
Measured
Calculated
Measured
Calculated
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
m.a.s.l.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-25
Temperature [C]
Pressure [bar]
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
0
50
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-24
Temperature [C]
Pressure [bar]
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
0
50
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-23
Temperature [C]
Pressure [bar]
50
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-22
Temperature [C]
Pressure [bar]
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
Measured
Calculated
Measured
Calculated
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
m.a.s.l.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-21
Temperature [C]
Pressure [bar]
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
50
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-20
Temperature [C]
Pressure [bar]
160
180
200
220
240
260
0
1000
2000
3000
4000
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-29
Temperature [C]
Pressure [bar]
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
50
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


AH-28
Temperature [C]
Pressure [bar]
0
50
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
Measured
Calculated
Measured
Calculated
m.a.s.l.
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O