
ENTHALPY-ENTROPY DIAGRAM
Liquid at 0 ºC and saturation pressure:
S = 0 kJ/K*kg and H = 0 kJ/kg
T = Temperature, [ºC]
P = Pressure, [bar]
Specific enthalpy [kJ/kg]
Specific entropy [kJ/kg K]
1 MPa = 10 bar
1 kPa = 0,01 bar
Saturation line
X=1.0
X=0.95
X=0.90
X=0.85
X=0.80
X=0.75
X=0.70
P = 400
P = 200
P = 100
P = 50
P = 20
P = 10
P = 5.0
P = 2.0
P = 1.0
P = 0.5
P = 0.2
P = 0.1
P = 0.04
P = 0.01
P = 0.00612
T=800
T = 750
T = 700
T = 650
T = 600
T = 550
T = 500
T = 450
T = 400
T = 350
T = 300
T = 250
T = 200
T = 150
T = 100
T = 50
4200
4100
4000
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0