



Informe de tareas emitido a fecha 13/05/2021 11:26:44

Código	Entidad reparadora	Fecha asignación a reparador	Descripción de la incidencia	Emplazamiento
2102572T01	Telefonica Cabinas	19/04/2021 12:12:58	Falta tapa arqueta y hay agujeros sin tapar de base antigua cabina.	c. sierra de agullent, 29
2102689T01	Telefonica Cabinas	23/04/2021 10:47:11	Tapa de antigua cabina rota en la acera.	C. OLIMPIA AROZENA TORRES (PROFESORA), 2, ACERA