



Informe de tareas emitido a fecha 11/12/2020 10:43:59

Código	Fecha asignación a reparador	Descripción de la incidencia	Emplazamiento
2007511T03	10/12/2020 12:22:36	Tapa hundida en la calzada. (tapa de reserva de Retevision)	c. espinosa, 1
2007881T01	10/12/2020 10:29:27	Tapa de arqueta no enrasada con el pavimento, en acera.	c. universidad, 4 con Pintor Sorolla
2007845T02	09/12/2020 13:35:28	Tapa en calzada,suelta y hundida	g.v ramon y cajal, pr´ximo al nº2 esquina Calle Bailén