- RISC
- Man braucht im Befehlssatz mindestens: Addition, (Subtraktion,)
   Sprungbefehle (bedingt genügt), AND, OR, NOT, (XOR,)
   Bitschiebeoperationen, Vergleichsoperationen (mit Vorzeichen, ohne
   Vorzeichen), Load, Store. Bisher insgesamt: 34. Wir reservieren 6 Bits für den Opcode.
  - Addition (2x)
  - Subtraktion (2x)
  - AND (2x)
  - OR (2x)
  - NOT
  - Load
  - Store
  - Schieben nach links (2x)
  - Schieben nach rechts (arithmetisch sowie logisch) (2x)
  - unbedingter Sprung (absolut)
  - unbedingter Sprung (relativ)
  - bedingter Sprung (relativ) (für jedes mgl. Flag?)
  - bedingter Sprung (absolut) (für jedes mgl. Flag?)
  - gleich (2x)
  - kleiner als (4x)
  - größer als (4x)
  - Load Immediate
  - Keine Operation / nop
  - Halt
- Datentypen: *n* -bit-Ganzzahl (mit Vorzeichen, ohne Vorzeichen), Zweierkomplement
- Anzahl Register: 32 + Flag-Register (derzeit: ein bit)
- Adressmodus: 3-Adress-Maschine
- Memory-Mapped IO
- Wortbreite: n=32
- Little Endian