Versuch II: Linearisierung, Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit

Andreas Jentsch, Ali Kerem Sacakli

Praktikumsbericht - Praktikum Matlab/Simulink II





2.1 Lienarisierung

Im folgenden Abschnitt wird die Funktion zur Linearisierung des Doppelpendel-Systems um einen Arbeitspunkt, sowie ihre Rückgabewerte an bestimmten Arbeitspunkten dokumentiert. Die Implementierung der Funktion ist in Listing 2.1 aufgeführt.

Bevor das System linearisiert wird sind zwei Fragen zu klären:

- 1. Welche Arbeitspunkte sind sinnvoll?
- 2. Was bedeutet es physikalisch, wenn $M_{\rm AP}$ ungleich null ist?

Die Antworten lauten wie folgt:

A = double(A);

- 1. Es ist nur sinnvoll das System in Arbeitspunkten zu linearisieren, in denen es sowohl vollständig beobachtbar, als auch steuerbar ist.
- 2. Bei der Größe $M_{\rm AP}$ handelt es sich um den statischen Wert der Stellgröße M im Arbeitspunkt. Ist diese ungleich null muss der Motor das Moment M

Listing 2.1: Code der Linearisierungsfunktion

```
function [ A, B, C, D] = linearisierung( f, h, AP )

syms phi1 phi2 dphi1 dphi2 ddphi1 ddphi2 M;

x = [phi1;dphi1;phi2;dphi2];

u = M;

f_M_AP = subs(f(2),x,AP);

M_AP = solve(f_M_AP == 0 , M);

A = jacobian(f,x);
B = jacobian(f,u);
C = jacobian(h,x);
D = jacobian(h,u);

A = subs(A,[x,u],[AP,M_AP]);
B = subs(B,[x,u],[AP,M_AP]);
C = subs(C,[x,u],[AP,M_AP]);
D = subs(D,[x,u],[AP,M_AP]);
```

2.1 Lienarisierung

B = double(B);

C = double(C);

26 D = double(D);

end

Die Linearisierung um die Arbeitspunkte

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{\mathrm{AP}_1} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \mathbf{x}_{\mathrm{AP}_2} &= \begin{bmatrix} \pi & 0 & \pi & 0 \end{bmatrix} \\ \mathbf{x}_{\mathrm{AP}_3} &= \begin{bmatrix} \pi/2 & 0 & \pi & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ergibt für die allgmeine Zustandsraumdarstellung:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

$$y = Cx + Du$$

die folgenden Systemmatrizen:

$$\mathbf{A}_{\mathrm{AP}_1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_{\mathrm{AP}_1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2.2 Vergleich der Linearisierten Modelle

2.3 Normalformen des Zustandsraummodelles

2.4 Untersuchung von Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit