

ORIGINAL

De	DEP.UPS	Para		SegMax		
Fax		Att.		Sr. Rui Cabaço		
Telf.	930134512/13	Mail		rui.cabaco@segmax.co.ao		
Pág.	03	Tel.:	Fax	+244 925 757 268		
Ref.	UPS	Data	Hora	19/04/2023	14h00	17h05

Excelentíssimo. Sr. Rui Cabaço,

Assim como nos foi solicitado, fez-se a remoção da UPS da SegMax – equipamento abaixo referenciado – com o intuito de ser diagnosticada e aprontada em oficina para uma posterior reinstalado, uma UPS de 1,2KVA foi instalada no local provisoriamente.

Dado do equipamento:

UPS WIN3KVA

Marca: WINTECHModelo: WIN-3000GS/N: 83321405101959

o Tot. Bat.: 06 baterias 12V/7Ah

Diagnóstico:

• Após a remoção da UPS em causa, já em oficina, desmontou-se e verificou-se um excesso de pó na UPS e as baterias envelhecidas.

Manutenção Geral:

A manutenção passou pelas seguintes etapas:

- Fez-se a higienização da UPS;
- Removeu-se as baterias envelhecidas;
- Verificou-se todas as conexões para garantir que estejam firmes;
- Realizou-se os testes (On-line e Backup) com carga **usando baterias de testes**;

Necessidades:

Para a reinstalação desta UPS serão necessárias:

06 baterias 12V/7Ah novas;

1



Recomendações:

Com base em nossas descobertas e na natureza do problema da UPS, recomendamos o seguinte:

• Realizar manutenção preventiva regularmente para garantir que a UPS esteja funcionando corretamente e prolongar a vida útil da unidade.

A manutenção na UPS foi feita com sucesso e todos os testes foram concluídos com êxito. Acreditamos que as recomendações fornecidas irão ajudar a prevenir problemas futuros e prolongar a vida útil da UPS.



TÉCNICOS

Téc.Resp.: Jeosafá A. Menezes

Atenciosamente,

COMUTE - Sistemas de Comunicação LDA.



Responsável do DTI

Celso Neto

Mobile: (+244) 927 009 552

celso.neto@comute.co.ao

Quarta-feira 19 de abril de 2023