

OYAB-125-8

우크라이나 고정익 자폭드론 탑재 추정
복합탄두 사진 판독 및 사실 검증



핵심 판정

사진은 **OYAB-125-8**로 표기된 약 8 kg급 탄두를 보여준다. 구성은 강철 구형 파편과 오목한 구리 라이너를 함께 사용한 파편·폭발성형관통자(EFP) 복합탄두로 판단된다. 다만 사진과 러시아어 게시물에는 드론 모델명이 없어 정확한 기종은 식별할 수 없다.

분석 기준일: 2026년 9월 11일 | 자료 성격: 공개 이미지 기반 OSINT 예비분석

1. 러시아어 원문 번역

동료들이 발견한 우크라이나제 고정익 자폭드론의 탄두는 ‘ОЯБ-125-8’이다. 발견된 표본은 조금 다를 수 있으므로 제원은 대략적이다.

- 탄두 유형: 파편형과 ‘타격핵(ударное ядро)’을 결합한 복합탄두
- 금속제 몸체 / 총중량 약 7.9 kg
- 폭약 C4, 폭약 중량 2.10 kg
- 기성 파편: 강철 구슬 4 kg / 전기식 기폭

게시자는 명칭의 ‘125’를 직경 125 mm, ‘8’을 중량 8 kg으로 추정한다.

2. 사진에서 직접 확인되는 사항

탄두 표기	명판에 ‘ОЯБ-125-8 / C4 / 24.08.2026’	직접 확인
강철 구형 파편	탄두 외주 배치 및 저울 4.00 kg	직접 확인
백색 물질	분리 후 저울 2.10 kg	중량 확인, 성분은 명판 의존
금속 구조물	금속 원통·구리 라이너, 저울 1.80 kg	직접 확인
합계	$4.00 + 2.10 + 1.80 = 7.90$ kg	원문 총중량과 일치
전기식 기폭	게시물 주장; 전체 신관은 미제시	부분 확인/검증 필요

주의: ‘125 = 직경 125 mm’, ‘8 = 8 kg급’이라는 해석은 외형과 중량에는 부합하지만, 제조사 명명 규칙이 공개적으로 확인된 것은 아니다.

3. 기성 파편 구성

원통형 금속 몸체의 외주에 다수의 강철 구슬이 배치되어 있다. 폭발 시 이 구슬들은 사방으로 방출되는 기성 파편 역할을 하는 것으로 판단된다.



사진 1. 탄두 단면: 중앙 충전체와 외곽 강철 구형 파편



사진 2. 분리된 강철 구형 파편의 측정 중량 4.00 kg

4. 폭약 및 EFP 구조 추정



사진 3. 분리된 백색 충전체의 측정 중량 2.10 kg



사진 4. 금속 원통 구조물 1.80 kg과 오목한 구리 라이너

구리 라이너는 폭발 시 축 방향으로 고속 금속체를 형성하는 EFP 구조의 특징과 부합한다. 다만 사진만으로 라이너의 정확한 재질·두께, 관통 성능 또는 작동 방향을 확정할 수는 없다.

5. 기체 탑재 상태 및 기종 판별



사진 5. 추락한 고정익 무인기 동체 내부의 원통형 탄두. 기체에 '1647'로 보이는 수기 표식이 있다.

확인 가능	소형 피스톤 엔진을 사용하는 고정익 무인기, 밝은색 동체, 내부 원통형 탄두 탑재
확인 불가	날개·꼬리·전체 동체 형상, 제작사 표식, 엔진 모델, 항법장치, 정확한 드론 기종
판정	‘우크라이나제 소형 고정익 자폭드론’ 수준의 분류만 가능. FP-1·UJ-22·Bober·Liutyi 등 특정 모델로 단정할 근거는 부족함.

6. 종합 판정

탄두 명칭	ОЯБ-125-8	높음
탄두 유형	기성 파편 + EFP 추정 복합탄두	중간-높음
폭약	명판상 C4, 측정 중량 2.10 kg	표기 높음 / 성분 검증 필요
총중량	약 7.90 kg	높음
직경	약 125 mm로 추정	중간
드론 기종	우크라이나제 소형 고정익 자폭드론; 세부 모델 미확인	기종 식별 낮음

최종 결론

이 자료는 ‘ОЯБ-125-8’이라는 약 8 kg급 복합탄두의 실물 구성과 중량을 비교적 명확하게 보여준다. 그러나 러시아어 원문 자체가 드론 모델명을 제시하지 않고 전체 기체 형상도 보이지 않으므로, 탄두 식별과 드론 기종 식별을 구분해야 한다.



사진 6. ‘ОЯБ-125-8 / C4 / 24.08.2026’ 명판

안전 주의

미폭발 탄두는 외관상 손상이 없더라도 신관·전기회로가 작동 가능한 상태일 수 있다. 현장에서 직접 이동·분해·측정하지 말고 폭발물처리 전문기관의 절차를 따라야 한다.

출처 및 한계: 사용자가 제공한 러시아어 게시문과 첨부 사진 6장. 공개 검색에서 해당 명칭의 공식 제조사 자료나 게시 문서는 확인되지 않아 일부 명명·성능 사항은 ‘검증 필요’로 처리했다.