Distribuição de importancias			
Proporcional	1,0		
Pouco melhor	1,5		
Moderadamente melhor	2,0		
Melhor	3,0		
Bem melhor	4,0		
Muito melhor	5,0		
Criticamente melhor	6,0		
Absurdamente melhor	7,0		

Projetos	Categorização
<u>AMBUbox</u>	A
<u>Masi</u>	В
Design of a low-cost	С
Design for te automation	D

Variáveis para cálculo da consistência			
n 4			
n-1	3		
IR	0,9		

Comparações pareadas					
Critério: Operação do equipan	Critério: Operação do equipamento				
	A B C D				
A	1,0	1,0	1,0	1,0	
В	1,0	1,0	1,0	1,0	
C	1,0	1,0	1,0	1,0	
D	1,0	1,0	1,0	1,0	
SOMA	4,0	4,0	4,0	4,0	

Normalização da matriz					
Critério: Operação do equipamento					
	A	В	С	D	Escores
A	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
В	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
C	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
D	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

Consistencia Critério: (Consistencia Critério: Operação do equipamento		
Α	A 4,000		
В	4,000		
С	4,000		
D	4,000		
Média	4,000		

IC	0,000	
RC	0,000	
Consistente		

Distribuição de importancias			
Proporcional 1,0			
Pouco melhor	1,5		
Moderadamente melhor	2,0		
Melhor	3,0		
Bem melhor	4,0		
Muito melhor	5,0		
Criticamente melhor	6,0		
Absurdamente melhor	7,0		

Comparações pareadas					
Critério: Custo	Critério: Custo				
	A	В	C	D	
A	1,0	2,0	4,0	5,0	
В	0,5	1,0	5,0	5,0	
C	0,3	0,2	1,0	0,3	
D	0,2	0,2	3,0	1,0	
SOMA	2,0	3,4	13,0	11,3	

	Normalização da matriz				
Critério: Custo					
	A	В	С	D	Escores
A	0,513	0,588	0,308	0,441	0,477
В	0,256	0,294	0,385	0,441	0,339
C	0,128	0,059	0,077	0,029	0,068
D	0,103	0,059	0,231	0,088	0,095

Consistencia Critério: Critério: Custo		
A	3,992	
В	4,108	
C	4,225	
D	4,846	
Média	4,167	

IC	0,056	
RC	0,062	
Consistente		

Distribuição de importancias			
Proporcional	1,0		
Pouco melhor	1,5		
Moderadamente melhor	2,0		
Melhor	3,0		
Bem melhor	4,0		
Muito melhor	5,0		
Criticamente melhor	6,0		
Absurdamente melhor	7,0		

Comparações pareadas							
Operação do equipamento: Setup de Operação							
A B C D							
A	1,0 0,5 0,7 1,5						
В	2,0 1,0 0,7 1,5						
C 1,5 1,5 1,0 1,5							
D 0,7 0,7 0,7 1,0							
SOMA	5,2	3,7	3,0	5,5			

Normalização da matriz							
Operação do equipamento: Setup de Operação							
A B C D Escores							
A	0,194	0,136	0,222	0,273	0,208		
В	0,387	0,273	0,222	0,273	0,273		
C	0,290	0,409	0,333	0,273	0,312		
D	0,129	0,182	0,222	0,182	0,182		

Consistencia- Setup de Operação		
A	3,968	
В	4,287	
C	4,187	
D	3,906	
Média	4,077	

IC	0,026		
RC	0,029		
Consistente			

Distribuição de importancias			
Proporcional	1,0		
Pouco melhor	1,5		
Moderadamente melhor	2,0		
Melhor	3,0		
Bem melhor	4,0		
Muito melhor	5,0		
Criticamente melhor	6,0		
Absurdamente melhor	7,0		

	Comparações pareadas							
Custo: Montagem								
	A B C D							
A	1,0	0,3	0,5	0,3				
В	3,0	1,0	1,5	1,0				
C	2,0	0,7	1,0	0,7				
D	3,0	1,0	1,5	1,0				
SOMA 9,0 3,0 4,5 3,0								

Normalização da matriz					
Custo: Montagem					
A B C D Escores					
A	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111
В	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
С	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222
D	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333

Consistencia- Montagem			
A	4,000		
В	4,000		
C	4,000		
D	D 4,000		
Média 4,000			

IC	0,000		
RC	0,000		
Consistente			

Distribuição de importancias				
Proporcional	1,0			
Pouco melhor	1,5			
Moderadamente melhor	2,0			
Melhor	3,0			
Bem melhor	4,0			
Muito melhor	5,0			
Criticamente melhor	6,0			
Absurdamente melhor	7,0			

Comparações pareadas							
Operação do equipamento: Setup de Operação: Manual do usuário							
A B C D							
A	1,0	1,0	1,0	1,0			
В	1,0	1,0	1,0	1,0			
С	1,0	1,0	1,0	1,0			
D	1,0	1,0	1,0	1,0			
SOMA	4,0	4,0	4,0	4,0			

Normalização da matriz						
Operação do equipamento: Setup de Operação: Manual do usuário						
	A	A B C D Escores				
A	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
В	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
С	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
D	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	

Consistencia- Manual do usuário		
A	4,000	
В	4,000	
C	4,000	
D	4,000	
Média	4,000	

IC	0,000	
RC	0,000	
Consistente		

Distribuição de importancias			
Proporcional	1,0		
Pouco melhor	1,5		
Moderadamente melhor	2,0		
Melhor	3,0		
Bem melhor	4,0		
Muito melhor	5,0		
Criticamente melhor	6,0		
Absurdamente melhor	7,0		

Comparações pareadas					
Custo: Acesso às peças					
A B C D					
A	1,0	0,5	0,7	0,7	
В	2,0	1,0	0,7	2,0	
C	1,5	1,5	1,0	1,5	
D	1,5	0,5	0,7	1,0	
SOMA	6,0	3,5	3,0	5,2	

	Normalização da matriz					
Custo: Acesso às peças						
	A	В	С	D	Escores	
A	0,167	0,143	0,222	0,129	0,155	
В	0,333	0,286	0,222	0,387	0,310	
С	0,250	0,429	0,333	0,290	0,312	
D	0,250	0,143	0,222	0,194	0,208	

Consistencia- Acesso às peças			
A	4,239		
В	4,015		
C	4,233		
D	3,861		
Média	4,124		

IC	0,041				
RC 0,046					
Consistente					

Distribuição de importancias				
Proporcional	1,0			
Pouco melhor	1,5			
Moderadamente melhor	2,0			
Melhor	3,0			
Bem melhor	4,0			
Muito melhor	5,0			
Criticamente melhor	6,0			
Absurdamente melhor	7,0			

Comparações pareadas					
Operação do equipamento: Visualização de dados					
A B C D					
A	1,0	0,3	0,7	0,7	
В	3,0	1,0	1,0	1,5	
C	1,5	1,0	1,0	1,5	
D	1,5	0,7	0,7	1,0	
SOMA	7,0	3,0	3,3	4,7	

Normalização da matriz					
Operação do equipamento: Visualização de dados					
	A	В	C	D	Escores
A	0,143	0,111	0,200	0,143	0,143
В	0,429	0,333	0,300	0,321	0,327
C	0,214	0,333	0,300	0,321	0,311
D	0,214	0,222	0,200	0,214	0,214

Consistencia- Visualização de dados			
A	4,214		
В	4,240		
C	3,778		
D	3,985		
Média	4,100		

IC	0,033		
RC	0,037		
Consistente			

Distribuição de importancias		
Proporcional 1,0		
Pouco melhor	1,5	
Moderadamente melhor	2,0	
Melhor	3,0	
Bem melhor	4,0	
Muito melhor	5,0	
Criticamente melhor	6,0	
Absurdamente melhor	7,0	

Comparações pareadas				
Critério: Tempo	Critério: Tempo de Construção			
	A	В	C	D
A	1,0	0,3	0,5	0,3
В	3,0	1,0	0,5	1,0
С	2,0	2,0	1,0	0,5
D	3,0	1,0	2,0	1,0
SOMA	9,0	4,3	4,0	2,8

Normalização da matriz					
Critério: Tempo	Critério: Tempo de Construção				
	A	В	C	D	Escores
A	0,111	0,077	0,125	0,118	0,114
В	0,333	0,231	0,125	0,353	0,282
C	0,222	0,462	0,250	0,176	0,236
D	0,333	0,231	0,500	0,353	0,343

Consistencia Critério: Tempo de Construção		
A	3,854	
В	3,852	
C	5,085	
D	4,198	
Média	4,026	

IC	0,009	
RC	0,010	
Consistente		

Distribuição de importancias		
Proporcional	1,0	
Pouco melhor	1,5	
Moderadamente melhor	2,0	
Melhor	3,0	
Bem melhor	4,0	
Muito melhor	5,0	
Criticamente melhor	6,0	
Absurdamente melhor	7,0	

Comparações pareadas					
Operação do equipamento: Visualização de dados: Alarme					
A B C D					
A	1,0	0,3	1,0	0,7	
В	3,0	1,0	3,0	1,5	
С	1,0	0,3	1,0	0,5	
D	1,5	0,7	2,0	1,0	
SOMA	6,5	2,3	7,0	3,7	

Normalização da matriz					
Operação do equipamento: Vis	Operação do equipamento: Visualização de dados: Alarme				
	A	В	С	D	Escores
A	0,154	0,143	0,143	0,182	0,148
В	0,462	0,429	0,429	0,409	0,429
С	0,154	0,143	0,143	0,136	0,143
D	0,231	0,286	0,286	0,273	0,279

Consistencia- Alarme		
A	4,181	
В	4,016	
C	4,016	
D	3,843	
Média	4,016	

IC	0,005	
RC	0,006	
Consistente		

Distribuição de importancias		
Proporcional	1,0	
Pouco melhor	1,5	
Moderadamente melhor	2,0	
Melhor	3,0	
Bem melhor	4,0	
Muito melhor	5,0	
Criticamente melhor	6,0	
Absurdamente melhor	7,0	

Comparações pareadas							
Critério: Alimentação							
A B C D							
A	1,0	0,3	0,3	0,5			
В	3,0	1,0	0,3	1,5			
C	4,0	3,0	1,0	3,0			
D	2,0 0,7 0,3 1,0						
SOMA 10,0 5,0 1,9 6,0							

Normalização da matriz						
Critério: Alimentação						
	A	В	C	D	Escores	
A	0,100	0,067	0,130	0,083	0,092	
В	0,300	0,200	0,174	0,250	0,225	
С	0,400	0,600	0,522	0,500	0,511	
D	0,200	0,133	0,174	0,167	0,170	

Consistencia Critério: Alimentação			
A	4,14		
В	4,11		
C	4,04		
D	3,96		
Média	4,08		

IC	0,03		
RC	0,03		
Consistente			

Distribuição de importancias				
Proporcional	1,0			
Pouco melhor	1,5			
Moderadamente melhor	2,0			
Melhor	3,0			
Bem melhor	4,0			
Muito melhor	5,0			
Criticamente melhor	6,0			
Absurdamente melhor	7,0			

Comparações pareadas						
Operação do equipamento: Confiança do equipamento						
A B C D						
A	1,0	0,2	0,2	2,0		
В	5,0	1,0	0,5	5,0		
C	6,0	2,0	1,0	6,0		
D	0,5	0,2	0,2	1,0		
SOMA 12,5 3,4 1,8 14,0						

Normalização da matriz							
Operação do equipamento: Confiança do equipamento							
A B C D Escores							
A	0,080	0,059	0,091	0,143	0,085		
В	0,400	0,294	0,273	0,357	0,326		
C	0,480	0,588	0,545	0,429	0,513		
D	0,040	0,059	0,091	0,071	0,065		

Consistencia- Confiança do equipamento			
A	4,286		
В	4,099		
C	4,032		
D	3,968		
Média	4,066		

IC	0,022		
RC	0,024		
Consistente			