



INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2025

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ABRIL DE 2026

INDICE

1. Introducción
2. Reuniones del Consejo de Administración
3. Funciones y Actividades Administrativas
4. Contratos Vigentes – Año 2025
5. Cumplimientos Legales y Reglamentarios
6. Pólizas de Seguro Año 2025
7. Políticas de cartera Año 2025
8. Contabilidad Año 2025
9. Mejoras en Infraestructura y Servicios
10. Mantenimientos Preventivos y Correctivos
11. Logros Administrativos
12. Recepción Zonas Comunes
13. Gestión de Convivencia
14. Gestión De Aseo
15. Seguridad y Vigilancia

INTRODUCCIÓN

En mi calidad de Representante Legal del conjunto Club Residencial Iconik68 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 675 de 2001, me permito rendir el presente informe de gestión administrativa, correspondiente a las actuaciones desarrolladas por este órgano desde el 01 de junio de 2025, fecha a partir de la cual asumimos formalmente el cargo.

La gestión adelantada se ha desarrollado en estricto cumplimiento de las funciones asignadas al administrador conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la citada ley, ejerciendo nuestras responsabilidades con diligencia, transparencia y compromiso, en atención al mandato conferido por la Asamblea General y al objeto para el cual fuimos contratados.

A continuación, se presenta de manera detallada la gestión realizada en cada una de las áreas de la copropiedad en las cuales se ha intervenido, orientando nuestras actuaciones bajo principios de mejoramiento continuo, eficiencia administrativa bienestar y desarrollo integral de la copropiedad.

2.REUNIONES CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Durante el periodo comprendido entre junio de 2025 y marzo de 2026, se llevaron a cabo múltiples sesiones del Consejo de Administración, tanto en su componente General como Sectorial, las cuales fueron fundamentales para la toma de decisiones estratégicas, el seguimiento a la gestión administrativa y la normalización de la operación de la copropiedad.

En el marco de estas reuniones, se abordaron temas relevantes derivados del proceso de empalme administrativo, dentro de los cuales se destacan:

- La revisión integral del esquema de gobierno establecido en el Reglamento de Propiedad Horizontal (RPH), teniendo en cuenta la naturaleza mixta del conjunto (residencial y comercial).
- La definición de funciones y alcances de cada órgano de administración, conforme a lo establecido en la Ley 675 de 2001 y el RPH.
- La decisión de que el Consejo General y el Consejo Sectorial sesionan de manera independiente, adoptando decisiones dentro de su ámbito de competencia, con quórum de la mitad más uno de sus integrantes.

Adicionalmente, en las sesiones del Consejo se realizó seguimiento a aspectos clave de la administración, tales como:

- Proceso de empalme con la administración provisional, incluyendo la identificación de hallazgos administrativos, contables y operativos.
- Revisión de contratos vigentes, evidenciando inconsistencias frente al presupuesto aprobado y condiciones contractuales que requerían ajuste.
- Seguimiento a proveedores, especialmente en temas relacionados con el servicio de aseo y seguridad.
- Avances en mantenimiento e infraestructura, así como control de las actividades operativas ejecutadas en el conjunto.
- Gestión de convivencia y seguridad, analizando reportes, sanciones y medidas preventivas.

Así mismo, el Consejo participó activamente en la toma de decisiones relevantes, entre las cuales se destacan:

- Aprobación de esquemas de contratación transitoria para garantizar la continuidad de servicios.
- Definición de lineamientos para apertura de convocatorias de proveedores.
- Recomendaciones para el fortalecimiento de los canales de comunicación con los residentes.
- Las reuniones se desarrollaron bajo un enfoque de participación, análisis técnico y cumplimiento normativo, permitiendo consolidar una estructura de gobierno más organizada, transparente y alineada con las necesidades de la copropiedad.

Finalmente, se deja constancia de que todas las decisiones adoptadas en el marco de estas sesiones fueron debidamente registradas en las respectivas actas, garantizando la trazabilidad y soporte de la gestión adelantada por el Consejo de Administración.

3. FUNCIONES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el periodo comprendido entre junio de 2025 y marzo de 2026, la Administración del Conjunto ICONIK 68 P.H. enfocó su gestión en la organización, estructuración y normalización de los procesos administrativos, teniendo en cuenta las condiciones en las que se recibió la copropiedad en el marco del proceso de empalme.

1. Proceso de empalme administrativo

Se adelantó un proceso de empalme con la administración provisional, en el cual se evidenciaron falencias en la entrega de información y documentación, tales como:

- Ausencia parcial de archivos administrativos y contractuales.
- Información contable incompleta o pendiente de entrega.
- Falta de inventarios detallados de activos y equipos.

En este sentido, la Administración inició un proceso de **reconstrucción documental**, con el fin de garantizar la trazabilidad de la información y el adecuado soporte de la gestión.

2. Organización documental y control administrativo

Se implementaron acciones orientadas a fortalecer el control interno, entre ellas:

- Creación y organización de archivos físicos y digitales.
- Clasificación de contratos, actas, informes y documentos legales.
- Implementación de controles para el manejo de caja menor y pagos.
- Estandarización de formatos administrativos.

Estas acciones permitieron mejorar la gestión documental y el acceso a la información.

3. Atención al residente y gestión de PQRS

Durante el proceso inicial, se identificó un rezago significativo de aproximadamente 252 solicitudes (PQRS) sin respuesta o sin cierre efectivo, generadas en su mayoría durante la administración anterior.

Frente a esta situación, se implementaron medidas como:

- Creación de un sistema de seguimiento y control de solicitudes.
- Priorización de casos críticos.
- Atención progresiva hasta la normalización del servicio.

Así mismo, se fortalecieron los canales de atención al residente, con el fin de mejorar la oportunidad y calidad de las respuestas.

4. Implementación de canales de comunicación

Con el objetivo de mejorar la interacción con la comunidad, se habilitaron y fortalecieron los siguientes canales:

- Grupos oficiales de WhatsApp por torre.
- Carteleras informativas en zonas comunes.
- Uso de la aplicación Mi Club para notificaciones y gestión de servicios.

Estas herramientas permitieron mejorar la comunicación institucional, promoviendo mayor participación e información oportuna para los residentes.

5. Elaboración e implementación de protocolos

Se diseñaron e implementaron protocolos operativos y administrativos, entre ellos:

- Procedimiento para uso de zonas comunes.
- Control de ingresos y reservas.
- Manejo de caja menor.
- Lineamientos para atención de residentes.

Lo anterior permitió establecer reglas claras de operación y mejorar la organización interna.

6. Seguimiento a la gestión operativa

La Administración realizó seguimiento permanente a:

- Ejecución de contratos.
- Actividades de mantenimiento.
- Servicios de aseo y vigilancia.
- Estado de las zonas comunes.

Este control permitió identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones oportunas en beneficio de la copropiedad.

Las acciones desarrolladas en materia administrativa permitieron superar las deficiencias iniciales, consolidando una estructura organizacional más sólida, con procesos definidos, control interno fortalecido y una mejor atención a la comunidad.

4. CONTRATOS VIGENTES AÑO 2025 -2026

Durante el periodo comprendido entre junio de 2025 y marzo de 2026, la Administración adelantó un proceso de **revisión, diagnóstico y control de los contratos vigentes** en la copropiedad, en el marco del empalme con la administración provisional.

Como resultado del análisis realizado, se identificaron diversas situaciones que evidencian debilidades en la estructuración y seguimiento del contrato.

Control y supervisión contractual:

No se evidencian mecanismos claros de seguimiento a la ejecución de los contratos, lo cual limitaba la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los proveedores.

Debilidades en la estructuración contractual:

Se identificaron cláusulas que no cumplían con criterios adecuados de control, especialmente en lo relacionado con condiciones de pago y responsabilidades de las partes.

- **Hallazgos – Servicio de aseo**

Uno de los hallazgos más relevantes se presentó en el contrato del servicio de aseo, en el cual se evidenció que:

1. Los pagos se realizaban a una persona natural distinta al representante legal de la empresa contratada, específicamente al gerente de operaciones.
2. Esta práctica venía siendo ejecutada por la administración provisional, sin los debidos soportes que garantizaran la transparencia y legalidad del proceso.

Una vez identificado este hallazgo, la Administración procedió a:

1. Solicitar la actualización de la certificación bancaria a nombre de la persona jurídica contratante.
2. Requerir formalmente la regularización de las condiciones de pago.

Como respuesta, la empresa manifestó la imposibilidad de modificar la cuenta bancaria y propuso la cesión del contrato a una nueva sociedad en proceso de constitución, situación que fue puesta en conocimiento del Consejo de Administración para su análisis.

- **Acciones correctivas implementadas**

Con el fin de mitigar los riesgos identificados y fortalecer la gestión contractual, la Administración implementó las siguientes acciones:

1. Revisión integral de los contratos vigentes.

2. Identificación de riesgos jurídicos y financieros.
3. Ajuste de condiciones contractuales cuando fue posible.
4. Seguimiento a la ejecución de los servicios prestados.
5. Adicionalmente, se promovió la adopción de buenas prácticas en la contratación, orientadas a garantizar la transparencia, legalidad y eficiencia en el uso de los recursos.
6. En el marco de las sesiones del Consejo, se adoptan decisiones relevantes en materia contractual, tales como:
 - Terminación del contrato del servicio de aseo con el proveedor anterior.
 - Aprobación de un contrato transitorio para garantizar la continuidad del servicio.
 - Definición de la apertura de convocatorias para la selección de nuevos proveedores bajo criterios objetivos.
 - Estas decisiones permitieron asegurar la continuidad de los servicios esenciales, al tiempo que se fortalecieron los procesos de selección y contratación.

El proceso de revisión contractual permitió identificar debilidades estructurales heredadas de la administración anterior, las cuales están siendo corregidas mediante la implementación de controles, ajustes y nuevos lineamientos de contratación.

Lo anterior constituye un avance significativo hacia una gestión más transparente, organizada y alineada con la normatividad vigente.

CONTRATOS.

RELACIÓN PROVEEDORES FIJOS ICONIK 68			
ITEM	NOMBRE	CONCEPTO	NIT/CC
1	ESTILO INGENIERIA S.A.	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	860.063.830-7
2	109 APPS S.A.S.	APLICACIÓN ICONIK 68	900.953.134-2
3	SEGURIDAD Y GESTION LTDA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	900.033.333-4
4	SOLUCIONES EFECTIVAS P.H. S.A.S.	SERVICIO DE ADMON Y CONTABILIDAD	901.323.962-5
5	AROMAS DE LA VIDA COL SAS	AROMATIZANTES PARA ASCENSORES	901.900.882-1
6	DIESELECTROS	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	860532188-9
7	JUAN DAVID MALDONADO	SERVICIO SG-SST	80749802
8	SERVIGIA	SERVICIO DE ASEO Y TODERO	900.885.806-1
9	SISTECNO COLOMBIA SAS	MANTENIMIENTO PUERTAS	900.812.411-3
10	ELECTROCAM	MANTENIMIENTO TALANQUERAS-CITOFONIA	901.931.856-0
11	JS ASESORES	REVISORIA FISCAL	80.844.351-3
12	SINERGIA SOLUCIONES Y PROYECTOS SAS	MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	901.062.131 - 0

5. CUMPLIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Durante el periodo comprendido entre junio de 2025 y marzo de 2026, la Administración adelantó acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales, tributarias y reglamentarias de la copropiedad, en el marco de la normatividad vigente, especialmente lo establecido en la Ley 675 de 2001.

- **Estado inicial.**

En el proceso de empalme se evidenciaron diversas situaciones que requerían atención inmediata, entre ellas:

- Falta de actualización en registros legales de la copropiedad.
- Información incompleta ante entidades de control.
- Ausencia de algunos soportes documentales obligatorios.
- Debilidades en el cumplimiento de obligaciones formales.

Lo anterior generaba riesgos de carácter legal, tributario y administrativo, por lo cual se prioriza su normalización.

- **Acciones implementadas**

Con el fin de subsanar las situaciones identificadas, la Administración ejecutó las siguientes acciones:

- Registro y actualización de la Representación Legal, garantizando la formalidad en la gestión administrativa.
- Gestión ante la DIAN, incluyendo revisión de obligaciones tributarias y preparación de información exógena (medios magnéticos).
- Organización y validación de documentación requerida para cumplimiento normativo.
- Seguimiento a requerimientos de entidades externas cuando ha sido necesario.

Estas acciones permitieron avanzar en la regularización de la situación legal de la copropiedad.

- **Aspectos pendientes de gestión**

A pesar de los avances, se identificaron algunos aspectos que requieren continuidad en su gestión:

- Registro del sistema de videovigilancia (CCTV) ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.
- Actualización del Registro Único Tributario (RUT) y validación de información en el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), según corresponda.
- Creación y actualización del libro de copropietarios, necesario para la adecuada gestión administrativa y legal.
- Recepción de planos y documentación técnica por parte de la constructora, fundamentales para la operación y mantenimiento del conjunto.

- **Cumplimiento frente al Reglamento de Propiedad Horizontal (RPH)**

Se adelantó la revisión del Reglamento de Propiedad Horizontal, identificando la necesidad de:

- Garantizar la aplicación de las disposiciones allí contenidas.
- Socializar su contenido con el Consejo de Administración y residentes.
- Evaluar posibles ajustes futuros mediante Asamblea General, conforme a los requisitos legales (mayoría calificada).

Durante el periodo evaluado, la Administración logró avances significativos en la regularización legal y normativa de la copropiedad, mitigando riesgos asociados al incumplimiento.

No obstante, se mantiene el compromiso de continuar con la gestión de los aspectos pendientes, con el fin de garantizar una operación totalmente alineada con la normatividad vigente y las buenas prácticas administrativas.

6. PÓLIZAS DE SEGURO.

Durante el periodo comprendido entre junio de 2025 y marzo de 2026, la Administración realizó la revisión integral del estado de las pólizas de seguro de la copropiedad, con el fin de verificar su vigencia, cobertura y suficiencia frente a los riesgos asociados a la operación del conjunto.

- **Estado inicial de la póliza**

Como resultado del análisis, se evidenció que la copropiedad contaba con una póliza de seguros vigente hasta enero de 2026, la cual ampara los bienes comunes frente a riesgos como incendio, terremoto y otros eventos contemplados en el contrato.

No obstante, se identificó una situación crítica de **infraseguro**, dado que:

- La póliza existente solo contemplaba la cobertura aproximada de **105 apartamentos**,
- A pesar de que ya se encontraban entregadas las **torres 1, 2 y 3**, incrementando significativamente el valor real del conjunto.

- **Riesgo identificado – Infraseguro**

El escenario de infraseguro implicaba que, en caso de presentarse un evento como:

- Incendio
- Sismo
- Otro siniestro de alto impacto

la copropiedad no contaba con una cobertura suficiente, lo que podría haber generado afectaciones económicas significativas y una protección parcial de los bienes comunes.

- **Gestión adelantada por la Administración**

En atención a esta situación, la Administración inició de manera inmediata las siguientes acciones:

- **Gestión de avalúo técnico** para determinar el valor real de reposición de los bienes asegurables.
- Revisión de condiciones de mercado para la contratación de una nueva póliza.
- Estructuración del proceso de contratación conforme a las necesidades reales del conjunto.
- **Actualización y contratación de la póliza**

Como resultado del proceso adelantado, se llevó a cabo la **contratación** de una nueva póliza con la empresa CONALSEC, mediante la cual se logró:

- Asegurar el 100% del valor real del conjunto, conforme a su estado actual.
- Eliminar el riesgo de infraseguro previamente identificado.
- Garantizar una cobertura adecuada frente a eventos de alto impacto.

La Administración informa que la copropiedad cuenta con el flujo de caja necesario para atender el pago de la póliza, lo cual permite:

- Cumplir oportunamente con las obligaciones adquiridas.
- Evitar la generación de intereses o recargos.
- Mantener la continuidad de la cobertura sin afectaciones.

Teniendo en cuenta la naturaleza progresiva del proyecto, se recomienda:

- Actualizar periódicamente el avalúo de los bienes comunes, especialmente con la entrega de nuevas áreas como el Club House.
- Revisar y ajustar las coberturas conforme a la evolución del proyecto.
- Mantener monitoreo constante para evitar futuros escenarios de infraseguro.

La Administración continuará realizando el seguimiento a la póliza vigente, garantizando su actualización oportuna conforme a la entrega total del proyecto y la consolidación de las áreas comunes.

Si bien la copropiedad contaba con una póliza vigente, se evidenció una condición de infraseguro que representaba un riesgo significativo.

Gracias a la gestión adelantada, se logró la actualización del valor asegurado y la contratación de una nueva póliza que cubre el 100% del conjunto, garantizando así una protección integral y adecuada de los bienes comunes.

7. POLÍTICAS DE CARTERA.

Durante el periodo comprendido entre junio de 2025 y marzo de 2026, la Administración adelantó un proceso de diagnóstico, depuración y control de la cartera, con el objetivo de mejorar el recaudo, garantizar la liquidez de la copropiedad y reducir los niveles de morosidad.

- **Diagnóstico inicial de cartera**

En el proceso de empalme se identificaron las siguientes situaciones:

- Incremento en la cartera por cobrar, generando presión sobre el flujo de caja.
- Alta concentración de la deuda en la constructora, la cual representaba un porcentaje significativo del total de la cartera.
- Existencia de consignaciones sin identificar, por un valor aproximado de \$10.9 millones, que no habían sido aplicadas a unidades privadas.

Estas condiciones afectan la correcta lectura de los estados financieros y la disponibilidad de recursos para la operación.

- **Acciones implementadas**

Con el fin de normalizar la cartera, la Administración implementó las siguientes estrategias:

- Depuración de la cartera, identificando saldos reales por unidad privada.
- Gestión directa con propietarios para la formalización de acuerdos de pago.
- Seguimiento periódico a obligaciones vencidas.
- Identificación y aplicación progresiva de pagos no registrados.
- Coordinación con el área contable para la conciliación de saldos.

- **Gestión de cartera con la constructora**

Uno de los aspectos más relevantes fue la gestión de la cartera correspondiente a la constructora, la cual:

- Representaba aproximadamente \$47.1 millones del total de la cartera.
- Generaba un riesgo de concentración financiera para la copropiedad.

Durante el periodo evaluado, esta obligación fue cancelada, permitiendo mejorar la estructura financiera y reducir significativamente el riesgo asociado.

- **Estado y comportamiento de la cartera**

Se evidenció que la cartera presenta diferentes niveles de mora, incluyendo:

- Cartera corriente
- Cartera en prejurídico
- Cartera en proceso jurídico
- Acuerdos de pago vigentes

Así mismo, se identificaron comportamientos recurrentes en algunos propietarios, lo cual requiere seguimiento continuo para evitar el incremento de la morosidad.

- **Impacto en la liquidez**

A pesar de contar con excedentes contables, la copropiedad presentó situaciones de flujo de caja limitado, debido a:

- Retrasos en el recaudo.

- Desfase entre ingresos proyectados y reales.

Esto evidencia la importancia de fortalecer permanentemente la gestión de cartera como eje central de la sostenibilidad financiera.

- **Lineamientos y control futuro**

La Administración continuará implementando medidas orientadas a:

- Fortalecer el recaudo oportuno.
- Aplicar medidas de cobro prejurídico y jurídico cuando sea necesario.
- Mantener la cartera depurada y conciliada.
- Promover la cultura de pago en la comunidad.

La gestión de cartera permitió avanzar en la normalización de saldos, reducción de riesgos financieros y mejora en la liquidez, destacándose especialmente la recuperación de la cartera de la constructora.

No obstante, se requiere mantener un control permanente para garantizar la sostenibilidad económica de la copropiedad.

8. CONTABILIDAD.

Durante el periodo comprendido entre junio de 2025 y marzo de 2026, la Administración adelantó un proceso de recepción, revisión, depuración y organización de la información contable, con el propósito de garantizar la confiabilidad de los estados financieros y su adecuada presentación ante los órganos de control y la Asamblea General.

- **Proceso de empalme contable**

En el marco del empalme con la administración provisional, se evidenciaron diversas situaciones que impactan la calidad de la información contable, entre ellas:

- Entrega parcial y desactualizada de la información contable.
- Informe forense.
- Falta de conciliaciones oportunas entre bancos, cartera y contabilidad.
- Inconsistencias en la aplicación de pagos y registros contables.
- Debilidades en el control de soportes financieros.

Estas condiciones requerían un proceso de normalización contable para garantizar la transparencia y exactitud de la información.

- **Acciones de revisión y depuración**

Con el fin de subsanar las inconsistencias identificadas, la Administración implementó las siguientes acciones:

- Revisión detallada de los registros contables históricos.
- Conciliación de cuentas bancarias y verificación de saldos.
- Validación de la correcta aplicación de pagos a unidades privadas.
- Depuración de partidas pendientes, especialmente consignaciones sin identificar.
- Organización de soportes contables y financieros.

Estas actividades permitieron avanzar en la depuración y confiabilidad de la información

contable.

- **Situación financiera identificada**

A partir del análisis realizado, se identificaron aspectos relevantes:

- Existencia de excedentes contables, lo que refleja una operación con resultados positivos en términos generales.
- Sin embargo, se evidenció un flujo de caja limitado o negativo, debido a desfases entre ingresos proyectados y recaudo efectivo.
- Presencia de recursos pendientes de aplicación (pagos no identificados), lo que afectaba la lectura real de la cartera.

- **Fondo de imprevistos**

En la revisión contable se evidenció que el **fondo de imprevistos**:

- No se encontraba **totalmente monetizado**, como lo exige la normativa vigente.
- Presentaba un faltante aproximado de **\$9.6 millones** en recursos líquidos.

Frente a esta situación, la Administración definió como acción correctiva realizar el **traslado de recursos a cuentas de ahorro**, con el fin de cumplir con la exigencia legal y garantizar la disponibilidad de estos fondos.

- **Fortalecimiento del control financiero**

Como parte del proceso de mejora, se han venido implementando medidas orientadas a:

- Garantizar la trazabilidad de la información contable.
- Establecer controles en la ejecución del gasto.
- Alinear la ejecución financiera con el presupuesto aprobado.
- Mejorar la calidad y oportunidad de los reportes financieros.

El proceso de gestión contable permitió avanzar significativamente en la organización, depuración y control de la información financiera, identificando y corrigiendo inconsistencias heredadas.

Si bien se evidencian resultados positivos en términos contables, es necesario continuar fortaleciendo el control del flujo de caja y la correcta ejecución presupuestal, con el fin de garantizar la estabilidad financiera de la copropiedad.



9. MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.

Durante el periodo comprendido entre junio de 2025 y marzo de 2026, la Administración adelantó diversas acciones orientadas a la mejora, adecuación y fortalecimiento de la infraestructura y los servicios del conjunto, con el propósito de garantizar condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad y bienestar para los residentes.

• Adecuación de zonas comunes.

Se realizaron intervenciones en diferentes áreas del conjunto, entre las cuales se destacan:

- Pintura y adecuación de salones sociales, mejorando su estado físico y condiciones de uso.
- Embellecimiento de áreas comunes mediante la instalación de elementos decorativos, como floreros en la recepción.
- Organización y mejora de espacios de circulación y permanencia.

Estas acciones permitieron mejorar la percepción visual y funcional de las zonas comunes.

• Fortalecimiento de equipos e infraestructura operativa.

La Administración gestionó la adquisición y puesta en funcionamiento de elementos necesarios para la operación, tales como:

- Herramientas para mantenimiento, facilitando la ejecución de labores operativas.
- Recepción de carros de basura entregados por la constructora, lo cual optimizó el manejo

de residuos.

- Dotación básica para el correcto funcionamiento de las áreas comunes.

- **Implementación y mejora de sistemas de seguridad**

En coordinación con el área de seguridad, se adelantaron mejoras en los sistemas existentes, incluyendo:

- Instalación y puesta en funcionamiento de cámaras de seguridad, fortaleciendo el monitoreo de las áreas comunes.
- Recuperación de accesos y credenciales del sistema de control (ZKTEKO - FEVOX), mejorando la gestión de ingresos.

Estas acciones contribuyen a una mayor trazabilidad y control dentro de la copropiedad.

- **Intervenciones en servicios generales**

Se ejecutaron actividades orientadas a garantizar la operatividad de los servicios, tales como:

- Limpieza y desinfección de pozos eyectores, cajas de aguas negras y cárcamos, mejorando las condiciones sanitarias.
- Revisión y mantenimiento de sistemas hidráulicos y sanitarios.
- Señalización y avisos en zonas comunes, especialmente en el área comercial.

10.MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.

Durante el periodo comprendido entre junio de 2025 y marzo de 2026, la Administración ejecutó e hizo seguimiento a diversas actividades de **mantenimiento preventivo y correctivo**, con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas del conjunto, prevenir fallas y corregir condiciones que representaban riesgo para la operación.

- **Diagnóstico inicial**

En el proceso de empalme se identificó que varios sistemas presentaban:

- **Acumulación de suciedad y falta de mantenimiento periódico.**
- Ausencia de registros técnicos de intervenciones anteriores.
- Riesgos asociados a la operación de sistemas críticos.

Esto evidenció la necesidad de implementar un plan de mantenimiento más riguroso y continuo.

- **Mantenimiento del sistema contra incendios**

Se ejecutó una intervención técnica al sistema de detección y alarma contra incendios, en la cual se realizaron actividades como:

- Limpieza general del sistema.
- Desmontaje y limpieza individual de detectores de humo y calor.
- Verificación de estaciones manuales, sirenas y estrobos.
- Revisión del panel de control, incluyendo tarjetas electrónicas y conexiones.
- Pruebas funcionales del sistema.
- Capacitación y socialización sobre su funcionamiento.

Como resultado, se identificó que el sistema presentaba **alto nivel de suciedad acumulada**, lo cual podría generar falsas alarmas o pérdida de sensibilidad, aunque su infraestructura se encontraba en condiciones operativas.

- **Mantenimiento de sistemas hidráulicos y sanitarios**

Se realizaron actividades orientadas a garantizar el adecuado funcionamiento de redes sanitarias, tales como:

- Limpieza de pozos, eyectores y cárcamos.
- Limpieza de cajas de aguas negras.
- Revisión de trampas de grasa.
- Limpieza de sifones y redes de evacuación.

Estas intervenciones permitieron mejorar las condiciones sanitarias y prevenir obstrucciones o fallas en el sistema.

- **Mantenimiento de infraestructura y áreas comunes**

Se ejecutaron actividades complementarias como:

- Limpieza de juntas de dilatación.
- Barrido y mantenimiento de terrazas.
- Adecuaciones menores en zonas comunes.

Estas acciones contribuyeron al mantenimiento general del conjunto y a la conservación de su infraestructura.

- **Planta eléctrica y sistemas de respaldo**

Se realizó el tanqueo de la planta eléctrica y el seguimiento periódico de los niveles de combustible (ACPM), garantizando su disponibilidad ante eventuales fallas del suministro eléctrico.

- **Implementación de rutinas de mantenimiento**

A partir de los hallazgos iniciales, la Administración inició la estructuración de:

- Rutinas periódicas de mantenimiento.
- Seguimiento a proveedores encargados de estas actividades.

- Control sobre la ejecución y frecuencia de las intervenciones.

Las acciones ejecutadas permitieron recuperar la operatividad de sistemas críticos, reducir riesgos y mejorar las condiciones generales del conjunto.

No obstante, se identificó la necesidad de mantener una planificación continua y estructurada de mantenimientos, con el fin de garantizar la sostenibilidad operativa y evitar deterioros futuros.

11. LOGROS ADMINISTRATIVOS.

Durante el periodo comprendido entre junio de 2025 y marzo de 2026, la Administración logró avances significativos en la **organización, estabilización y fortalecimiento de la gestión de la copropiedad**, especialmente teniendo en cuenta el contexto inicial derivado del proceso de empalme.

- **Normalización administrativa**

Uno de los principales logros fue la organización estructural de la administración, a través de:

- La recuperación y reconstrucción de información administrativa y documental.
- La implementación de controles internos básicos para la gestión operativa y financiera.
- La estandarización de procesos administrativos.

Esto permitió pasar de un escenario de desorganización inicial a una gestión más estructurada y controlada.

- **Fortalecimiento del gobierno y toma de decisiones**

Se logró consolidar una estructura de gobierno más clara, mediante:

- La definición de funciones y alcances del Consejo General y Consejo Sectorial.
- La implementación de sesiones independientes por cada órgano de administración.
- La toma de decisiones bajo criterios normativos y técnicos.

Lo anterior permitió mejorar la eficiencia en la toma de decisiones y la gobernabilidad del conjunto.

- **Mejora en la gestión financiera**

En materia financiera, se destacan avances como:

- La depuración de cartera y recuperación de obligaciones relevantes (incluyendo la deuda de la constructora).
- La identificación y corrección de inconsistencias contables.
- El fortalecimiento del control sobre ingresos y gastos.

Estos avances contribuyeron a mejorar la estabilidad económica de la copropiedad.

- **Control y reorganización contractual**

Se logró:

- Identificar riesgos en los contratos vigentes.
- Corregir prácticas inadecuadas en la ejecución contractual.
- Implementar criterios más transparentes en la contratación de proveedores.

Esto permitió reducir riesgos jurídicos y financieros.

- **Mejora en la comunicación con la comunidad**

Se fortalecieron los canales de comunicación mediante:

- Uso de herramientas digitales (APP, WhatsApp).
- Emisión constante de comunicados informativos.
- Mayor cercanía con los residentes.

Esto permitió mejorar la percepción de la gestión administrativa y la participación de la comunidad.

- **Recuperación operativa del conjunto**

A nivel operativo, se logró:

- Ejecutar mantenimientos que no se venían realizando.
- Mejorar el estado de las zonas comunes.
- Garantizar la continuidad de servicios esenciales.

Los logros alcanzados durante el periodo evidencian un proceso de transformación administrativa, en el cual se pasó de una etapa de desorganización a una gestión más estructurada, controlada y alineada con la normatividad.

Estos avances sientan las bases para una administración sólida, transparente y orientada a la mejora continua.

- **Implementación del Sistema de Gestión**

Se adelantó la implementación de un **sistema de gestión administrativo y operativo**, enfocado en estructurar los procesos internos y mejorar los mecanismos de control y seguimiento.

Este proceso permitió:

- Estandarizar procedimientos administrativos, contables y operativos.
- Implementar herramientas de control y trazabilidad.
- Organizar la gestión documental de la copropiedad.

- Fortalecer la toma de decisiones basada en información estructurada.
- Mejorar la articulación entre las áreas de administración, seguridad, convivencia y mantenimiento.

- **Fortalecimiento de la dotación y seguridad**

En atención a las necesidades identificadas durante la revisión operativa y con el fin de mejorar las condiciones de seguridad en la copropiedad, se llevó a cabo la adquisición e instalación de elementos de atención y respuesta ante emergencias, entre los cuales se destacan:

- **Camillas** ubicadas en cada torre
- **Botiquines de primeros auxilios** distribuidos estratégicamente
- **Extintores satélites en zonas de parqueaderos**

Estos elementos fueron instalados conforme a criterios de accesibilidad y cobertura, permitiendo mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y fortaleciendo las condiciones de seguridad para residentes y visitantes.

12. RECEPCIÓN DE ZONAS COMUNES.

Durante el periodo comprendido entre junio de 2025 y marzo de 2026, la Administración adelantó el seguimiento al proceso de **entrega y recepción de las zonas comunes** por parte de la constructora, en el marco de la finalización progresiva del proyecto.

- **Estado inicial del proceso de entrega**

En el desarrollo del empalme administrativo, se evidenció que la copropiedad:

- No contaba con la **entrega total de las zonas comunes**.
- Presentaba **ausencia de inventarios detallados** de equipos y activos.
- Carecía de **documentación técnica completa**, incluyendo planos y fichas de operación.

Esta situación limitaba la adecuada administración, control y mantenimiento de las áreas comunes.

Con el fin de garantizar un proceso técnico adecuado, se realizó la contratación de la empresa CONSTRUCCITY S.A.S., encargada de llevar a cabo la interventoría en la recepción de zonas comunes.

El alcance de esta contratación incluyó:

- Inspección técnica de las áreas comunes entregadas por la constructora
- Verificación de acabados, instalaciones y funcionamiento
- Identificación de pendientes constructivos
- Elaboración de informes técnicos y actas de recibo
- Acompañamiento en el proceso de entrega y subsanación

- **Espacios recibidos y verificados.**

En desarrollo del proceso de interventoría, se han recibido y verificado los siguientes espacios:

- Zona BBQ 1 y BBQ 2
- Salones sociales 1 y 2
- Zona creativa

Para cada uno de estos espacios se realizó:

- Inspección física de acabados y elementos instalados
- Verificación del estado general y funcionalidad
- Registro de observaciones y pendientes
- Seguimiento a requerimientos frente a la constructora
- Gestión de observaciones y pendientes

Como resultado de las visitas técnicas, se identificaron observaciones relacionadas con:

- Ajustes en acabados
- Verificación de instalaciones eléctricas e hidráulicas
- Detalles de funcionamiento en algunos equipos

Estas observaciones han sido documentadas y se encuentran en proceso de gestión y seguimiento con la constructora, con el fin de asegurar su correcta subsanación.

- **Control y trazabilidad del proceso**

La interventoría ha permitido generar un control estructurado del proceso de entrega, mediante:

- Actas de recibo parciales
- Informes técnicos de estado
- Registro detallado de pendientes
- Seguimiento a compromisos de la constructora

Esto garantiza la trazabilidad y respaldo documental de cada una de las áreas recibidas.

- **Estado actual del proceso**

A la fecha del presente informe, el proceso de recepción de zonas comunes se encuentra en:

- Etapa de validación técnica de espacios recibidos
- Seguimiento a observaciones pendientes
- Preparación progresiva para la habilitación de uso por parte de la comunidad

La gestión adelantada ha permitido avanzar de manera organizada en la recepción de las zonas comunes, asegurando un proceso técnico riguroso y documentado.

La contratación de la firma CONSTRUCCITY S.A.S. ha sido fundamental para garantizar la calidad en la recepción, así como para proteger los intereses de la copropiedad frente a posibles inconsistencias en la entrega por parte de la constructora.

POSVENTAS

FECHA	RADICADO	ZONA	SOLICITUD	ESTADO
2/12/2025	11625	zona kids	Sanitario suelto	OK
2/12/2025	11624	zona kids	Biscocho suelto	OK
2/12/2025	11626	zona kids	falta aviso en acrílico	OK
2/12/2025	11383	Torre 2	orificio en muro frente a torre 2	OK
2/12/2025	8350	administracion	Fisura de baño administracion provisional frente al espejo	OK
2/12/2025	8163	Gabinets RCI	Las llaves no corresponden a todos los gabinetes realizar revisión para entrega completa de las mismas	OK
2/12/2025		Torre 2	shut de t-2 primer piso	OK
2/12/2025	11378	Gimnasio de niños	En el juego de malla se encuentra la base rota	OK
2/12/2025	11377	Plazoleta	Flanche roto en plazoleta en lateral gimnasio de niños	OK
2/12/2025	5472	Sotano 1	Humedad por filtración en el parqueadero 15	OK
2/12/2025	5472	Sotano1	Filtración de parqueadero 24	OK
2/12/2025	5472	Sotano 2	Filtración en parqueadero 490	OK
2/12/2025	11384	Plazoleta	Ajusto de dilatacion jardin esquina sala coworking	OK
2/12/2025	5472	Sotano 2	Filtración de agua en sótano 2 parqueadero 502	SIN RTA
2/12/2025	5472	Sotano 2	Filtración de agua en sótano 2 parqueadero 507	SIN RTA
2/12/2025	5470	Sotano 2	Filtracion parqueadero 490	SIN RTA
2/12/2025	11627	Plazoleta	Flanche suelto y loza rota en pasillo administracion	SIN RTA
2/12/2025	5470	sotano 1	Humedad parqueadero 15	SIN RTA
2/24/2025	5470	sotano 2	Humedad parqueadero 535	SIN RTA
2/24/2025	11630	Sotano 2	Tapa de telecomunicaciones suelta en zona de parqueadero 452-453 solicitamos ayuda de manera urgente para evitar daños en los vehículos con el riesgo de caída	SIN RTA
2/24/2025	11622	Plazoleta y gym bisosaludable	caída de icopor en plazoleta torre 4	SIN RTA
2/24/2025	11132	T 2	SHUT TORRE 2 PISO 2	SIN RTA
2/24/2025	8631	sotano	se revisa la salida electrica de iluminacion del deposito ya que a la fecha se han intentado instalar los bombillos nuevos y no ha sido posible iluminar el area	SIN RTA
2/24/2025	8059	ascensores	fallas en citofono ascensor	ok
2/12/2025	11379	torre 2	se encuentra para reparacion por fisuras	SIN RTA
2/12/2025	5472	Sotano 1	Humedad por filtración en el parqueadero 15	SIN RTA
2/12/2025	5472	Sotano1	Filtración de parqueadero 24	SIN RTA

Desde la administración, estas acciones permitieron avanzar en la identificación de pendientes y en la gestión de entrega del proyecto.

Las mejoras implementadas en infraestructura y servicios evidencian un avance significativo en la recuperación, adecuación y organización de las áreas comunes, impactando positivamente la calidad de vida de los residentes.

No obstante, se continuará trabajando en la optimización de los espacios y en el seguimiento a la constructora para la entrega total del proyecto.

Se continuará con el seguimiento hasta lograr la entrega total del proyecto, asegurando la protección de los intereses de la copropiedad.

13.GESTIÓN DE CONVIVENCIA

En el marco del proceso de empalme, la actual administración evidenció la ausencia de procesos sancionatorios y la no implementación del Manual de Convivencia, el cual, no contaba con estrategias de socialización ni aplicación efectiva.

Ante esta situación, se estableció un enfoque basado en la pedagogía y la gradualidad en la aplicación de las normas. Como primera acción, se realizó una reunión inicial con el equipo de seguridad, en la cual se definió la creación de una herramienta digital (Drive) para el registro sistemático de las novedades relacionadas con convivencia.

A partir de esta información, se inició la aplicación del debido proceso conforme a lo establecido en el Manual de Convivencia, permitiendo estructurar y documentar cada caso de manera organizada. Paralelamente, se implementaron acciones pedagógicas orientadas a la sensibilización y apropiación de las normas por parte de la comunidad.


Durante el periodo comprendido entre junio de 2025 y marzo de 2026, se emitieron un total de **218 llamados de atención** y **36 sanciones económicas**, de acuerdo con los registros consolidados por el Coordinador de Seguridad.

Estas acciones tuvieron como propósito principal generar conciencia, promover el respeto entre los residentes y garantizar el cumplimiento de las normas que regulan la convivencia en la comunidad.


Los comunicados fueron gestionados por el área de Convivencia y remitidos a los correos electrónicos de los propietarios; adicionalmente, se realizó su entrega física a través del personal de seguridad, con el fin de asegurar una notificación efectiva.

A continuación, se presenta la distribución de las actuaciones:

CONVIVENCIA	
NOVEDADES	NUMERO DE ACERCAMIENTOS O LLAMADOS DE ATENCIÓN REALIZADO DE JUNIO 2025 A MARZO 2026
Uso indebido de parqueaderos y/o depósitos	116
Invasión de propiedad privada parqueadero	43
Tenencia no responsable de mascotas	22
Uso indebido de balcones y/o ventanas	16
Comportamiento indebido en zonas comunes	6
Generación de Ruidos Incómodos	5
Faltar respeto a residentes, visitantes, colaboradores y/o proveedores	3
Incorrecta disposición de residuos	4
Faltar respeto a residentes, visitantes, colaboradores	3
Total	218



CONVIVENCIA	
NOVEDADES	SANCIONES ECONÓMICAS
Invasión de propiedad privada parqueadero	1
Faltar respeto a residentes, visitantes, colaboradores	1
Tenencia no responsable de mascotas	2
Generación de Ruidos Incómodos	10
Uso indebido de parqueaderos y/o depósitos	23
Total	36



Se concluye que las principales dificultades de convivencia en la copropiedad están relacionadas, con el uso indebido de los parqueaderos, situación que representa la mayor proporción de incumplimientos y que, en varios casos, ha derivado en la aplicación de sanciones económicas por reincidencia o falta de corrección de la conducta.


Asimismo, se evidencia que conductas como la tenencia no responsable de mascotas y la generación de ruidos incómodos continúan, siendo inicialmente objeto de llamados de atención y, posteriormente, de sanciones económicas cuando no se da cumplimiento a las normas establecidas en el Manual de Convivencia.

Lo anterior permite concluir que los llamados de atención han sido una herramienta preventiva importante; se continuará fortaleciendo las acciones de control, sensibilización y seguimiento, así como la aplicación oportuna de sanciones económicas cuando corresponda, con el fin de promover el respeto por las normas y mejorar la convivencia dentro de la copropiedad.

Solicitudes Recibidas a través de la App (PQR)

Durante el periodo comprendido entre junio de 2025 y marzo de 2026, la Administración realizó el seguimiento a las solicitudes recibidas a través de la aplicación. En total, se gestionaron 295 solicitudes, las cuales fueron atendidas y respondidas. A continuación, se presenta su distribución:


A. Tipología de Solicitudes (PQR)



- Peticiones: 131 (**44,4%**)
- Quejas: 115 (**39,0%**)
- Reclamos: 34 (**11,5%**)
- Sugerencias: 11 (**3,7%**)
- Felicitaciones: 4 (**1,4%**)


B. Distribución por Área Responsable

- Administración: 143 (**48,5%**)
- Seguridad: 59 (**20,0%**)
- Aseo: 35 (**11,9%**)
- Convivencia: 26 (**8,8%**)
- Otros: 20 (**6,8%**)
- Contabilidad: 12 (**4,1%**)



C. Estado de Gestión

- Cerradas: 273 (**92,5%**)
- En proceso: 14 (**4,7%**)
- Abiertas: 5 (**1,7%**)
- En trámite: 3 (**1,0%**)




De las solicitudes recibidas durante el periodo evaluado evidencia una gestión eficiente por parte de la Administración, reflejada en un alto porcentaje de casos cerrados (92,5%), lo que demuestra capacidad de respuesta y seguimiento oportuno a los requerimientos de los usuarios.

Gestión de Comunicación

Con el fin de fortalecer la comunicación con la comunidad, la Administración difundió información a través de diversos canales, entre ellos la App, correos electrónicos, carteleras informativas y grupos de WhatsApp.

Por medio de estos canales, se informó a los residentes sobre temas relevantes de la copropiedad, como mantenimientos, normas de convivencia y aspectos de seguridad, etc.

Durante el periodo evaluado, se emitió un total de **321 comunicados**, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:



Actividades Lúdicas y Recreativas

Inauguración Zona Segura

La Administración convocó a los residentes a participar en la inauguración de la Zona Segura, realizada el 2 de agosto en el Club Residencial Porto Américas.

La actividad contó con la participación de aproximadamente **80 personas**, evidenciando el interés de la comunidad en iniciativas orientadas a la seguridad.

Durante la jornada, la Administración apoyó en la organización del evento, participando en la ambientación del espacio y en la entrega de refrigerios a los asistentes.

Jornada de Posventas

Con el fin de brindar acompañamiento a los residentes en los procesos relacionados con posventas, la Administración, en articulación con la constructora Capital, programó y realizó una jornada presencial el 16 de agosto de 2026. Esta actividad tuvo como objetivo permitir a los residentes verificar el estado de sus solicitudes de posventa, facilitando la gestión, seguimiento y resolución de los requerimientos asociados a sus inmuebles.

Jornada de Salud y Bienestar para Mascotas

La Administración realizó una jornada de salud y bienestar el 24 de agosto, dirigida a las mascotas del conjunto Iconik. Durante esta actividad se desarrollaron diversas acciones, entre ellas una charla sobre tenencia responsable de mascotas, jornadas de vacunación y la oferta de productos relacionados con su cuidado. Esta iniciativa tuvo como objetivo promover el bienestar animal y fortalecer la responsabilidad de los residentes en el manejo adecuado de

sus mascotas.

Cabe resaltar que la actividad contó con una baja participación por parte de los residentes, lo que representa una oportunidad de mejora.

Capacitación Virtual de Reciclaje

La Administración, en articulación con la empresa encargada del reciclaje, convocó a los residentes a participar en una capacitación virtual realizada el 22 de agosto, orientada al adecuado manejo de residuos.

Durante la jornada se abordaron temas como la correcta separación de residuos desde el hogar, el uso del código de colores para el reciclaje, la identificación de residuos aprovechables y el uso adecuado de los ductos de basura, entre otros.

A pesar de que la convocatoria se realizó con anticipación, se evidenció una baja participación por parte de los residentes, lo que representa una oportunidad de mejora en la apropiación de prácticas ambientales responsables dentro de la comunidad.

Café de Seguridad

El viernes 6 de octubre, la empresa de seguridad convocó a los residentes a un “Café de Seguridad”, con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad en la copropiedad.

Este espacio permitió escuchar a la comunidad, identificar las principales inquietudes en materia de seguridad y establecer prioridades de acción para la mejora continua de estas situaciones

Simulacro distrital de evacuación 2025

En el marco de las actividades de preparación para el simulacro distrital de evacuación, programado para el 22 de octubre de 2026, la Administración convocó a los residentes a participar en una jornada de capacitación impartida por la empresa de seguridad, la cual se llevó a cabo el 14 de octubre a las 4:00 p.m.

Esta actividad tuvo como objetivo brindar a la comunidad herramientas y conocimientos básicos para actuar de manera adecuada en caso de emergencias, fortaleciendo la cultura de prevención y la capacidad de respuesta de los residentes.

Adicionalmente, se diseñó y realizó un formulario para la conformación del grupo de brigadistas del conjunto. Como parte del proceso de preparación, se realizó la compra de chalecos y paletas, los cuales fueron utilizados durante el desarrollo del simulacro.

De igual manera, se llevó a cabo una reunión informativa previa, en la que se definió la ejecución de dos jornadas de evacuación: una en la mañana (10:30 a.m.) y otra en la tarde (6:30 p.m.), con el fin de facilitar la participación de la comunidad.

Durante la actividad se evidenció una alta participación de los residentes, especialmente en la jornada nocturna, lo que refleja el compromiso de la comunidad con las actividades de prevención y seguridad.

Eucaristía

La Administración gestionó ante la parroquia Reina y Madre del Carmelo la realización de una eucaristía en el conjunto residencial.

La celebración se llevó a cabo el 19 de octubre a las 11:00 a.m., contando con una amplia participación y excelente acogida por parte de los residentes, fortaleciendo los espacios de integración y convivencia en la comunidad.

Actividad Lúdica

La Administración llevó a cabo una actividad recreativa dirigida a los niños del conjunto el día 22 de octubre a las 2:00 p.m., en el marco de la celebración de Halloween.

Durante la jornada, se contó con la participación aproximada de **80 niños**, quienes disfrutaron de un espacio de integración, recreación y esparcimiento, contribuyendo al fortalecimiento de la convivencia y el bienestar de la comunidad.

Celebración del Día de las Velitas

La Administración realizó una actividad dirigida a los residentes el 6 de diciembre de 2025, con ocasión de la celebración del Día de las Velitas. Durante la jornada se desarrolló un espacio de integración que incluyó un compartir con canelazo, buñuelos, galletas, así como la presentación de una parranda vallenata, promoviendo la participación y el encuentro entre los residentes.

La asistencia de la comunidad permitió que la actividad se llevara a cabo en un ambiente de tranquilidad y organización, manteniendo el respeto por las zonas comunes y fortaleciendo el sentido de pertenencia hacia el conjunto.

Novenas Navideñas

Con el propósito de generar espacios de integración y esparcimiento, la Administración y el consejo programó la realización de cuatro novenas navideñas, las cuales se llevaron a cabo en el salón social a las 7:00 p.m.

Estas actividades contaron con una amplia participación de los residentes, fomentando la convivencia y el fortalecimiento de los lazos comunitarios. Al finalizar cada jornada, se realizó un compartir con los asistentes.

Teniendo en cuenta que no se contaba con recursos económicos destinados para estas actividades, el Consejo propuso la realización de donaciones voluntarias por parte de la comunidad.

Gracias a este apoyo, fue posible ofrecer un refrigerio durante las novenas y un detalle especial a los participantes en la última jornada, fortaleciendo así el sentido de solidaridad y participación entre los residentes.

Gestión Social y Comunitaria

Por iniciativa de la Administración, en conjunto con el Consejo de Administración, se apoyó a la parroquia Madre Reina del Carmelo en su campaña **“Haz sonreír a un niño en Navidad”**.

En articulación con otros conjuntos del sector, se promovió la recolección de mercados y juguetes destinados a familias en condición de vulnerabilidad. Para esta actividad, se habilitaron dos puntos de acopio en la recepción del conjunto, facilitando la participación de los residentes.

Los elementos recolectados fueron entregados a los representantes de la parroquia el último día de la novena, jornada que inició con la celebración de la eucaristía, fortaleciendo así los valores de solidaridad y compromiso social en la comunidad.

Campañas de Convivencia

La Administración, en conjunto con el personal de seguridad, desarrolló durante el mes de febrero una campaña dirigida a los residentes de la Torre 2, debido a las reiteradas novedades relacionadas con la inadecuada disposición de ropa en los balcones con vista exterior.

Como parte de la estrategia, se realizó un acercamiento puerta a puerta, acompañado de la entrega de material informativo bajo la campaña **“Cuidemos nuestra imagen”**, con el objetivo de sensibilizar a los residentes sobre la importancia de mantener una adecuada presentación del conjunto.

Posterior a la implementación de la campaña, se evidenció una mejora significativa en el comportamiento de los residentes, quienes adoptaron prácticas más acordes con las normas de convivencia establecidas.

Campaña “Zona Limpia, Cuidémosla”

La Administración implementó la campaña **“Zona Limpia, Cuidémosla”**, en respuesta a las constantes quejas relacionadas con olores ocasionados por orina de mascotas en la entrada del conjunto ni en las áreas comunes.

Como parte de la intervención, se realizó una limpieza profunda del área afectada y, de manera complementaria, se desarrolló una campaña de sensibilización dirigida a los residentes, con el fin de promover el adecuado manejo de las mascotas y evitar que realicen sus necesidades fisiológicas en zonas no permitidas.

Estas acciones estuvieron orientadas a mejorar las condiciones de salubridad y convivencia, fomentando el cuidado y respeto por los espacios comunes del conjunto.

Campaña “Modera la Velocidad en los Párquaderos”

La Administración implementó la campaña “**Modera la velocidad en los parqueaderos**”, con el objetivo de prevenir accidentes y promover la seguridad vial dentro del conjunto.

Esta iniciativa se desarrolló en atención a las sugerencias de algunos residentes, quienes manifestaron situaciones relacionadas con el exceso de velocidad en estas zonas. En este sentido, se recordó la normatividad vigente sobre los límites de velocidad en los parqueaderos, fomentando conductas responsables entre los conductores.

La campaña estuvo orientada a fortalecer la cultura de prevención y el cuidado de la integridad de peatones y residentes.

14. GESTIÓN DE ASEO.

Durante el periodo comprendido entre junio de 2025 y marzo de 2026, la Administración realizó seguimiento, evaluación y control al servicio de aseo prestado en la copropiedad, identificando situaciones relevantes que impactan la calidad del servicio y la correcta ejecución contractual.

- **Diagnóstico del servicio**

En el proceso de revisión se evidenciaron las siguientes situaciones:

- Inconsistencias contractuales, especialmente en las condiciones de pago.
- Debilidades en la supervisión del servicio.
- Oportunidades de mejora en la calidad y cobertura del aseo en zonas comunes.

Adicionalmente, se identificaron prácticas que no se ajustaban a criterios administrativos adecuados, lo cual generó alertas desde el punto de vista jurídico y financiero.

- **Situación contractual del proveedor**

El proveedor Casa Limpia Más que Limpia, que venía prestando el servicio, manifestó su decisión de no subsanar las situaciones identificadas, particularmente aquellas relacionadas con su condición jurídica y contractual.

En consecuencia, se definió la terminación del contrato, con fecha de finalización al 30 de noviembre de 2025, con el fin de evitar riesgos para la copropiedad.

- **Medidas adoptadas por la Administración**

Con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio, se implementaron las siguientes acciones:

- Evaluación de propuestas previamente recibidas.

- Análisis de alternativas para contratación temporal.
- Presentación de opciones al Consejo de Administración.

- **Contratación transitoria**

El Consejo de Administración aprobó por unanimidad la contratación de la empresa ANNA GROUP, bajo un esquema transitorio de dos (2) meses, comprendido entre el 01 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026.

Esta decisión permitió:

- Garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones.
- Contar con un periodo prudencial para estructurar un proceso de selección más amplio.

- **Contratación del nuevo proveedor**

Como resultado del proceso de evaluación y con aprobación del Consejo de Administración, se llevó a cabo la **contratación de la empresa SERVIGIA**, encargada de la prestación del servicio de aseo en la copropiedad.

Esta contratación permitió:

- Garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones.
- Mejorar los estándares de calidad en la prestación del aseo.
- Contar con un proveedor alineado a las condiciones contractuales requeridas por la copropiedad.

- **Proceso de mejora del servicio**

A partir de la contratación del nuevo proveedor, la Administración ha venido realizando:

- Seguimiento a la ejecución del servicio.
- Verificación del cumplimiento de obligaciones contractuales.
- Evaluación de la calidad del servicio prestado.
- Se dispuso de un operario tipo todero durante una semana, con el fin de apoyar la ejecución de actividades complementarias tales como pintura en zonas de parqueaderos, instalación de cepos, labores de jardinería, entre otras tareas operativas que no se encuentran cubiertas en su totalidad dentro del alcance ordinario del servicio contratado.

La gestión adelantada permitió corregir situaciones contractuales inadecuadas, realizar el cambio de proveedor y garantizar la continuidad del servicio bajo mejores condiciones.

Con la vinculación de la empresa **SERVIGIA**, se fortalece la prestación del servicio de aseo, contribuyendo al mantenimiento y adecuado estado de las zonas comunes de la copropiedad.

15. SEGURIDAD Y VIGILANCIA.

Durante el periodo comprendido entre junio de 2025 y marzo de 2026, la Administración adelantó acciones orientadas al fortalecimiento integral del sistema de seguridad de la copropiedad, mediante la optimización del control de accesos, la mejora de herramientas tecnológicas y el seguimiento continuo a la operación del servicio de vigilancia.

- **Fortalecimiento del control de accesos**

Con el fin de mejorar la seguridad perimetral y el control interno, se implementaron las siguientes acciones:

- Entrega y activación de más de 335 TAG vehiculares, permitiendo automatizar el ingreso de residentes y reducir riesgos asociados al acceso manual.
- Actualización de la base de datos de propietarios, residentes y vehículos, mejorando la trazabilidad de ingresos.
- Fortalecimiento de los protocolos de acceso para visitantes, domiciliarios y personal externo.

Estas medidas permitieron optimizar el control y organización de los ingresos al conjunto.

- **Sistema de videovigilancia (CCTV)**

Se adelantaron acciones orientadas a la mejora del sistema de monitoreo, entre ellas:

- **Instalación y puesta en funcionamiento de cámaras de seguridad**, ampliando la cobertura en zonas comunes.
- Recuperación y administración de accesos a plataformas tecnológicas como **ZKTeco y Fevox**.
- Verificación del funcionamiento de equipos y puntos de monitoreo.

Lo anterior permitió fortalecer la supervisión y control en tiempo real.

- **Registro y control de novedades**

Se implementó un sistema de registro de novedades de seguridad, mediante el cual:

- Se documentan incidentes ocurridos dentro de la copropiedad.
- Se realiza seguimiento a situaciones recurrentes.
- Se genera trazabilidad para la toma de decisiones administrativas.

- **Renovación del contrato de vigilancia**

Durante el periodo evaluado, se realizó la renovación del contrato con la empresa de vigilancia, garantizando la continuidad del servicio en la copropiedad.

Como valor agregado dentro del proceso de renovación, se definió la implementación de un **proyecto de fortalecimiento tecnológico**, orientado a:

- Modernizar los sistemas de control de acceso.
- Optimizar las herramientas de monitoreo.
- Mejorar la eficiencia operativa del servicio de seguridad.

- **Articulación con la gestión de convivencia**

El servicio de vigilancia ha apoyado de manera directa la gestión de convivencia, especialmente en:

- Registro de comportamientos contrarios al reglamento.
- Apoyo en la identificación de situaciones que generan llamados de atención.
- Seguimiento a incidentes en zonas comunes.

- **Seguimiento a la operación del servicio**

La Administración ha realizado supervisión permanente al servicio de vigilancia, incluyendo:

- Verificación del cumplimiento de funciones del personal.
- Seguimiento a turnos y cobertura del servicio.
- Evaluación del desempeño operativo.

La gestión adelantada permitió consolidar un sistema de seguridad más organizado y controlado, destacándose la renovación del contrato de vigilancia y la proyección de mejoras tecnológicas como eje estratégico.

Se continuará trabajando en la implementación del proyecto de tecnología, con el fin de fortalecer la seguridad y brindar mayores garantías a la comunidad.

CONCLUSIÓN

De conformidad con las funciones establecidas en la Ley 675 de 2001 y en cumplimiento de los acuerdos contractuales suscritos, la empresa **Soluciones Efectivas PH S.A.S.** Ha desarrollado de manera adecuada y oportuna las actividades de administración durante el periodo evaluado.

En estos nueve (9) meses de gestión se ha dado atención efectiva a las necesidades prioritarias de la copropiedad, ejecutando las acciones previstas en el plan de trabajo y avanzando de manera organizada conforme a los objetivos y compromisos establecidos. Asimismo, se han implementado medidas orientadas al fortalecimiento de la gestión administrativa, operativa y de convivencia, garantizando un acompañamiento permanente a la copropiedad.

En consecuencia, se concluye que la gestión adelantada durante este periodo ha permitido dar cumplimiento a los lineamientos normativos, contractuales y operativos, generando avances significativos en la organización y atención de los requerimientos de la copropiedad, lo cual sienta bases sólidas para la continuidad y mejora de los procesos administrativos en los próximos periodos.

Cordialmente

Ana Milena González

Representante Legal

Club Residencial Iconik68

Soluciones Efectivas PH S.A.S