

TRAZOIDE. Dibujo técnico por Antonio Castilla

Realizar el dibujo de conjunto y el despiece de esta junta cardan.






SOLUCIÓN


Esta es la lista de pieza con sus denominaciones :

	1	1	TRAZOIDE
2	Pasador de la horquilla	7	Acero
2	Pasador eje cruceta	6	"
	Ejes de transmisión	5	**
	Ejes de cruceta	4	"
2	Arandelas	3	"
1	Cruceta	2	Hierro fundido
2	Horquillas	1	
N°pi ez a	Denominación	Marca	Material


La pieza número 1 una horquilla representada por sus tres vistas :




La pieza 2 es la cruceta, el perfil no es necesario por ser igual al alzado :




La pieza 3 es una arandela cilíndrica con solo un corte total más su acotación queda definida :




La pieza 4 es el eje de la cruceta, la acotación nos indica que es una pieza de revolución:




La pieza 5 es el eje de transmisión, el símbolo de su extremo derecho nos indica que es más largo pero igual a lo que ya vemos :




La pieza 6 es un pasador cilíndrico:




La pieza 7 es un pasador cónico:



El conjunto montado y con un semicorte nos permite observar tanto el exterior como el interior del mecanismo :



En la siguiente animación apreciamos su forma en el espacio:



PARA PLANTEAR DUDAS IR AL FORO http://trazoide.com/forum/

PARA VER EXPLICACIONES EN VÍDEOS IR A LA SECCIÓN DE VÍDEOS http://trazoide.com/videos/

PARA BUSCAR O COMPRENDER ALGÚN TÉRMINO IR A LA WIKI http://trazoide.com/wiki/

PARA VER MÁS PROBLEMAS IR A LA WEB http://trazoide.com/

PARA VER NOVEDADES Y CURIOSIDADES IR AL BLOG http://trazoide.com/blog/

copyright © Antonio Castilla >