## **Práctica 1: Uso de Puertos y operaciones**

Este documento te ayudará a realizar la Práctica 2. El diagrama esquemático se encuentra en la siguiente página.

Las reglas son las siguientes:

A través del dip-switch se van a introducir valores de 8 bits al PIC.

1°. El PIC debe sacar 0x00 por el puerto C.

Debe sacar '0' en PORTB.7.

Después esperar a que se oprima el interruptor (tipo push button) conectado en PORTB.0. Cuando se oprima, el PIC debe leer el contenido del PUERTO D (dato 1), mostrar el valor por el puerto C y guardarlo en un registro de Propósito General.

- 2º. El PIC debe esperar a que se oprima cualquiera de los interruptores (push) conectados en PORTB.1, PORTB.2 ó PORTC.3 para leer contenido actual del PUERTO D (dato2), y realizar cualquiera de las siguientes acciones:
  - Si fue PORTB.1, El microcontrolador deberá hacer la suma del primer dato introducido más el segundo dato introducido, el resultado debe salir por el puerto C. Si genera acarreo debe encender el LED conectado al PORTB.7.
  - Si fue PORTB.2, El microcontrolador deberá hacer la resta del primer dato introducido menos el segundo. El resultado debe ser la magnitud de la resta y debe salir por el puerto C. Si el resultado es negativo debe encender el LED conectado a PORTB.7.
  - Si fue PORTB.3, El microcontrolador deberá hacer la multiplicación del primer dato introducido por el segundo. El resultado lo debe sacar por el puerto C (los 8 bits más bajos del resultado), si el resultado fue mayor a 8 bits deberá encender el LED conectado a PORTB.7.
  - Después de haber hecho lo anterior deberá preguntar hasta que se oprima de nuevo el interruptor conectado a PORTB,0 y deberá hacer la división del primer dato introducido entre el segundo. El resultado debe salir por el puerto C, si el resultado tiene residuo deberá encender el LED conectado a PORTB.7

Después de esto el PIC se debe dormir.

