

Fecha de Emisión: 17 de Junio de 2026

REPORTE DE RECHAZO POR DEFECTO EN PROCESO

Documento de registro interno para declarar láminas con defectos detectados en producción.

FOLIO RECHAZO:	REJ-OUT-2026-0006	FECHA REPORTE:	17/06/2026 18:53
RESPONSABLE REPORTE:	Operador Láser	ORIGEN DEL RECHAZO:	Rechazo de Láminas - Defecto en Proceso

■ DETALLE DE MATERIAL RECHAZADO

ID ATADO	SKU	GRADO ACERO	UBICACIÓN	HOJAS RECHAZADAS	PESO APROX. (KG)
INC-2026-0001-A17	SKU-DECP-16	SAE 1008 CS	Almacén Metales	1	45.09

■ ■ ANÁLISIS DEL DEFECTO Y DISPOSICIÓN

TIPO DE DEFECTO:	Raya / Rasguño	GRAVEDAD DEL DEFECTO:	Leve
ACCIÓN CORRECTIVA / DESTINO:	Scrap / Desecho	CANTIDAD AFECTADA:	1 hojas

■ DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL DEFECTO Y HALLAZGOS

Sin observaciones registradas.

REPORTA (OPERADOR LÁSER / PRODUCCIÓN)_____
VALIDA (INSPECTOR DE CALIDAD / AUDITOR)_____
AUTORIZA (JEFE DE OPERACIONES / PRODUCCIÓN)_____
SGI / CONTROL DOCUMENTAL

Fecha de Emisión: 17 de Junio de 2026

■ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE DEFECTOS

