



Funciones de la Célula de Destrucción

Responsabilidades Operativas, Administrativas y de Seguridad

Escuela Militar de Materiales de Guerra – Protocolo de Destrucción de Artificios Pirotécnicos



Responsabilidades del Jefe de la Célula

FASE INICIAL

El Jefe de la Célula es el eje rector de toda la operación. Desde el primer momento, su liderazgo define el éxito y la seguridad del procedimiento de destrucción.

1

Integración de la Célula

Constituye la célula operativa y designa formalmente a los comandantes de cada grupo, asegurando claridad en la cadena de mando.

2

Verificación de Funciones

Confirma que cada integrante conoce y comprende sus responsabilidades específicas antes del inicio de operaciones.

3

Documentación Administrativa

Elabora las fatigas y coordina los apoyos logísticos necesarios, garantizando respaldo documental completo.

4

Enlace con Autoridades

Establece contacto formal con autoridades ministeriales o judiciales para validar el marco legal de la operación.

Control de Salud y Desplazamiento

🛡️ PROTOCOLO PREVIO

Revista de Salud Obligatoria

Antes del desplazamiento, el Servicio de Sanidad pasa revista de salud a todo el personal. Se verifica el estado físico general y se descarta cualquier condición que comprometa la operación.

Regla absoluta: Ningún integrante con aliento alcohólico o bajo influencia de sustancias podrá incorporarse al operativo.

Desplazamiento al Área de Destrucción

Una vez aprobada la revista de salud, el Jefe de la Célula dirige el convoy hacia la zona de destrucción siguiendo estrictamente el **Plan de Seguridad Operacional (P.S.O.)** de movimientos militares.

- Verificación de vehículos y equipo
- Coordinación de rutas con escolta
- Comunicaciones activas durante el traslado
- Registro de tiempos de salida y llegada

Funciones del Jefe del Grupo de Apoyo

GESTIÓN EN EL TERRENO

El Jefe del Grupo de Apoyo garantiza las condiciones operativas del área de destrucción antes de que se inicie cualquier actividad con el material pirotécnico.



Seguridad Física

Establece el perímetro de seguridad y ubica los servicios técnicos en posiciones estratégicas dentro del área operativa.



Equipo Contra Incendios

Designa la ubicación estratégica del equipo contra incendios, garantizando respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.



Enlace de Transmisiones

Supervisa el enlace de comunicaciones con el escalón superior, asegurando flujo de información continuo durante toda la operación.



Puesto de Socorro

Supervisa la instalación del puesto de socorro con personal médico y equipo de primeros auxilios listo para actuar.



Funciones del Jefe del Grupo de Destrucción

PREPARACIÓN TÉCNICA

El Jefe del Grupo de Destrucción es el responsable técnico directo de la operación. Su labor comienza con la organización del personal especializado y culmina con la ejecución controlada del procedimiento.

1

Organizar Personal

Constituye y organiza al personal especialista de Materiales de Guerra, asignando roles específicos según especialidad.

2

Establecer el PRAM

Designa la ubicación del Punto de Recepción y Almacenamiento (PRAM) y establece custodia permanente para garantizar la seguridad del material.

3

Clasificar el Material

Recepciona y clasifica el material pirotécnico, determinando el método de destrucción más adecuado según su naturaleza y cantidad.

Gestión del Material en el PRAM

📋 RESPONSABLE: 1 DE TROPA DE MATERIALES DE GUERRA (CUSTODIO)

Recepción e Inventario

El custodio recibe el material bajo estricto control de inventario, documentando cada artículo con precisión. Cada entrada queda registrada con firma de responsabilidad.

Estibado Correcto

Supervisa que el material sea colocado sobre **polines** (tarimas de madera), evitando contacto directo con el suelo y facilitando la ventilación adecuada.

Separación por Naturaleza

Mantiene el orden y la separación de sustancias según su clasificación química y nivel de peligrosidad, previniendo reacciones no deseadas.

- Materiales oxidantes separados de combustibles
- Artificios con mecha corta en zona diferenciada
- Sustancias inestables en área de máximo control
- Registro visual permanente de ubicaciones

Operaciones de Carga y Traslado

🔗 PERSONAL: CARGADORES DE MATERIALES DE GUERRA

El traslado del material desde el PRAM hacia el Área de Destrucción (AD) es una fase crítica que requiere disciplina, coordinación y estricto apego a los protocolos de seguridad.

1 Transporte Controlado

Los cargadores trasladan el material desde el PRAM hacia el Área de Destrucción siguiendo rutas preestablecidas y señalizadas, bajo supervisión directa del Jefe de Grupo.

2 Rutas de Seguridad

Se siguen estrictamente las rutas de seguridad establecidas en el P.S.O., evitando zonas pobladas, fuentes de ignición y áreas de tránsito no autorizado.

3 Manejo Cuidadoso

Está prohibido realizar golpes, caídas o movimientos bruscos durante el traslado. El material debe ser tratado con la máxima precaución en todo momento.

El Equipo de Tendido de Camas

⚠️ FUNCIÓN CRÍTICA

El equipo de tendido de camas prepara físicamente los artificios en el área de destrucción, configurando las condiciones exactas para una detonación controlada y segura.

⚖️ Límite de Peso

El tendido **no debe exceder los 15 kg** por cama de destrucción. Este límite garantiza control sobre la energía liberada y reduce riesgos de fragmentación no controlada.

🛢️ Aplicación de Acelerantes

Se aplica **diesel** como acelerante de forma uniforme sobre los artificios, asegurando una combustión completa y reduciendo la probabilidad de remanentes activos.

🔥 Trenes de Encendido

Se preparan e instalan los **trenes de encendido** (mecánicos o eléctricos), verificando continuidad y resistencia antes de autorizar el despeje del área.



Supervisión Técnica en la Ejecución

👁 CONTROL DEL JEFE DE GRUPO

Verificación Final

El Jefe de Grupo supervisa personalmente el tendido de las camas de destrucción, verificando que los métodos de iniciación —**eléctricos o por mecha**— estén correctamente instalados y funcionales.

Antes de dar la orden, confirma que:

- El perímetro está despejado
- El personal está en posición segura
- Las comunicaciones están activas
- El equipo contra incendios está listo

Orden de Ejecución

Tras confirmar el despeje total del área, el Jefe de Grupo da la **orden final de ejecución**. Esta decisión es exclusiva y no puede ser delegada.




Protocolo de Seguridad: Ningún personal puede permanecer en el área de destrucción una vez iniciada la secuencia de encendido. El tiempo de evacuación debe ser calculado previamente.

Seguridad Post-Operativa

✓ ACCIONES FINALES

La operación no concluye con la destrucción. La fase post-operativa es fundamental para garantizar que no existan remanentes activos y para documentar legalmente el procedimiento realizado.



✔ **Nota:** El acta de destrucción es el documento legal que certifica la eliminación del material pirotécnico y debe ser archivado conforme a la normativa vigente de la Escuela Militar de Materiales de Guerra.