ORGANIZACIÓN DEMO 8D
Planta: PLT1 — Planta Uno

QA-0002 · Rev. 1
Caso 8D: 8D-PLT1-2026-0004

ALERTA DE CALIDAD

FALLA EXTERNA

Rebaba en carcasa de aluminio 4410-A

¿QUÉ PASÓ?	Rebaba de hasta 0.5 mm en el borde exterior de la carcasa 4410-A que impide el asentamiento del sello en la línea del cliente.
¿CUÁNDO?	16-sep-2026, turno 2
¿DÓNDE?	Cliente — línea de ensamble, estación 4
¿QUIÉN / A QUIÉN AFECTA?	Cliente Automotriz Demo; líneas de ensamble de carcasas
¿CÓMO SE DETECTÓ?	Falla de asentamiento del sello
ÁREAS AFECTADAS	Maquinado CNC 3, almacén PT, embarques
CANTIDAD AFECTADA	1,200 piezas
NÚMERO DE PARTE / PRODUCTO	4410-A · Carcasa de aluminio
CONTENCIÓN (D3)	• Inspección 100% del inventario en planta, almacén y tránsito

NOK — CONDICIÓN INCORRECTA



Ilustración: rebaba en el borde (NOK)

OK — CONDICIÓN CORRECTA



Ilustración: borde limpio (OK)

EMITIDA POR
Gerencia de Calidad Demo

RESPONSABLE
Ingeniería de Calidad Demo

FECHA DE EMISIÓN
2026-10-27 21:26 CST

REVISIÓN
1

Documento controlado (quality_alert/1.0). Su huella SHA-256 queda registrada en 8D PRO.
Una revisión nueva sustituye a esta; consulte siempre la revisión vigente.

Escanea para consultar
(requiere iniciar sesión)