ORGANIZACIÓN DEMO 8D
Planta: PLT1 — Planta Uno

QA-0026 · Rev. 3
Caso 8D: 8D-PLT1-2026-0018

ALERTA DE CALIDAD

FALLA EXTERNA

Faltante de arandela en bomba de vacío 4180-P

¿QUÉ PASÓ?	Faltante de arandela en bomba de vacío 4180-P: defecto «faltante» detectado por Honda.
¿CUÁNDO?	07-10-2026
¿DÓNDE?	Ensamble
¿QUIÉN / A QUIÉN AFECTA?	Honda
¿CÓMO SE DETECTÓ?	Inspección visual
ÁREAS AFECTADAS	—
CANTIDAD AFECTADA	360 piezas
NÚMERO DE PARTE / PRODUCTO	4180-P · Bomba de vacío
CONTENCIÓN (D3)	Retención y revisión 100% del inventario

NOK — CONDICIÓN INCORRECTA



Ilustración: tornillo faltante (NOK)

OK — CONDICIÓN CORRECTA



Ilustración: 4 tornillos presentes (OK)

EMITIDA POR
Gerencia de Calidad Demo

RESPONSABLE
Ingeniería de Calidad Demo

FECHA DE EMISIÓN
2026-10-29 20:57 CST

REVISIÓN
3 — Se corrige la leyenda de las fotografías NOK/OK

Documento controlado (quality_alert/1.0). Su huella SHA-256 queda registrada en 8D PRO.
Una revisión nueva sustituye a esta; consulte siempre la revisión vigente.

Escanea para consultar
(requiere iniciar sesión)