ORGANIZACIÓN DEMO 8D
Planta: PLT2 — Planta Dos

QA-0008 · Rev. 1
Caso 8D: 8D-PLT2-2026-0002

ALERTA DE CALIDAD

FALLA EXTERNA

Porosidad en carcasa de bomba 3120-A

¿QUÉ PASÓ?	Porosidad en carcasa de bomba 3120-A: defecto «porosidad» detectado por General Motors.
¿CUÁNDO?	14-05-2026
¿DÓNDE?	Inyección de aluminio
¿QUIÉN / A QUIÉN AFECTA?	General Motors
¿CÓMO SE DETECTÓ?	Inspección visual
ÁREAS AFECTADAS	—
CANTIDAD AFECTADA	720 piezas
NÚMERO DE PARTE / PRODUCTO	3120-A · Carcasa de bomba
CONTENCIÓN (D3)	Retención y revisión 100% del inventario

NOK — CONDICIÓN INCORRECTA

Sin fotografía adjunta

OK — CONDICIÓN CORRECTA

Sin fotografía adjunta

EMITIDA POR
Gerencia de Calidad Demo

RESPONSABLE
Ingeniería de Calidad Demo

FECHA DE EMISIÓN
2026-10-29 16:42 CST

REVISIÓN
1

Documento controlado (quality_alert/1.0). Su huella SHA-256 queda registrada en 8D PRO. Una revisión nueva sustituye a esta; consulte siempre la revisión vigente.

Escanea para consultar (requiere iniciar sesión)