ORGANIZACIÓN DEMO 8D
Planta: PLT2 — Planta Dos

QA-0025 · Rev. 3
Caso 8D: 8D-PLT2-2026-0009

ALERTA DE CALIDAD

FALLA EXTERNA

Grieta en soporte de transmisión 6650-D

¿QUÉ PASÓ?	Grieta en soporte de transmisión 6650-D: defecto «grieta» detectado por Stellantis.
¿CUÁNDO?	29-09-2026
¿DÓNDE?	Inyección de aluminio
¿QUIÉN / A QUIÉN AFECTA?	Stellantis
¿CÓMO SE DETECTÓ?	Inspección visual
ÁREAS AFECTADAS	—
CANTIDAD AFECTADA	900 piezas
NÚMERO DE PARTE / PRODUCTO	6650-D · Soporte de transmisión
CONTENCIÓN (D3)	Retención y revisión 100% del inventario

NOK — CONDICIÓN INCORRECTA

Ilustración: grieta junto al barreno (NOK)

OK — CONDICIÓN CORRECTA



Ilustración: pieza sin grieta (OK)

EMITIDA POR
Gerencia de Calidad Demo

RESPONSABLE
Ingeniería de Calidad Demo

FECHA DE EMISIÓN
2026-10-29 20:57 CST

REVISIÓN
3 — Se corrige la leyenda de las fotografías NOK/OK

Documento controlado (quality_alert/1.0). Su huella SHA-256 queda registrada en 8D PRO.
Una revisión nueva sustituye a esta; consulte siempre la revisión vigente.

Escanea para consultar
(requiere iniciar sesión)