ORGANIZACIÓN DEMO 8D
Planta: PLT2 — Planta Dos

QA-0028 · Rev. 2
Caso 8D: 8D-PLT2-2026-0011

ALERTA DE CALIDAD

FALLA EXTERNA

Porosidad en carcasa de termostato 5560-T

¿QUÉ PASÓ?	Porosidad en carcasa de termostato 5560-T: defecto «porosidad» detectado por General Motors.
¿CUÁNDO?	26-10-2026
¿DÓNDE?	Inyección de aluminio
¿QUIÉN / A QUIÉN AFECTA?	General Motors
¿CÓMO SE DETECTÓ?	Inspección visual
ÁREAS AFECTADAS	—
CANTIDAD AFECTADA	1,020 piezas
NÚMERO DE PARTE / PRODUCTO	5560-T · Carcasa de termostato
CONTENCIÓN (D3)	Retención y revisión 100% del inventario

NOK — CONDICIÓN INCORRECTA



Ilustraci□n: poros en la superficie (NOK)

OK — CONDICIÓN CORRECTA

Ilustraci□n: superficie sin poros (OK)

EMITIDA POR
Gerencia de Calidad Demo

RESPONSABLE
Ingeniería de Calidad Demo

FECHA DE EMISIÓN
2026-10-29 20:53 CST

REVISIÓN
2 — Se agregan fotografías NOK/OK de la condición

Documento controlado (quality_alert/1.0). Su huella SHA-256 queda registrada en 8D PRO.
Una revisión nueva sustituye a esta; consulte siempre la revisión vigente.

Escanea para consultar
(requiere iniciar sesión)