ORGANIZACIÓN DEMO 8D
Planta: PLT2 — Planta Dos

QA-0015 · Rev. 1
Caso 8D: 8D-PLT2-2026-0005

ALERTA DE CALIDAD

FALLA EXTERNA

Grieta en brazo de suspensión 1180-S

¿QUÉ PASÓ?	Grieta en brazo de suspensión 1180-S: defecto «grieta» detectado por Nissan.
¿CUÁNDO?	03-07-2026
¿DÓNDE?	Inyección de aluminio
¿QUIÉN / A QUIÉN AFECTA?	Nissan
¿CÓMO SE DETECTÓ?	Inspección visual
ÁREAS AFECTADAS	—
CANTIDAD AFECTADA	720 piezas
NÚMERO DE PARTE / PRODUCTO	1180-S · Brazo de suspensión
CONTENCIÓN (D3)	Retención y revisión 100% del inventario

NOK — CONDICIÓN INCORRECTA

Sin fotografía adjunta

OK — CONDICIÓN CORRECTA

Sin fotografía adjunta

EMITIDA POR
Gerencia de Calidad Demo

RESPONSABLE
Ingeniería de Calidad Demo

FECHA DE EMISIÓN
2026-10-29 16:42 CST

REVISIÓN
1

Documento controlado (quality_alert/1.0). Su huella SHA-256 queda registrada en 8D PRO. Una revisión nueva sustituye a esta; consulte siempre la revisión vigente.

Escanea para consultar (requiere iniciar sesión)