**ORGANIZACIÓN DEMO 8D**
Planta: PLT1 — Planta Uno

QA-0027 · Rev. 1
Caso 8D: 8D-PLT1-2026-0019

# ALERTA DE CALIDAD

**FALLA EXTERNA**

## Dimensional en ranura de anillo 1145-N

| | |
|---|---|
| ¿QUÉ PASÓ? | Dimensional en ranura de anillo 1145-N: defecto «dimensional» detectado por Nissan. |
| ¿CUÁNDO? | 15-10-2026 |
| ¿DÓNDE? | Maquinado CNC |
| ¿QUIÉN / A QUIÉN AFECTA? | Nissan |
| ¿CÓMO SE DETECTÓ? | Inspección visual |
| ÁREAS AFECTADAS | — |
| CANTIDAD AFECTADA | 840 piezas |
| NÚMERO DE PARTE / PRODUCTO | 1145-N · Ranura de anillo |
| CONTENCIÓN (D3) | Retención y revisión 100% del inventario |

**NOK — CONDICIÓN INCORRECTA**

*Sin fotografía adjunta*

**OK — CONDICIÓN CORRECTA**

*Sin fotografía adjunta*

**EMITIDA POR**
Gerencia de Calidad Demo

**RESPONSABLE**
Ingeniería de Calidad Demo

**FECHA DE EMISIÓN**
2026-10-29 16:42 CST

**REVISIÓN**
1

*Documento controlado (quality_alert/1.0). Su huella SHA-256 queda registrada en 8D PRO. Una revisión nueva sustituye a esta; consulte siempre la revisión vigente.*

Escanea para consultar (requiere iniciar sesión)