**ORGANIZACIÓN DEMO 8D**
Planta: PLT2 — Planta Dos

QA-0011 · Rev. 1
Caso 8D: 8D-PLT2-2026-0003

# ALERTA DE CALIDAD

**FALLA EXTERNA**

## Fuga en tapón de radiador 6630-C

| | |
|---|---|
| ¿QUÉ PASÓ? | Fuga en tapón de radiador 6630-C: defecto «fuga» detectado por Stellantis. |
| ¿CUÁNDO? | 04-06-2026 |
| ¿DÓNDE? | Ensamble |
| ¿QUIÉN / A QUIÉN AFECTA? | Stellantis |
| ¿CÓMO SE DETECTÓ? | Inspección visual |
| ÁREAS AFECTADAS | — |
| CANTIDAD AFECTADA | 480 piezas |
| NÚMERO DE PARTE / PRODUCTO | 6630-C · Tapón de radiador |
| CONTENCIÓN (D3) | Retención y revisión 100% del inventario |

**NOK — CONDICIÓN INCORRECTA**

*Sin fotografía adjunta*

**OK — CONDICIÓN CORRECTA**

*Sin fotografía adjunta*

**EMITIDA POR**
Gerencia de Calidad Demo

**RESPONSABLE**
Ingeniería de Calidad Demo

**FECHA DE EMISIÓN**
2026-10-29 16:42 CST

**REVISIÓN**
1

*Documento controlado (quality_alert/1.0). Su huella SHA-256 queda registrada en 8D PRO.*
*Una revisión nueva sustituye a esta; consulte siempre la revisión vigente.*

Escanea para consultar
(requiere iniciar sesión)