ORGANIZACIÓN DEMO 8D
Planta: PLT1 — Planta Uno

QA-0027 · Rev. 2
Caso 8D: 8D-PLT1-2026-0019

ALERTA DE CALIDAD

FALLA EXTERNA

Dimensional en ranura de anillo 1145-N

¿QUÉ PASÓ?	Dimensional en ranura de anillo 1145-N: defecto «dimensional» detectado por Nissan.
¿CUÁNDO?	15-10-2026
¿DÓNDE?	Maquinado CNC
¿QUIÉN / A QUIÉN AFECTA?	Nissan
¿CÓMO SE DETECTÓ?	Inspección visual
ÁREAS AFECTADAS	—
CANTIDAD AFECTADA	840 piezas
NÚMERO DE PARTE / PRODUCTO	1145-N · Ranura de anillo
CONTENCIÓN (D3)	Retención y revisión 100% del inventario

NOK — CONDICIÓN INCORRECTA



Ilustraci□n: barreno fuera de posici□n (NOK)

OK — CONDICIÓN CORRECTA



Ilustraci□n: barreno en posici□n nominal (OK)

EMITIDA POR
Gerencia de Calidad Demo

RESPONSABLE
Ingeniería de Calidad Demo

FECHA DE EMISIÓN
2026-10-29 20:53 CST

REVISIÓN
2 — Se agregan fotografías NOK/OK de la condición

Documento controlado (quality_alert/1.0). Su huella SHA-256 queda registrada en 8D PRO.
Una revisión nueva sustituye a esta; consulte siempre la revisión vigente.

Escanea para consultar
(requiere iniciar sesión)