ORGANIZACIÓN DEMO 8D
Planta: PLT2 — Planta Dos

QA-0023 · Rev. 3
Caso 8D: 8D-PLT2-2026-0008

ALERTA DE CALIDAD

FALLA EXTERNA

Contaminación en riel de inyectores 3305-R

¿QUÉ PASÓ?	Contaminación en riel de inyectores 3305-R: defecto «contaminación» detectado por BMW.
¿CUÁNDO?	10-09-2026
¿DÓNDE?	Lavado
¿QUIÉN / A QUIÉN AFECTA?	BMW
¿CÓMO SE DETECTÓ?	Inspección visual
ÁREAS AFECTADAS	—
CANTIDAD AFECTADA	1,080 piezas
NÚMERO DE PARTE / PRODUCTO	3305-R · Riel de inyectores
CONTENCIÓN (D3)	Retención y revisión 100% del inventario

NOK — CONDICIÓN INCORRECTA



Ilustración: residuos en la pieza (NOK)

OK — CONDICIÓN CORRECTA



Ilustración: pieza limpia (OK)

EMITIDA POR
Gerencia de Calidad Demo

RESPONSABLE
Ingeniería de Calidad Demo

FECHA DE EMISIÓN
2026-10-29 20:57 CST

REVISIÓN
3 — Se corrige la leyenda de las fotografías NOK/OK

Documento controlado (quality_alert/1.0). Su huella SHA-256 queda registrada en 8D PRO.
Una revisión nueva sustituye a esta; consulte siempre la revisión vigente.

Escanea para consultar
(requiere iniciar sesión)