

POST VENTA FTTH


Cambio de Plan
Traslado Externo
POST VENTA FTTH
SOT de Contingencia
Migracion Tecnologica

❖ CAMBIO DE PLAN

1.- Ingresa mi ficha en APK y lo primero que debo validar es el nombre del cliente y el tipo de atención que solicita el tecnico que realice.

2.- Luego realizamos la búsqueda en SGA y validamos que la SOT este bien generada(nombre del cliente, estado en ejecución, tipo de trabajo, tipo de servicio).



Solicitud: 63737870 Customer ID: 51036616 Estado: En Ejecución

Cliente 00959045 FLORES HERNANDEZ MERCEDES ESTELA

Direccion: CA SIMON BOLIVAR 337 PUEBLO JO Distrito CHICLAYO | CHICLAYO | LA

Proyecto 0013869255 **Incidencia:** Flag Penalidad :

Tipo FTTH/SIAC - CAMBIO DE PLAN Motivo: FTTH/SIAC CAMBIO PLAN (CON VISITA TECNICA

Tipo Servicio: Paquetes Masivos Area: OPERACIONES HFC

F.Comp 23/07/2023 Solicitante: E8512898 charging_area 1:

F.Gen: 22/07/2023 F.Fin: charging_area 2:

F.Inicio 22/07/2023 Acta Instalación:


F.Apr: 22/07/2023 **N° Reclamo:** Derivado

Observación INSTALAR: CABLE INSTALAR: 2 DECO_IP
2307220000008039 - TLF. REF.:954612294. ID TOA: \16283926\


Detalle Solicitud | Tarea | Cambios de Estado | Tareas Pendientes | Anotaciones | Control de Equipos | Agendamiento | Transacciones | Orden de Visita | Reclamo A

	SID	CID	Numero	Descripción	F.Inicio	Servicio	BW	Cantidad
1	18909676	20563210	CID.20563210	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	22/07/2023	Claro TV Avanzado	1	1
2	18909675	20563212	74627574	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	22/07/2023	FTTH Calling Party Category	1	1
3	18909675	20563212	74627574	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	22/07/2023	FTTH Conferencia Tripartita	1	1
4	18909675	20563212	74627574	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	22/07/2023	FTTH Identificación de Llamadas	1	1
5	18909677	20563211	CID.20563211	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	22/07/2023	FTTH Internet 100 Mbps	102,400	1
6	18909675	20563212	74627574	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	22/07/2023	FTTH Llamada en Espera	1	1
7	18909675	20563212	74627574	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	22/07/2023	FTTH Telefonia 100	1	1
8	18909675	20563212	74627574	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	22/07/2023	FTTH Voice Mail (CFU)	1	1
9	18909675	20563212	74627574	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	22/07/2023	FTTH Wake Up	1	1
10	18909676	20563210	CID.20563210	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	22/07/2023	IPTV CLARO VIDEO-MENSUAL	1	1
11	18909675	20563212	74627574	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	22/07/2023	Line Reversal on Answer	1	1
12	18909676	20563210	CID.20563210	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	22/07/2023	SISACT - Alquiler de Equipos de Claro TV-DECODIFICADOR IPTV		1
13	18909676	20563210	CID.20563210	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	22/07/2023	SISACT - Comodato-DECODIFICADOR HD ZXV10 ZTE		1


3.- Ingresaremos a Incognito con el customer para confirmar el equipo enviado por técnico en ficha, para validar si mantiene o si es un equipo nuevo(se debe validar que tenga REGISTER DEVICE y con que modelo fue aprovisionado).



4.- Con la misma SOT de Cambio de Plan ingresar a Provisión Fija(SOT DE ORIGEN) para proceder con la **desactivación**.




5.- Seleccionaremos la pestaña **SOT Origen**, haremos check a los equipos y luego botón «Desactivar». Esperar mensaje de exitoso.





6.- Confirmar en Incognito desactivación de equipos.

NOTA: De no permitir la desactivación deberá realizarse de forma manual.




7.- Colocar en el lado izquierdo los datos de los equipos y activar: Primero el servicio que va a Incognito **(INT-TLF)** y luego los **IPTV (AMCO).**






8.- Confirmar en Incognito activación de equipos y reservas. Si cuenta con decos **IPTV** también se debe confirmar activación por **«Reprocesa».**



9.- Luego de verificar que el servicio se encuentra activo correctamente, pegamos plantilla en SGA y atendemos el caso.



10.- Por ultimo, se da guardar a ficha APK.

❖ CAMBIO DE PLAN + REPETIDOR HUAWEI

- Cambio de plan con etiqueta de **REPETIDOR HUAWEI** solo se aceptarán modelo de **ONT – HUAWEI**.

F.Inicio	Servicio	BW	Cantidad	
19/06/2024	Alquiler de Equipos INT-REPETIDOR WA8021V5 GPON HUAWEI		1	A
19/06/2024	SISACT - Comodato-ROUTER F6600P 180000493829 ZTE		1	A
19/06/2024	FTTH Internet 600 Mbps	614,400	1	A

- La cantidad de repetidores se contará por la etiqueta de alquiler.

❖ CAMBIO DE PLAN + REPETIDOR NM3015

❖ Si SOT cuenta con etiqueta de repetidor **NM3015** el tecnico debe enviar a activar modelo de **ONT - ZTE**.


Servicio	BW	Cantidad
Alquiler de Equipos INT-REPETIDOR NM3015 AX3000 SDMC		1
SISACT - Comodato-ROUTER F6600P 1800004953829 ZTE		1
SISACT - Comodato-Equipo Telefonico - ITC-G009W,Blanco		1
FTTH Conferencia Tripartita	1	1
FTTH Llamada en Espera	1	1
FTTH Telefonia 1000	1	1

- Tecnico enviara por otro skill **(ENTREGA PLUME)** para la activación del repetidor".

❖ TRASLADO EXTERNO – PASO 1

1.- Ingresa mi ficha en APK y lo primero que debo validar es el nombre del cliente y el tipo de atención que solicita el tecnico que realice.

2.- Luego realizamos la búsqueda en SGA y validamos que la SOT este bien generada(nombre del cliente, estado en ejecución, tipo de trabajo, tipo de servicio).



Solicitud: 63742412 Customer ID: 52426604 Estado: En Ejecución

Cliente 04093143 JHON DEYVIS GARCIA GONZALES

Direccion: SAN PEDRO PISO 3 Distrito ATE | LIMA | LI

Proyecto 0013871403 **Incidencia:** Flag Penalidad :

Tipo FTTH/SIAC - TRASLADO EXTERNO Motivo: FTTH/SIAC - A SOLICITUD DEL CLIENTE

Tipo Servicio: Paquetes Masivos Area: OPERACIONES HFC

F.Comp 24/07/2023 Solicitante: E8845758 charging_area 1:

F.Gen: 22/07/2023 F.Fin: charging_area 2:

F.Inicio 22/07/2023 Acta Instalación:


F.Apr: 22/07/2023 **N° Reclamo:** Derivado

Observación Caso: 45692813
N° de referencia: 941356320
Customer ID: 52426604


Detalle Solicitud | Tarea | Cambios de Estado | Tareas Pendientes | Anotaciones | Control de Equipos | Agendamiento | Transacciones | Orden de Visita | Re

	SID	CID	Numero	Descripción	F.Inicio	Servicio	BW	Ca
1	189135	20566294	CID.20566294	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	22/07/2023	FTTH Internet 200 Mbps	204,800	
2	18913534	20566294	CID.20566294	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	22/07/2023	SISACT - Comodato-ROUTER HG8245W5-6T DUAL BAND 4x4		
3	18913534	20566294	CID.20566294	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	22/07/2023	Traslado Externo Internet	1	


3.- Realizar la comparación de SOTs con su ultima modificación para validar que SOT de traslado externo este correctamente generada.




4.- Luego, filtramos equipo ONT en incognito para validar que mantiene y procedemos a **DESINSTALAR** manualmente desde incognito.



5.- Validamos que el equipo ONT este desinstalado(incognito vacío).



6.- Tipificamos como **“ACTIVANDO”** y en observación **“No olvide registrar ONT “** y pegamos plantilla.




7.- Por ultimo, le damos guardar a nuestra ficha de APK.

❖ TRASLADO EXTERNO – PASO 2

1.- Ingresa mi ficha en APK y lo primero que debo validar es el nombre del cliente y el tipo de atención que solicita el tecnico que realice.

2.- Luego realizamos la búsqueda en SGA y validamos que la SOT este bien generada(nombre del cliente, estado en ejecución, tipo de trabajo, tipo de servicio).



Solicitud: 63742412 Customer ID: 52426604 Estado: En Ejecución

Cliente 04093143 JHON DEYVIS GARCIA GONZALES

Direccion: SAN PEDRO PISO 3 Distrito ATE | LIMA | LI

Proyecto 0013871403 **Incidencia:** Flag Penalidad :

Tipo FTTH/SIAC - TRASLADO EXTERNO Motivo: FTTH/SIAC - A SOLICITUD DEL CLIENTE

Tipo Servicio: Paquetes Masivos Area: OPERACIONES HFC

F.Comp 24/07/2023 Solicitante: E8845758 charging_area 1:

F.Gen: 22/07/2023 F.Fin: charging_area 2:

F.Inicio 22/07/2023 Acta Instalación:


F.Apr: 22/07/2023 **N° Reclamo:** Derivado

Observación Caso: 45692813
N° de referencia: 941356320
Customer ID: 52426604


Detalle Solicitud | Tarea | Cambios de Estado | Tareas Pendientes | Anotaciones | Control de Equipos | Agendamiento | Transacciones | Orden de Visita | Re

	SID	CID	Numero	Descripción	F.Inicio	Servicio	BW	Ca
1	189135	20566294	CID.20566294	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	22/07/2023	FTTH Internet 200 Mbps	204,800	
2	18913534	20566294	CID.20566294	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	22/07/2023	SISACT - Comodato-ROUTER HG8245W5-6T DUAL BAND 4x4		
3	18913534	20566294	CID.20566294	SUCURSAL - SEDE SECUNDARI	22/07/2023	Traslado Externo Internet	1	

3.- Realizar la comparación de **SOTs** con su ultima modificación para validar que SOT de traslado externo este correctamente generada.



4.- Luego, validamos si tiene plantilla en anotaciones de **ACTIVANDO** para extraer los equipos.



Solicitud:	63742412	Customer ID:	52426604	Estado:	En Ejecución
Cliente	04093143	JHON DEYVIS GARCIA GONZALES			
Direccion:	SAN PEDRO PISO 3		Distrito	ATE | LIMA | LI	
Proyecto	0013871403		**Incidencia:**		Flag Penalidad : ☐
Tipo	FTTH/SIAC - TRASLADO EXTERNO		Motivo:	FTTH/SIAC - A SOLICITUD DEL CLIENTE	
Tipo Servicio:	Paquetes Masivos		Area:	OPERACIONES HFC	
F.Comp	24/07/2023		Solicitante:	E8845758	charging_area 1:
F.Gen:	22/07/2023		F.Fin:		charging_area 2:
F.Inicio	22/07/2023		Acta Instalación:		
F.Apr:	22/07/2023		**N° Reclamo:**		Derivado ☐

Observación:
Caso: 45692813
N° de referencia: 941356320
Customer ID: 52426604


Detalle Solicitud | Tarea | Cambios de Estado | Tareas Pendientes | **Anotaciones** | Control de Equipos | Agendami

	Tarea	Observacion	Usuario	Fecha
1	Gestión Recursos JR	TIPO DE SOLICITUD: POST VENTA FTTH ATENCION: TRASLADO EXTERNO PLANO: LMAT076-F FAT: 023 BORNE: 04 ONT POR ACTIVAR 1: 485754431984B1AA MODELO 1: HG8245W5 ESTADO: ACTIVANDO SUB ESTADO: NULL OBSERVACIONES CALL CENTER: NO OLVIDE REGISTRAR ONT REALIZADO POR: ROCIO CHAVEZ	E8106369	24/07/2023


5.- Luego debemos ingresar la serie de ONT en el incognito en el recuadro historial para ver si esta registrado como se visualiza en la imagen (color verde) .

- Al colocar el PON debe aparecer el mensaje **REGISTER_DEVICE** EN VERDE con la fecha actual. Si no aparece el mensaje quiere decir que no esta registrado se rechaza por **EQUIPO NO CONECTADO A LA RED** y si el REGISTER_DEVICE sale en rojo la ONT esta bloqueado y rechazamos por **ONT BLOQUEADO**.
- NOTA: Si no se visualiza registro de equipo con la fecha actual pero ya tiene al menos un servicio activo (Internet) se procede con la activación del servicio faltante.


- Al verificar el REGISTRO DEL ONT , visualizamos que NO ESTA REGISTRADO , nuestro primer descarte será buscar el ONT en sistema(INCOGNITO) y validar si es que previamente no esta asignado a otro cliente




6.- Si el equipo esta registrado se debe validar el modelo aprovisionado ya que debe coincidir con lo que me envía el tecnico en ficha APK.



7.- Procedemos a activar desde provisión fija y validamos que active correctamente en incognito.



8.- Tipificamos como **ATENDIDO – EJECUTADO TOTAL** y pegamos plantilla en la carpeta **ACT FIJA**.




9.- Por ultimo, se da guardar a ficha APK.


❖ MIGRACION TECNOLOGICA

1.- Ingresa mi ficha en APK y lo primero que debo validar es el nombre del cliente y el tipo de atención que solicita el tecnico que realice la cual seria TRASLADO EXTERNO.


2.- Luego realizamos la búsqueda en SGA y validamos que la SOT este bien generada(nombre del cliente, estado en ejecución, tipo de trabajo, tipo de servicio).



3.- Luego realizamos la búsqueda en CONTROL DE TAREAS - ACT FIJA, en nuestras dos ventanas, que nos servirán para pegar plantilla y trabajar la MIGRACION TECNOLOGICA




4.- Luego buscamos con el CUSTOMER ID , en INCOGNITO , para validar que lo que se va a retirar sea HFC




5.- Revisamos en INCOGNITO – HISTORIAL el ONT a activar para verificar que se encuentre registrado , para visualizar el registro e indentificar el modelo CLICK en REGISTER_DEVICE

CLICK


CLICK AL REGISTER_DEVICE





- Al verificar el REGISTRO DEL ONT , visualizamos que NO ESTA REGISTRADO , nuestro primer descarte será buscar el ONT en sistema(INCOGNITO) y validar si es que previamente no esta asignado a otro cliente


6.- Procedemos a entrar a PROVISION FIJA y verificamos en el apartado SOT DE ORIGEN el servicio HFC a retirar




Retiramos equipos


Visualizamos espacios para instalar equipos

7.- Procedemos a instalar y a visualizar en incognito que el equipo este desinstalado correctamente , luego llenamos los espacios con los equipos del servicio FTTH a activar y le damos INSTALAR






8.- Validamos que se haya levantado el total del servicio en incognito





Tipificamos y pegamos plantilla



❖ LO QUE DEBES SABER…

- Si cuando valido la SOT EN SGA , verifico que es una SOT RECHAZADA , voy a validar en OBS DE SALESYS LO QUE ME ESPECIFICA EL TECNICO , ya que ha veces los cambio de plan o POSTVENTAS se rechazan y técnico nos pide que retornemos al plan anterior , de ser así lo atenderemos con una SOT DE MODIFICACION ANTERIOR , de no indicar en OBS el motivo , se procederá a RECHAZAR EL CASO por SOT NO HABILITADA

- Si el visualizo que el TRASLADO EXTERNO es a otra provincia , el técnico puede OPTAR por cambiar de equipo ya que al ser a OTRA PROVINCIA estaríamos dándole esa opción

- En una SOT DE CONTINGENCIA, si validamos que no tengo la información del FAT Y BORNE a la hora de ACTIVAR , procederemos a RECHAZAR EL CASO , ya que el técnico tiene que enviar por TRASLADO EXTERNO para obtener esos datos