
## P500

## Solución Falla E4 (transporte medio)


Esta falla hace referencia a un atasco en la parte media del cabezal y debe retirar los billetes de los lugares visibles (resaltados en verde).



Lo primero será abrir la tapa, del lado izquierdo del cabezal encontrará la siguiente manija de la imagen, la cual debe ser presionada y jalada hacia arriba para poder abrir el transporte medio.



En este punto ya se tendrá acceso a la parte afectada.



Revisar que no haya ningún atasco en este área.

