

Si los billetes se han trabado o atascado en la máquina SDM-500, siga estos pasos para resolver el problema:


- 1. Error de hardware, se han trabado billetes dentro del dispositivo.
- 2. Abrí la tapa frontal del dispositivo con la llave correspondiente, siguiendo las flechas indicadas en el gráfico.




3. Empujá y soltá el botón verde.




4. Sacá el validador BV1000.




5. Colocá el sensor en una superficie estable.




6. Abrí la manija naranja ubicada en la parte superior del validador.




## 7. Abrí el validador.




8. Sacá el billete atascado.




9. Si hay un billete atascado dentro del filtro, empujá las dos lengüetas verdes hacia adentro.




10. Tomá el centro del filtro y retirálo del validador. Sacá los billetes atascados.




11. Colocá el filtro en su posición correcta en el validador.




12. Asegurate de que el filtro esté bien colocado y haga "clic" en su posición correcta.




13. Cerrá el validador BV1000.



14. Colocá el validador dentro del dispositivo SDM-100 y asegurate de que haga clic en su lugar.



15. Esperá 30 segundos y verificá que el logotipo de CAOS aparezca en la pantalla.



16. Poné la tapa frontal nuevamente en su lugar y trabala con la llave.

