INFORME TÉCNICO DE BANCO DE TIRO Y GEOMETRÍA

Expediente Siniestro: SIN-2024-9901 | **Póliza:** AP-2024-0088 (Pampero Sur)
Taller Certificador: Centro Técnico de Colisión y Bancada Sur
Vehículo Diagnosticado: Volkswagen Golf 2.0 TDI (9032-MNP)

MEDICIONES DE BANCADA Y COTAS DE CHASIS:
Se somete el vehículo a verificación por láser en banco de tiro universal. Medición del subchasis trasero y anclajes de suspensión: cotas dentro de las tolerancias fijadas por el fabricante (±2 mm). Se efectúa alineación completa de dirección con compensación de caída de 0° 15' en rueda trasera derecha. Prueba de estanqueidad de maletero y habitáculo: resultado óptimo sin filtraciones. Vehículo declarado estructuralmente apto para circulación segura tras la reparación del portón.

CENTRO TÉCNICO CERTIFICADO	CONTROL DE CALIDAD DE BANCADA
FECHA INSPECCIÓN: 23/03/2024	ESTADO: CERTIFICACIÓN FAVORABLE