



Cartagena, 25 de septiembre de 2025.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MAPA DE PROCESOS ALMACEN TALLER

Este manual describe la organización, codificación, procedimientos y buenas prácticas del almacén de taller, incluyendo la importancia de un software de control de inventarios para garantizar control, eficiencia y trazabilidad.

1. MAPA DE ESTANTERIAS.

El almacén está dividido en pasillos, cada uno con una categoría específica:

Pasillo A → Repuestos
Pasillo B → Herramientas
Pasillo C → Consumibles
Pasillo D → Equipos grandes

Cada estante se codifica con el formato: **PASILLO-ESTANTE-NIVEL**.
Ejemplo: A-01-01.

Nota práctica: Mantener un plano visible en la entrada del almacén con la codificación ayuda a reducir tiempos de búsqueda.

2. CODIFICACION DE INVENTARIOS.

Se asignan prefijos para identificar el tipo de elemento:

- REP-001 → Repuesto
- HER-001 → Herramienta
- CON-001 → Consumible
- ACC-001 → Accesorio

Tip de gestión: La codificación debe ser única, clara y estandarizada para evitar duplicidad de registros.

3. PROCEDIMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA

Recepción: Verificación física contra remisión/factura.

Registro: Se ingresa al sistema y se asigna ubicación.

Almacenamiento: Se organiza en el estante correspondiente.

Solicitud: El área operativa diligencia requisición.

Entrega: Se realiza salida física y registro en el sistema.

Control: Inventario físico mensual y conciliación con sistema.



Recomendación: Toda entrada o salida debe quedar soportada con un documento físico o digital.

4. USO DE CODIGOS DE BARRA.

Cada repuesto, herramienta y consumible contará con un código de barras en formato Code128.

Beneficios:

- Agilidad en inventarios.
- Reducción de errores de digitación.
- Control en tiempo real.

Práctica recomendada: Colocar el código de barras en una zona visible del empaque o herramienta.

5. BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO.

- No mezclar categorías en el mismo estante.
- Usar cajas plásticas y etiquetas resistentes.
- Rotar inventario bajo la política PEPS.
- Mantener señalización clara de estantes y pasillos.
- Cumplir normas de seguridad industrial en almacenamiento de químicos.

Tip práctico: Revisar fechas de vencimiento en insumos y lubricantes una vez al mes.

Rotar inventario bajo la política PEPS significa seguir el principio de "Primeras Entradas, Primeras Salidas" (First In, First Out - FIFO), que consiste en vender o usar primero los productos más antiguos o que entraron primero al almacén, para así evitar pérdidas por vencimiento o deterioro y asegurar una rotación eficiente del stock. Para aplicarlo, se debe registrar la fecha de ingreso de cada producto, realizar inventarios físicos y, especialmente en productos perecederos, priorizar el uso de aquellos que tengan fechas de caducidad más cortas, incluso si esto implica "romper" ligeramente el principio FIFO.

Pasos para aplicar el sistema PEPS:

- Registra la fecha de ingreso:
- Anota la fecha en que cada producto o lote ingresa al almacén.
- Realiza inventarios físicos frecuentes:
- Identifica la cantidad y, sobre todo, la fecha de vencimiento de los productos en el stock.
- Prioriza los más antiguos:
- Al momento de vender o utilizar un producto, selecciona primero los que ingresaron antes.
- Considera las fechas de caducidad:
- En productos perecederos (como alimentos o medicamentos), da salida prioritaria a aquellos con fechas de vencimiento más cercanas, aunque hayan entrado más tarde al inventario.



Organiza tu almacén:

- Utiliza sistemas de almacenamiento que faciliten la rotación, como las estanterías dinámicas (flow racks), donde los productos más antiguos quedan al frente para ser extraídos primero.
Beneficios de usar la política PEPS:
- Minimiza pérdidas:
Reduce el riesgo de que los productos caduquen o se vuelvan obsoletos en el almacén.
- Mejora la eficiencia:
Asegura que el inventario se mantenga fresco y en constante rotación.
- Facilita el control:
Permite un seguimiento más claro del stock y de los costos de los productos.
- Es ideal para productos perecederos:
Es un método esencial para negocios que manejan productos con una vida útil limitada.

6. METODOS DE CONTROL DE INVENTARIOS.

- PEPS (FIFO): El primero que entra es el primero que sale. Ideal para consumibles.
- UEPS (LIFO): El último en entrar es el primero en salir. Poco usado en talleres.
- Costo Promedio: Cada entrada promedia el costo del inventario.
- Clasificación ABC: Divide el inventario en A (críticos), B (intermedios) y C (bajo valor).

7. INDICADORES DE GESTION (KPI).

- Exactitud del inventario (%) = $(\text{Stock correcto} / \text{Stock total}) \times 100$.
- Rotación de inventarios = $\text{Costo de ventas} / \text{Inventario promedio}$.
- Nivel de servicio (%) = $(\text{Órdenes entregadas a tiempo} / \text{Total de órdenes}) \times 100$.
- Uso práctico: Revisar los indicadores cada mes ayuda a detectar pérdidas, faltantes o excesos.

8. NECESIDAD DE UN SOFTWARE DE CONTROL DE INVENTARIOS.

El uso de un software especializado es fundamental para optimizar la gestión del almacén. Algunas ventajas son:

- Registro en tiempo real de entradas y salidas.
- Trazabilidad de cada repuesto o herramienta.
- Alertas automáticas por bajo stock o vencimiento.
- Generación de reportes e indicadores de gestión.
- Integración con compras, ventas y contabilidad.



Recomendación: Implementar un software ERP o de inventarios permite reducir tiempos, minimizar errores y aumentar la eficiencia del taller.

9. MAPA DE PROCESOS DEL ALMACEN.

Recepción → Registro → Almacenamiento → Solicitud de salida → Entrega → Control de inventario

Este flujo garantiza trazabilidad, orden y disponibilidad de la información en tiempo real.

DIAGRAMA: MAPA DE ESTANTERIAS



DIAGRAMA: DE PROCESOS





MANUAL DISEÑADO POR LUIS ANTONIO TAMARA RAMIREZ.

VALIDO: _____.

APROBO: _____.