DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO ELÉCTRICO	MARZO
Informe -EJE DE MOTOR MESA PADDY 01 SUPER BRIX	2026

DE:	Alex Sulca Tapia	**SEDE:**	Bellavista
PARA:	Junior Ecan C. - Jefe de Mantenimiento	**FECHA:**	17-Mar-26
CC:	Marcos Riojas / Hans Rodriguez	**N°**	017-2026MNT

Marca :	SIEMENS	**Fecha Instalación:**	6/07/1905
CAPACIDAD:	7.5 HP	**AMPERAJE:**	26A/13 A
Serie:	133-6YA80	**VOLTAJE:**	220V/440V
AREA:	PILADO	**RPM:**	1150

I. AVERIA:

Calificación Criticidad	Crítica √	Importante	Poco importante	Normal
Naturaleza	Mecánica √	Eléctrica	Electrónica	Hidráulica
	Neumática	Otros		

II. ANTECEDENTES:

Se ha programado el mantenimiento preventivo de motor de mes paddy 01 super brix, se procedio al la apertura, limpieza, barnizado y cambio de rodamientos, donde se evidenvio que un rodamiento ingreso deslisante por desgaste en la parte del elojamiento, por lo que se solicita servicio de factoria para el eje, y asi asegurar un buen mantenimiento.

III. DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

Desgaste de eje, por tiempo de trabajo de equipo.

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA REPARACION:

Los rodamiento deben contar con ajuste en la parte del eje, para que no genere rozamientos entre rotor y estator, de no realizar el servicio de factoria el desgaste va a seguir avanzando y a consecuencia puede recalentar el motor.

V. CONCLUSIONES:

. Se requiere el apoyo para el servicio de factoria y se rellene el alojamiento del ramiento a medida de la muestra. para el dia de hoy 17-03-2026

22 años CRECIENDO JUNTOS

Alex M. Sulca

Supervisor Mantenimiento

992270963

induamerica.peru

www.induamerica.pe