DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO ELÉCTRICO	MARZO
Informe -MANGUERA LONADA DE HIDRO LAVADORA MEBA	2026

DE:	Alex Sulca Tapia	**SEDE:**	Bellavista
PARA:	Junior Ecan C. - Jefe de Mantenimiento	**FECHA:**	17-Mar-26
CC:	Marcos Riojas / Hans Rodriguez	**N°**	018-2026MNT

MODELO:	HIDROLAVADORA	**Fecha Instalación:**	2020
MARCA:	MEBA	**AMPERAJE:**	8
Serie:	NO LEGIBLE	**VOLTAJE:**	220V
AREA:	SECADO	**RPM:**	1750

I. AVERIA:

Calificación Criticidad	Crítica		Importante	√	Poco importante		Normal	
Naturaleza	Mecánica		Eléctrica		Electrónica		Hidráulica	√
	Neumática		Otros					

II. ANTECEDENTES:

Se viene realizando la limpieza y lavado de silos y faja transportadoras por parte de área de secado, donde están utilizando la hidrolavadora de alta presión, se ha reportado fuga de agua en la parte del prensado de la ferrula, por que se procedió a retirar la manguera y elaborar este informe para enviar a prensar ferrula y espiga nueva en ambas puntas.

III. DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

El tiempo de trabajo acompañado del desgaste.

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA REPARACION:

Se necesita reparar la manguera para seguir avanzando con el levantamiento de observaciones por limpieza, sin esta parte del equipo no se puede continuar.

V. CONCLUSIONES:

. Se requiere el apoyo para el servicio de prensado en ambas puntas según muestra.

22 años CRECIENDO JUNTOS

Alex M. Sulca

Supervisor Mantenimiento

992270963

induamerica.peru

www.induamerica.pe

VI. ARCHIVO FOTOGRAFICO: