INFORME N° 03/01/ 2026– INDUAMERICA COMERCIAL

DE: Abraham Carrasco Culqui– Supervisor de SST

Para: Dalti Castro Silva / Marcos Rioja / Jeleny / Junior Ecan

Asunto: **INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - ALMACÉN DE COMBUSTIBLE**

---

1. OBJETIVO

Inspección condicione inseguras – Almacén de combustible

2. DESARROLLO.

Desde el año pasado se vienen observando condiciones inseguras en el almacén de combustible y Gas Licuado de Petróleo (GLP), las cuales hasta la fecha no han sido corregidas.

Durante las verificaciones realizadas, se evidencia que en un mismo ambiente se cuenta con balones de gas GLP, gasolina y una carguera, lo cual genera un alto riesgo de incendio y explosión. Asimismo, dicha área se encuentra ubicada al costado de una oficina, incrementando el nivel de riesgo.

Estas condiciones no cumplen con la normativa vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo ni con las disposiciones de seguridad para el almacenamiento de combustibles y GLP, representando un riesgo grave e inminente.

Por lo expuesto, corresponde reportar formalmente esta situación y disponer la implementación inmediata de medidas correctivas, tales como la segregación de materiales, reubicación del GLP en un área ventilada y la eliminación de fuentes de ignición en la zona.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.

Se evidencia gasolina y Gas Licuado de Petróleo (GLP) almacenados en una misma área no apta, construida con tablas y con ventilación insuficiente, lo cual genera alto riesgo de incendio y explosión. Se requiere corrección inmediata de esta condición

Asimismo, se evidencia GLP almacenado en un área cerrada, tal como se aprecia en la imagen, la cual es utilizada para estacionar y guardar la carguera, incrementando significativamente el riesgo de incendio y explosión por la presencia de fuentes de ignición.

Se requiere acción correctiva inmediata.

NORMATIVA PERUANA QUE PROHÍBE O RESTRINGE ESTAS CONDICIONES

• **LEY N.º 29783 – LEY DE SST - D.S. N.º 005-2012-TR** – Reglamento de la Ley SST, Obliga a eliminar o controlar riesgos graves e inminentes, como atmósferas inflamables, almacenamiento inadecuado y falta de ventilación.

HIDROCARBUROS / COMBUSTIBLESD.S. N.º 043-2007-EM – Reglamento de Seguridad para Actividades de Hidrocarburos, Prohíbe el almacenamiento de combustibles y gases inflamables en áreas cerradas o sin ventilación, y exige segregación, señalización y distancias de seguridad.

GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) NORMATIVA OSINERGMIN PARA ALMACENAMIENTO DE GLP (INCLUYE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y GUÍAS DE SEGURIDAD)

- ✓ El GLP se almacene en áreas abiertas o gabinetes ventilados
- ✓ No se ubique cerca de oficinas, puertas, ventanas
- ✓ No se mezcle con líquidos inflamables (gasolina, diésel, solventes)

Se cuenta con normativa nacional y sectorial aplicable a gasolina, GLP y otros combustibles, la cual establece los requisitos para el adecuado almacenamiento y las medidas de seguridad obligatorias, las mismas que no se estarían cumpliendo en el área evaluada.

Con la finalidad de prevenir riesgos de incendio y explosión, se propone implementar las siguientes medidas preventivas relacionadas con el almacenamiento y manejo de glp y gasolina:

CONSTRUIR UN ÁREA EXCLUSIVA PARA GLP: DEBE SER TECHADA Y CON REJILLAS, PERO ABIERTA Y VENTILADA.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA RECOMENDADA:

- **UBICACIÓN**: exterior, lejos de oficinas y tránsito

- **TECHO LIVIANO** (calamina o similar)

- **PAREDES CON REJILLAS METÁLICAS** (mínimo 70% ventilación)

- **PISO DE CONCRETO Y OTROS**

- **SIN INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

  - "PELIGRO – GAS INFLAMABLE"
  - "NO FUMAR / NO CHISPAS"

- **ALTURA RECOMENDADA**
  Altura total de la estructura

  - Altura mínima: 2.50 m
  - Altura recomendada: 3.00 m

- **TIPO DE MALLA / REJILLA - Opción más usada y aceptada**

Malla metálica tipo ciclón (malla eslabonada)

Especificaciones:

- Material: **Acero galvanizado**
- Abertura: **2" a 2½"**
- Espesor del alambre: **Calibre 10 o 12**
- Altura de la malla: **2.20 a 2.50 m**

MODELO DE ÁREA PARA ALMACENAMIENTO DE GLP.