ORIENTE AUTOMOTRIZ
¡ Comprometidos contigo !

Tarapoto, 10 de marzo del 2026

Asunto : Informe Técnico - mantenimiento preventivo

Atención : Induamerica Comercial Sociedad Anónima Cerrada.

Taller : Oriente Automotriz SAC

Datos del vehículo:

MARCA : Toyota
MODELO : Hilux 4X2 D/C 2GD
PLACA : M6U-847
KM : 261,119 kms
N· Motor : 2GD4824901
N· Chasis : 8AJJB3DD7M4228717

La unidad M6U-847, ingresa a nuestro taller por trabajos de mantenimiento preventivo 260,000 kms y trabajos correctivos según proformas aprobadas 0011-2551 y 0011-2789.

El servicio de mantenimiento y correctivos se lleva a cabo según lo indicado en la cotización aprobada, los repuestos reemplazados se detallan a continuación:

Codigo	Descripción	Cantidad D
REPUESTOS:		
MOB15W40CIL	ACEITE MOBIL 15W40 CK4 CILINDRO X 208LTS	8.00
90915YZZD2	FILTRO ACEITE HILUX	1.00
9043012031	EMPAQUE DE CARTER	1.00
X74108901087	LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS WURT 500 ML	1.00
X750892334	SHAMPOO LIMPIADOR DE PARABRISAS WURTH 32 ML	1.00
X99KENT221	LIMPIADOR DE INYECTORES DUAL KENT	2.00
233900L070	FILTRO DE COMBUSTIBLE GUN 126 1GD 2GD	1.00

Codigo	Descripción	Cantidad D
REPUESTOS:		
X333009510	ROTULA INFERIOR HILUX 1KD 1GD	2.00
044650K391	JGO DE PASTILLAS 1GD 2GD GUN 125	1.00
464200K210	CABLE DE FRENO DE MANO RH GUN135 HILUX	1.00
464300K210	CABLE DE FRENO DE MANO LH GUN 135 GD	1.00
538060K180	PROTECTOR D/GUARDAFANGO	1.00
538510K100	ALMOHADILLA EXTENSION DE FORRO GUN	1.00
9046707215	GRAP. MANDIL GUARDAFANGO GUN 125	10.00
5387950020	RETENEDOR GRAPAS	1.00
4774950090	SUJETADOR GRAPA RETENEDOR	1.00
9046705114	GRAPA,	3.00
9015960217	TORNILLO DE GRAPA DE PROTECTOR = 9015960498	3.00
9018906065	GRAPA DE MANDIL GUARDAFANGO (9018906013)	4.00

Después de haber realizado los servicios se elabora un control de calidad con las observaciones que presenta el vehículo las cuales se detallan a continuación:

- Foco de freno post. LH - se encuentra quemado
- Filtro de aire de motor muy contaminado
- Filtro de aire acondicionado muy sucio.
- Discos de freno, fuera de medidas – 1(24.8mm) 2(23.11mm)
- Pistones de calíper se encuentran duros.
- Soportes de motor se encuentran rotos.
- Zapatas de freno RH, en estado crítico.
- Tambores con exceso de pestaña- rectificar.
- Neumáticos posteriores en mal estado- fuera de medidas – desgaste excesivo.
- Neumáticos delanteros presentan desgaste en bandas de rodadura internas. - se necesita alineamiento y balanceo.
- Cruceta delantera de cardan presenta desgaste y juego.
- Cruceta de columna intermedio de la dirección, presenta mucho desgaste y juego.
- Ventilador de radiador gira muy suave – rellenar siliciona.
- Por kilometraje se recomienda cambiar faja del alternador.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar los trabajos correctivos indicados para evitar mayores desperfectos en el vehículo.

Es recomendable contar con un plan de mantenimiento preventivo efectivo y un control de calidad después de cada servicio realizado.

Los desperfectos del vehículo se pueden detectar a tiempo mediante un control de calidad en el mantenimiento preventivo realizado en nuestro taller.

CONSIDERACIONES:

A la unidad se realizaron los trabajos según el plan de mantenimiento solicitado por el cliente y los correctivos anteriormente encontrados.

Dichos trabajos tienen una garantía de los repuestos de 30 días / 4.400 km según la Garantía del taller, a partir de la fecha de instalación.

Se excluye de la garantía:

Frente a un desperfecto, el cliente deberá someter el vehículo al procedimiento técnico que el taller considere necesario.
La garantía no cubre daños ocasionados por negligencia del usuario y/o conducción en condiciones extremas.

Sin otro particular.

Atte

Ruben Cruz Ángulo
JEFE DE SERVICIOS
ORIENTE AUTOMOTRIZ SAC

ANEXO 1

FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO

FILTRO DE MOTOR



DISCO DE FRENOS FUERA DE MEDIDA

ORIENTE AUTOMOTRIZ
¡ Comprometidos contigo !

PISTONES DE CALIPER DUROS



ZAPATAS DE TAMBOR DE DESGASTE

FRENO FRENO CON

992 336 735 - 992 333 406
Sede Tarapoto: Jr. Arica 171
Sede Trujillo: Av. La Marina 480 Urb. Santa María
contacto@orienteautomotriz.com.pe

ORIENTE AUTOMOTRIZ
¡ Comprometidos contigo !

SOPORTE DE MOTOR ROTOS

NEUMATICOS POSTERIORES EN MAL ESTADO

992 336 735 - 992 333 406
Sede Tarapoto: Jr. Arica 171
Sede Trujillo: Av. La Marina 480 Urb. Santa María
contacto@orienteautomotriz.com.pe

CRUCETA DE CARDAN CON DESGASTE Y JUEGO

CRUCETA DE COLUMNA DE DIRECCION CON DESGASTE Y JUEGO