Rhenus LMS		MS	Prozessschrittbeschreibung																RHENIIS	
GmbH			Geltungsbereich			FC				TION	C160				QPS		RHENUS			
Beschreibung					М	Р	Teil	enum	mer	Besch	B I Anzahl			Prüfung Art D		Visuelle Hilfe				
ALLE	FC-CXX-00-99-50 QPS Station FC160																			
	nehme Lazyarm mit Powertool AC106 - Selektorbox Nuss SW15 (nur bei Backup)				CC C							rich			s Werkzeug					
	verschraube Bremssattel 2010\2011 auf Drehmoment (nur bei Backup)													suell l hraub	O Signal ber					
					NC	_							4 x	x 110,	5 +/- 16,5 Nm					
	30 Backup)	30 betaetige Fusstaster / Handtaster (nur bei Backup)											Та	ster b	er betaetigt					
RYMBOLE	M =	besond	ondere Merkmale NC		nic	cht kritisch CC		СС	K	KRITISCH	sc	WICHTIG			0	KRITIS INTEI		0	WICHTIG INTERN	
	P =	P = Prüfungsart		VISUELL		1	Prüfwerkzeug		1	MANUELL ZUG / DRUG				bis hörbar ok						
	D =	Dokumentationsart		schreiben / abzeichnen		7	pers. Stempel			elektronisc		h								
Arbeitssicherheit und Umwelt								Beschädigte Bauteile					ERSTELL					IFEN/ SEBEN	PRÜFEN/ GENEHMIGEN	
								E, J.Eisel												

QMB, J. Krone

TL, R.Bijelic

TL, J.Lambert

Achtung: Beschädigte Bauteile sind

gemäß PB

"Lenkung fehlerhafter Produkte"

zu behandeln